

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)

校園安全與兒童遊戲場檢核

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市佳里區通興國民小學

檢核日期：115年2月26日



項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	1.西棟教室核定補強 112年6月5日南市教永字第1120741114號 2.北棟教室 110年5月完成耐震補強工程 3.西棟教室 113年5月完成耐震補強工程
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	1.西棟教室核定補強 112年6月5日南市教永字第1120741114號 2.北棟教室 110年5月完成耐震補強工程 3.西棟教室 113年5月完成耐震補強工程
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議	1.西棟教室核定補強 112年6月5日南市教永字第1120741114號 2.西棟教室南面鐵皮屋與牆面接縫處發現龜裂，已於補強時修繕

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核







	一樓地板)	專業人員訪視處理)	3.北棟教室 110 年 5 月完成耐震補強工程 4.西棟教室 113 年 5 月完成耐震補強工程	
	混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	西棟教室廊簷天花板龜裂已請廠商修繕完畢 西棟補強工程時已再請補強協助加固	
	是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	1.北棟教室頂樓鐵皮屋頂因 114 年 7 月 11 日丹娜絲風災毀損部分頂加，已於 114.9 修繕完畢 2.校門口舊宿舍(僅做儲藏室使用)因丹娜絲風災吹掀屋頂，申請宿舍拆除及地坪改善工程已於 115.1.13 驗收完畢
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	白鐵水塔
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	114 年 4 月 25 日地震後發現教具室舊黑板上方磁磚崩落，恐黑板掉落危及學生上課安全，已校安通報後改申請教育局設施設備改善計畫，114 年 7 月 31 日完成拆除及壁面整修
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)


校園安全與兒童遊戲場檢核

<p>檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.西棟教室詳評成果檢送國震中心認定 2.北棟教室 110 年 5 月完成耐震補強工程 3.8/17 會同西棟教室耐震詳評技師向仁典技師巡視。 4.已於 111 年 7 月 14 日送(1)校園補強工程學生安置計畫(2)校園拆除重建工程學生安置計畫待教育局審核。12 月 7 日老舊校舍第二次送件。 5.西棟教室磁磚浮起處已於 111 年 8 月洽請廠商修繕完畢 6.111 年 9 月 20 日南市文資處字第 1111222230 號函復，西棟教室不具文化資產價值 7.112 年 3 月 20 日西棟教室內部磁磚改善計畫已獲局端核定修繕 8.西棟教室核定補強 112 年 6 月 5 日南市教永字第 1120741114 號。 9.112 年 12 月 21 日南市教永字第 1121686412 號西棟補強核定追加經費。 10.老舊廁所整建工程(東北廁所)，於 113 年 1 月 29 日開工，4 月 30 日驗收、5 月 10 日複驗完畢。 11.西棟教室耐震補強工程，已於 113 年 2 月 3 日開工，113 年 5 月 28 日驗收完畢，補強擴柱 4 支，安裝氣密窗、窗框更換，框邊填縫磁磚重貼，走廊天花板重新油漆。 12.113 年 6 月 7 日西棟教室保健室內部完成整修，側牆安裝輕鋼架、補土油漆、線路明管重拉、安裝變頻冷氣。 13. 113 年度非山非市經費，西側至遊戲場地坪及排水改善工程已於 114 年 3 月 24 竣工，另一二甲安裝防水閘門，唯村莊及校園地勢低窪，無法完全改善積淹水狀況。 14. 北棟教室頂樓鐵皮屋頂因 114 年 7 月 11 日丹娜絲風災損壞部分頂加，已校安通報並申請經費，待核定後完成屋頂修繕，以避免積水滲入二樓的自然教室。 15. 校門口舊宿舍(僅做儲藏室使用)因丹娜絲風災吹掀屋頂，已校安通報並申請經費待核定後拆除。 16. 114 年 4 月 25 日地震後發現教具室舊黑板上方磁磚崩落，恐黑板掉落危及學生上課安全，已校安通報後改申請教育局設施設備改善計畫，114 年 7 月 31 日完成拆除及壁面整修。 17. 有關西棟教室後方，西向柱 6、7，(1)每半年持續拍照觀察裂縫，(2)請結構技師現場檢視，(3)依建議是否即向局申請設施設備改善，(4)列入地震後重點檢視項目，若有變化即報災損。 18. 114 年 10 月 20 日邀請西棟補強結構技師到校對西棟教室後方，西向柱 6、7 檢查，初估無安全疑慮持續觀察。 19. 115 年度 1 月 13 日宿舍拆除及地坪改善工程驗收通過，舊宿舍拆除其原址及周邊地坪重新鋪設。
<p>西棟教室</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>114.8 西棟教室後方鋼板補強處發現裂縫 放尺對照近拍約 0.2-03. mm(西向柱 7)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>115.2 西棟教室後方鋼板補強處發現裂縫 放尺對照近拍約 0.2-03. mm(西向柱 7)， 無顯著變化持續觀察</p> </div> </div>

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核

<p>西棟教室</p>	 <p>113.5 西棟補強時柱體南側面裂縫已處理，正面細小裂縫緊靠總電源，監造建議持續觀察(西向柱 6)</p>	 <p>114.8 柱體正面照片裂縫，約 0.2-0.3mm(西向柱 6)</p>
<p>西棟教室 北棟教室</p>	 <p>114.8 柱體正面照片裂縫，約 0.2-0.3mm(西向柱 6)無顯著變化持續觀察</p>	 <p>五甲教室北面外牆裂縫 1140211 五甲教室北面外牆裂縫對建物無立即影響，持續觀察</p>
<p>北棟教室</p>	 <p>1140819 五甲教室北面外牆裂縫對建物無立即影響，持續觀察</p>	 <p>115.2.26 五甲教室北面外牆裂縫對建物無立即影響，持續觀察</p>







臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核

	 <p>視聽教室2樓北面外牆1 1140211</p>	 <p>1140819 視聽教室 2 樓北面外牆磚面有細微縫對建物無立即影響，持續觀察</p>
	 <p>115.2.26 視聽教室 2 樓北面外牆 1，磚面有細微縫對建物無立即影響，持續觀察</p>	 <p>視聽教室2樓北面外牆2 1140211</p>
<p>北棟教室</p>	 <p>1140819 視聽教室 2 樓北面外牆 2，裂縫細微無顯著變化</p>	 <p>1150226 視聽教室 2 樓北面外牆 2，裂縫細微無顯著變化</p>
	 <p>視聽教室2樓北面外牆3 1140211</p>	 <p>1140819 視聽教室 2 樓北面外牆 3，裂縫細微無顯著變化</p>

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核

	 <p>1150226 視聽教室 2 樓北面外牆 3，裂縫細微無顯著變化</p>	 <p>視聽教室2樓北面外牆4 1140211</p>
<p>北棟教室</p>	 <p>1140819 視聽教室 2 樓北面外牆 4，裂縫細微無顯著變化</p>	 <p>1150226 視聽教室 2 樓北面外牆 4，裂縫細微無顯著變化</p>
<p>廚房</p>	 <p>廚房外地基裂縫-1 西側</p>	 <p>廚房外地基裂縫-1 西側 1140819 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>
	 <p>廚房外地基裂縫-1 西側 1150226 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>	 <p>廚房外地基裂縫-2 西側</p>

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核

	 <p>廚房外地基裂縫-2 西側 1140819 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>	 <p>廚房外地基裂縫-2 西側 1150226 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>
廚房	 <p>廚房外地基裂縫-3 轉角</p>	 <p>廚房外地基裂縫-3 轉角 1140819 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>
	 <p>廚房外地基裂縫-3 轉角 1150226 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>	 <p>廚房外地基裂縫-4 北側</p>

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)
校園安全與兒童遊戲場檢核

 <p>廚房外地基裂縫-4 北側 1140819 持續觀察，列入日後優先整建工程</p>	 <p>廚房外地基裂縫-4 北側 1140819 持續觀察，列入日後優先整建工程 廚房外地基裂縫-4 北側 1150226 無顯著變化，持續觀察，列入日後優先整建工程</p>
---	---

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	
----------	--

承辦人：

總務主任：

校長：







臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)

校園安全與兒童遊戲場檢核

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市佳里區通興國民小學

學校人數：72〔國小 35 幼兒園 16 校職員 21(人事、會計共聘)〕

校園安全檢核表檢核日期：115 年 2 月 26 日

列管編號	不需填
<input type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他：	
簡述： 1.西棟教室詳評成果檢送國震中心認定 2.北棟教室 110 年 5 月完成耐震補強工程 3.8/17 會同西棟教室耐震詳評技師向仁典技師巡視。 4.已於 111 年 7 月 14 日送(1)校園補強工程學生安置計畫(2)校園拆除重建工程學生安置計畫待教育局審核。12 月 7 日老舊校舍第二次送件。 5.西棟教室磁磚浮起處已於 111 年 8 月洽請廠商修繕完畢 6.111 年 9 月 20 日南市文資處字第 1111222230 號函復，西棟教室不具文化資產價值 7.112 年 3 月 20 日西棟教室內部磁磚改善計畫已獲局端核定修繕 8.西棟教室核定補強 112 年 6 月 5 日南市教永字第 1120741114 號 9.112 年 12 月 21 日南市教永字第 1121686412 號西棟補強核定追加經費。 10.老舊廁所整建工程(東北廁所)，於 113 年 1 月 29 日開工，4 月 30 日驗收、5 月 10 日複驗完畢。 11.西棟教室耐震補強工程，已於 113 年 2 月 3 日開工，113 年 5 月 28 日驗收完畢，補強擴柱 4 支，安裝氣密窗、窗框更換，框邊填縫磁磚重貼，走廊天花板重新油漆。 12.113 年 6 月 7 日西棟教室保健室內部完成整修，側牆安裝輕鋼架、補土油漆、線路明管重拉、安裝變頻冷氣。 13. 113 年度非山非市經費，西側至遊戲場地坪及排水改善工程已於 114 年 3 月 24 竣工，另一二甲安裝防水閘門，唯村莊及校園地勢低窪，無法完全改善積淹水狀況。 14. 114 年 4 月 25 日地震後發現教具室舊黑板上方磁磚崩落，恐黑板掉落危及學生上課安全，已校安通報後改申請教育局設施設備改善計畫，114 年 7 月 31 日完成拆除及壁面整修 15. 北棟自然教室因 114 年 7 月 11 日丹娜絲風災吹走部分頂加鐵皮，致使頂樓大兩積水滲入 pu 鋪面滴落至自然教室，已申請災損待核定後修繕頂樓鐵皮。 16. 校門口舊宿舍(僅做儲藏室使用)因 114 年 7 月 11 日丹娜絲颶風吹掀屋頂，已校安通報	

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一) 校園安全與兒童遊戲場檢核

並申請災損待核定後拆除。

17. 有關西棟教室後方，西向柱 6、7，(1)每半年持續拍照觀察裂縫，(2)請結構技師現場檢視，(3)依建議是否即向局申請設施設備改善，(4)列入地震後重點檢視項目，若有變化即報災損。

18. 114 年 10 月 20 日邀請西棟補強結構技師到校對西棟教室後方，西向柱 6、7 檢查，初估無安全疑慮持續觀察。

19. 115 年度 1 月 13 日宿舍拆除及地坪改善工程驗收通過，舊宿舍拆除其原址及周邊地坪重新鋪設。



高級中等以下學校校舍管理系統

回首頁 | 文件下載 | 變更密碼 | 登 出

單 校：臺南市佳里區通興國民小學
角 色：學校承辦人

校舍管理區 > 校舍管理區

1793 秒後自動登出 [重新註冊](#)

學校名稱		臺南市佳里區通興國民小學		縣市鄉鎮/地區		臺南市佳里區/國小	
序號	學年	坪數	校舍樓層數	現有樓層數	使用樓層數	備註	功能
1	114	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
2	113	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
3	112	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
4	111	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
5	110	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
6	109	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印
7	108	8,140	1,262	16	16	已確認	檢視 列印

115 年度尚未開放填報

填表日期：115 年 2 月 26 日

製表人：



單位主管：



臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一) 校園安全與兒童遊戲場檢核

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童遊戲場設施 自主檢查表																																																																																																																																																
<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：114年8月1日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：114年9月3日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：114年10月3日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：114年11月5日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> <th>符合情形/項目 是 否</th> <th>無適用 無障礙</th> <th>待改進或 檢修事項及結果</th> <th>檢核日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■				2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■				3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■				4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■				5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■				6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■				7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■				<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：114年12月5日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> <th>符合情形/項目 是 否</th> <th>無適用 無障礙</th> <th>待改進或 檢修事項及結果</th> <th>檢核日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td><td>■</td><td></td><td>已修復</td><td>114.12.2 114.12.5</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■				2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■				3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■				4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■				5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■				6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■				7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■		已修復	114.12.2 114.12.5
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期																																																																																																																																															
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■																																																																																																																																																		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■																																																																																																																																																		
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■																																																																																																																																																		
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■																																																																																																																																																		
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■																																																																																																																																																		
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■																																																																																																																																																		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■																																																																																																																																																		
項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期																																																																																																																																															
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■																																																																																																																																																		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■																																																																																																																																																		
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■																																																																																																																																																		
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■																																																																																																																																																		
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■																																																																																																																																																		
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■																																																																																																																																																		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■		已修復	114.12.2 114.12.5																																																																																																																																															

說明：114年8月、9月、10月、11月、12月兒童遊戲場設施自主檢查表

附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童 自主	附表二 兒童遊戲場設施 自主檢查表																																																																																																																																																
<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：115年1月2日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：115年2月24日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：115年3月3日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：115年4月1日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> <th>符合情形/項目 是 否</th> <th>無適用 無障礙</th> <th>待改進或 檢修事項及結果</th> <th>檢核日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■				2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■				3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■				4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■				5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■				6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■				7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■				<p>本表使用者：遊戲場設施管理人員 遊戲場名稱：通興小遊戲場 自主檢查日期：115年5月5日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>安全檢查內容</th> <th>符合情形/項目 是 否</th> <th>無適用 無障礙</th> <th>待改進或 檢修事項及結果</th> <th>檢核日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。</td><td>■</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期	1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■				2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■				3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■				4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■				5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■				6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■				7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■			
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容																																																																																																																																																			
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。																																																																																																																																																			
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。																																																																																																																																																			
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。																																																																																																																																																			
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。																																																																																																																																																			
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。																																																																																																																																																			
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。																																																																																																																																																			
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。																																																																																																																																																			
項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期																																																																																																																																															
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■																																																																																																																																																		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■																																																																																																																																																		
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■																																																																																																																																																		
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■																																																																																																																																																		
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■																																																																																																																																																		
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■																																																																																																																																																		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■																																																																																																																																																		
項次	安全檢查內容	符合情形/項目 是 否	無適用 無障礙	待改進或 檢修事項及結果	檢核日期																																																																																																																																															
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容清晰可見。	■																																																																																																																																																		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、維護空間無障礙物。	■																																																																																																																																																		
3	屬室內環境者，應備有有效期內之急救用品。	■																																																																																																																																																		
4	遊戲設施基礎穩固，地墊未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	■																																																																																																																																																		
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。	■																																																																																																																																																		
6	具有軸承組件之遊戲設施(輪軸、旋轉、擺盪設施等)應功能正常，並有做適當潤滑，無異音。	■																																																																																																																																																		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	■																																																																																																																																																		

說明：115年1月、2月、3月、4月、5月兒童遊戲場設施自主檢查表

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(一)

校園安全與兒童遊戲場檢核

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">檢查結果</th> </tr> <tr> <td colspan="3">安全檢查內容，符合項目：計 <u>15</u> 項、不符合項目：計 <u>2</u> 項。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面裂縫約 3 公分 公告停止使用期間：1141103 處理方式：<input checked="" type="checkbox"/>修繕<input type="checkbox"/>拆除<input type="checkbox"/>更新，處理完成日期：</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">處理前照片</td> <td style="text-align: center;">處理中照片</td> <td style="text-align: center;">處理後照片</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">損壞設施名稱： 公告停止使用期間： 處理方式：<input type="checkbox"/>修繕<input type="checkbox"/>拆除<input type="checkbox"/>更新，處理完成日期：</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">處理前照片</td> <td style="text-align: center;">處理中照片</td> <td style="text-align: center;">處理後照片</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> 檢查人員簽章： 業務主管簽章： </td> </tr> </table>	檢查結果			安全檢查內容，符合項目：計 <u>15</u> 項、不符合項目：計 <u>2</u> 項。			備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。			遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。			損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面裂縫約 3 公分 公告停止使用期間：1141103 處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：			處理前照片	處理中照片	處理後照片				損壞設施名稱： 公告停止使用期間： 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：			處理前照片	處理中照片	處理後照片				檢查人員簽章：  業務主管簽章： 			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">檢查結果</th> </tr> <tr> <td colspan="3">安全檢查內容，符合項目：計 <u>14</u> 項、不符合項目：計 <u>3</u> 項。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303 處理方式：<input checked="" type="checkbox"/>修繕<input type="checkbox"/>拆除<input type="checkbox"/>更新，處理完成日期：聯絡廠商報價後修繕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">處理前照片</td> <td style="text-align: center;">處理中照片</td> <td style="text-align: center;">處理後照片</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">檢查人員簽章：</td> </tr> <tr> <td colspan="3">業務主管簽章：</td> </tr> </table>	檢查結果			安全檢查內容，符合項目：計 <u>14</u> 項、不符合項目：計 <u>3</u> 項。			備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。			遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。			損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303 處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：聯絡廠商報價後修繕			處理前照片	處理中照片	處理後照片				檢查人員簽章： 			業務主管簽章： 		
檢查結果																																																													
安全檢查內容，符合項目：計 <u>15</u> 項、不符合項目：計 <u>2</u> 項。																																																													
備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。																																																													
遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。																																																													
損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面裂縫約 3 公分 公告停止使用期間：1141103 處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：																																																													
處理前照片	處理中照片	處理後照片																																																											
																																																													
損壞設施名稱： 公告停止使用期間： 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：																																																													
處理前照片	處理中照片	處理後照片																																																											
檢查人員簽章：  業務主管簽章： 																																																													
檢查結果																																																													
安全檢查內容，符合項目：計 <u>14</u> 項、不符合項目：計 <u>3</u> 項。																																																													
備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。																																																													
遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。																																																													
損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303 處理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：聯絡廠商報價後修繕																																																													
處理前照片	處理中照片	處理後照片																																																											
																																																													
檢查人員簽章： 																																																													
業務主管簽章： 																																																													

說明：發現溜滑梯破損進行修繕

說明：發現溜滑梯破損暫時圍封鎖線

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">檢查結果</th> </tr> <tr> <td colspan="3">安全檢查內容，符合項目：計 <u>18</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303-1140401 處理方式：<input type="checkbox"/>修繕<input type="checkbox"/>拆除<input checked="" type="checkbox"/>更新，處理完成日期：廠商報價後修繕完畢</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">處理前照片</td> <td style="text-align: center;">處理中照片</td> <td style="text-align: center;">處理後照片</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">檢查人員簽章：</td> </tr> <tr> <td colspan="3">業務主管簽章：</td> </tr> </table>	檢查結果			安全檢查內容，符合項目：計 <u>18</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。			備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。			遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。			損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303-1140401 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input checked="" type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：廠商報價後修繕完畢			處理前照片	處理中照片	處理後照片				檢查人員簽章： 			業務主管簽章： 			
檢查結果																												
安全檢查內容，符合項目：計 <u>18</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。																												
備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。																												
遊戲設施(含鋪面)損壞及處理情形：(請依處理前、中、後，附上照片，本項得視損壞設施數量增列欄位及照片)。																												
損壞設施名稱：國小遊戲場橘色溜滑梯面大裂縫需汰換 公告停止使用期間：1150303-1140401 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input checked="" type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：廠商報價後修繕完畢																												
處理前照片	處理中照片	處理後照片																										
																												
檢查人員簽章： 																												
業務主管簽章： 																												

說明：更新溜滑梯進行修繕

說明：更新溜滑梯進行修繕

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(二) 無菸無毒環境營造

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：空氣品質空汙旗擺放在明顯的位

說明：空氣品質小尖兵在晨間播報空氣



說明：朝會時向學生宣導依照空氣品質
旗幟來進行戶外活動

說明：校網公告查獲電子煙之煙油檢驗
流程



校園內外周邊有無「菸蒂」	無	有菸蒂,並立即清除
廁所內外	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
頂樓(請加強檢視)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
教室陽台	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
樓梯間	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
走廊	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
水溝	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
操場	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
垃圾及資源回收區	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
警衛室	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
校門口	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

說明：校園周邊張貼禁菸公告

說明：無菸環境營造(定期無菸環境填

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(二) 無菸無毒環境營造

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市 佳里 區衛生所菸害防制訪查紀錄表 ※訪查日期: 115年2月25日 8時45分

商家資料	場所名稱	通興國小/通興國小附幼/校園周邊 7873531	場所電話		
	場所地址	臺南市臺南市佳里區區內里埔頂5之1號			
	場所性質	<input type="checkbox"/> 全面禁菸場所 <input type="checkbox"/> 得設吸菸區(室)場所 <input type="checkbox"/> 販賣菸品場所			
	場所類別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 餐飲店 <input type="checkbox"/> 便利商店 <input type="checkbox"/> 檳榔攤 <input type="checkbox"/> 雜貨店 <input type="checkbox"/> 公園綠地 <input type="checkbox"/> 三人以上共用室內工作場所 <input type="checkbox"/> 其他供公眾消費之室內場所 <input type="checkbox"/> 其他:			
訪查項目		法條	違者罰鍰	訪查結果	
				合格	不合格
全面禁菸場所	1. 沒有免費供應菸品(含電子煙)、未經健康風險評估通過之指定菸品及其必要組合元件。	第14條	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 沒有人吸菸。	18 第19條第1項	2千至1萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 在所有入口處設置明顯禁菸標示。	18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 不得供應菸灰缸(包含作為菸灰缸用途之紙杯、鐵桶、濕紙巾等)等與吸菸有關之器物。	18 第19條第2項	1萬至5萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 沒有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告以下物品: 一、與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品。 二、類菸品(如:電子煙)或其組合元件。 三、未通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。	第15條	1萬至5000萬	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
販賣菸品場所	1. 消費者無法自行拿到菸品(含電子煙)(菸酒專賣店例外)	第8條	1萬至5萬	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 無促銷菸品或菸品廣告。(提供菸品試抽、菸盒再利用將品牌面展示、折扣方式銷售、單支散裝方式販售...等)	第12條	10萬至2500萬	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 看不到任何電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他任何引人注意的方式做菸品展示。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 於菸品展示處張貼菸害警示圖文。(若無菸品展示請張貼於入口明顯處)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 菸品容器最大外表面接近開口區域,印有明顯健康警示圖文。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 菸品展示只看得到各品牌1面菸品展示面及價錢標示,且菸盒上的警示圖文讓消費者清楚辨識。	第13條	1萬至5萬	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 菸品展示架距離地面130公分以上,且距離結帳櫃台2公尺以上(例外: <input type="checkbox"/> 有服務人員站在菸品展示架前方, <input type="checkbox"/> 菸酒專賣店)。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. 菸品展示不正對著門外或菸品展示距離門口2公尺以上。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. 菸品展示面積加起來不超過2平方公尺。(菸酒專賣店例外)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. 菸品之價格標示,為白底黑字且字型大小一致。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
上述訪查項目結果為"不合格",即違反菸害防制法規定,衛生局將進行複查,若經查核仍未符合規定,衛生局將依法逕行處分。					
備註					
負責人/管 理人請注意	1、禁菸標示:張貼於所有入口明顯處,勿遮蔽;如褪色、脫落請自行更新,否則視同違規未張貼。 2、禁菸標示或警示圖文,如有需求可至衛生局(所)申請。 3、如對菸害防制法或菸品陳列規定有任何問題,請上臺南市政府衛生局網站菸害防制專區查詢,或於上班時段(服務時間 08:00-12:00, 13:30-17:30)撥打菸害專線 6352631 洽詢。 4、本表僅為今日訪查紀錄,日後稽查合格與否,以當時稽查事證為憑。				
<input type="checkbox"/> 負責人 <input checked="" type="checkbox"/> 在場人 簽名: <u>顏詩思</u> 訪查人員簽名: <u>顏詩琦</u> 編號: 020424					

第一聯衛生所自存(白) 第二聯業主留存(黃)

說明: 衛生所每學期到校進行菸害防制訪查

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(二) 無菸無毒環境營造

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：安排專人定期清理風扇灰塵



說明：每周水溝清刷預防登革熱



說明：定期修剪校園樹木



說明：環保局進行戶外水溝消毒



說明：無毒環境營造(有機蔬菜種植)



說明：無毒環境營造(食用有機蔬菜)

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(二) 無菸無毒環境營造

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市通興國小登革熱防治行政巡查檢核表

學校	佳里區通興國小	巡查人數	4人	巡查日期	114.10.23
職務	總務主任	教導主任	學務組長	教務組長	
巡查區域	北棟教室 周遭水溝	車棚 區域水溝	榕樹遊戲場 周遭水溝	西棟教室 周遭水溝	
室外	1. 巡檢是否有積水容器 (如花瓶、盆栽、水缸 (桶)、貯水池、空瓶、 空盒、廢棄輪胎等)?	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第2題 免填)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第2題 免填)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第2題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第2題 免填)
	2. 上述積水容器中的水是 否已傾倒或移除?	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
	3. 水溝是否有其他易生蚊 蟲之雜物堆(落葉叢、 垃圾堆積等)?	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第4題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第4題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第4題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第4題 免填)
	4. 上述雜物堆是否已清 理?	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
	5. 水溝是否有淤泥?	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第6題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第6題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第6題 免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第6題 免填)
	6. 淤泥是否已清理?	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
	7. 水溝是否有積水?	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第8題 免填)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第8題 免填)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第8題 免填)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有 (如沒有,第8題 免填)
	8. 積水是否有掃開?	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
	9. 其他草清行動:	拔除雜草 拔雜草 拔除雜草 拔除水溝雜 草			
巡檢人員簽章					
校長核章					

說明:

- 一、當填寫檢查表時,若發現有積水或積水處應立即清除,並將容易積水的容器回收,依循「巡、倒、清、刷」的原則進行。
- 二、每週四為水溝草清日,巡檢人員應到負責區域檢視班級草清情形,並予以提醒。

說明：登革熱防治行政巡查檢核表

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(三) 照度檢核表

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

台南市通興國小114下學期教室測光表																				
測量日期：115.2.5		天氣：晴								測量表未開燈開窗後								改善表開燈後		
課段 (Class)	位置	課桌部份								平均	粉板部份								標準：750米燭光	
		前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中		後左	右上	右中	右下	中上	中中	中下	後上	後中	後下
一年級	測量	420	372	392	400	393	322	416	389	346	380	380	321	483	346	296	465	316	232	
	改善後	860	840	852	762	789	751	842	686	712	912	898	861	962	865	785	925	865	765	
二年級	測量	496	458	402	416	352	400	420	410	404	410	418	321	386	362	296	368	316	232	
	改善後	960	910	952	945	865	812	750	756	723	1021	986	995	980	865	789	953	912	890	
三年級	測量	414	483	470	481	412	431	326	400	335	450	328	350	450	362	365	430	433	358	
	改善後	916	883	890	887	812	831	826	800	702	943	917	895	967	892	865	914	898	812	
四年級	測量	453	474	450	350	315	415	426	387	415	427	400	452	412	382	402	404	382	350	
	改善後	1053	974	930	1030	901	875	869	876	867	1012	990	843	1041	382	817	950	848	897	
五年級	測量	418	403	440	425	331	419	380	321	354	460	480	406	368	311	320	343	385	331	
	改善後	998	903	840	825	831	819	840	869	854	1042	980	1006	811	890	920	943	985	931	
六年級	測量	422	410	346	416	323	423	465	348	414	417	411	433	395	339	370	316	345	337	
	改善後	822	840	846	916	901	923	905	848	814	1017	919	933	1006	939	870	959	945	877	
自然教室	測量	410	380	323	378	428	420	402	380	411	401	434	406	350	364	348	365	348	352	
	改善後	758	736	718	720	728	820	702	680	811	905	948	852	853	964	801	934	906	850	
視聽教室	測量										428	423	402	341	341	302	391	411	402	
	改善後										771	728	770	723	761	755	842	734	714	
電腦教室	測量	446	416	425	323	312	315	386	332	285	405	408	452	453	464	401	434	406	350	
	改善後	821	797	825	813	749	683	823	770	730	757	720	713	740	720	690	718	773	720	
圖書室	測量	407	436	418	370	342	400	394	370	330										
	改善後	707	736	718	770	742	700	794	670	630										

測光人員： 陳奕伶

總務主任： 謝奇志

校長： 張吉宏

說明：教室採光測量記錄表

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(三) 照度檢核表


佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)




說明:更換燈管後，關燈測光




說明:更換燈管後，關燈測光



說明:更換燈管後，關燈測光



說明:更換燈管後，開燈測光



說明:更換燈管後，開燈測光



說明:更換燈管後，開燈測光

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(四) 飲用水設備維護

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

114年度臺南市各級學校暨專設幼兒園 飲用水設備之水質檢測勞務採購簽收單

本公司承攬「114年度臺南市各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購」乙案，今已完成貴校飲用水設備之水質檢測共計 2 壺(詳如水質檢測報告)，並依契約規定完成：

1. 採檢日期：114 年 7 月 4 日 (第3季) 未逾期 逾期
2. 水質檢測報告
3. 本次請款發票

惠請 貴校辦理點驗(收)。

此致

臺南市佳里區通興國民小學

廠商名稱：建利環保顧問股份有限公司 114 年 7 月 16 日
 負責人：李建南
 地址：高雄市前鎮區新街路288之8號6樓之2
 電話：07-8150815

承辦人 核章	承辦處主任 核章	機關首長或授權人員 核章
		

備註：

1. 依契約規定，簽收單之日期以「機關收文日」為完成獲約日，請各校配合收文用印。
2. 依契約規定，承攬廠商應於各別學校採樣後15個日曆天內書面通知受檢學校。
3. 本聯發收單一併學校自行留存，一併請寄回善化國小總務處收(臺南市善化區建學路63號)。

中 華 民 國 114 年 7 月 16 日

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號
 地址：高雄市前鎮區新街路288-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰
 專業編號：GD114H04249

樣品檢驗報告

受 檢 單 位：臺南市佳里區通興國民小學
 計畫名稱：※
 採 樣 地 點：臺南市佳里區內里埔路5-1號
 採 樣 單 位：建利環保顧問股份有限公司(許可證字號：環檢部環檢證字第055號)
 實 別：學校 檢 測 目 的：定期檢測
 行 程 代 碼：※
 報 告 編 號：114-07-日04249
 報 告 日 期：114 年 07 月 10 日
 收 據 時 間：114 年 07 月 04 日 17 時 50 分

- 註：
1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可，並依其公告之檢驗方法分析。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
 3. 本檢驗報告不得隨意複製或分發使用及作為宣傳廣告之用。
 4. 本公司經環境部核可之報告簽字人如下：
 無機檢測類(鉍)鉍(GD1-03)、□鉍日普(GD1-05)、□鉍巧文(GD1-08)、□非鉍約(GD1-09)
 本報告已由核可報告簽字人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
 5. 有標示“張”者，係指委託單位無提供相關資料。
 6. 檢驗報告共 3 頁，分發使用無誤。
 7. 採樣方法為即時，表示此採樣方法未即時可數據僅供參考。
 8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主任：鄭舒德

聲明書：

- (1) 謹保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失賠償等賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴厲之法律制裁。

負 責 人：李 建 南
 檢 驗 室 主 管：鄭 舒 德
 0116520

說明：114年第3季飲用水勞務採購簽收

說明：114年第3季大腸桿菌檢驗報告

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環檢部環檢證字第055號
 地址：高雄市前鎮區新街路288-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰
 專業編號：GD114H04249

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.57A
 樣品編號：H-04249-01 採樣日期：114年07月04日11時27分
 採樣位置：北棟教室梯間
 樣品特性：溶液

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：			
檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年07月04日 20時11分	114年07月05日 18時55分

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主任：鄭舒德

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號	辦公室	*登記使用有效期間	112 年 月 日
設備設置單位	通興國小總務處	連絡電話	06-7873531
設備負責人	鄭舒德	設備管理人	鄭舒德
水源類別	自來水+逆滲透		

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
112.2.7	✓	消毒	✓		林明信	定期維護
113.7.10	✓	消毒	✓		林明信	定期維護
114.1.6	✓	消毒	✓		林明信	定期維護
114.8.21	✓	消毒	✓		林明信	定期維護
115.2.23	✓	消毒	✓		林明信	定期維護

設備維護單位：111年度得標廠商 SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
 電話：高雄分公司 07-3012121

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容。
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

說明：114年第3季大腸桿菌檢驗報告

說明：辦公室飲用水設備水質檢驗紀錄

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(四) 飲用水設備維護

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

114年度臺南市各級學校暨專設幼兒園 飲用水設備之水質檢測勞務採購簽收單

本公司承攬「114年度臺南市各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購」乙案，今已完成貴校飲用水設備之水質檢測共計 2 臺(詳如水質檢測報告)，並依契約規定完成：

1. 採檢日期：114 年 10 月 13 日 (第4季)，未逾期逾期
2. 水質檢測報告
3. 本次請款發票

惠請 貴校辦理點驗(收)。

此致

臺南市佳里區通興國民小學

廠商名稱：建利環保顧問股份有限公司
負責人：李建南
地址：高雄市前鎮區新街路288之8號6樓之2
電話：07-8150815

承辦人 核章	承辦處室主任 核章	機關首長或授權人員 核章
		

- 備註：
1. 依契約規定，簽收單之日期以「機關收文日為完成履約日」，請各校配合收文用印。
 2. 依契約規定，承攬廠商應於各別學校採樣後15個日曆天內書面通知受檢學校。
 3. 本聯發收單一份學校自行留存，一份請寄回善化國小總務處收(臺南市善化區進學路63號)。

中 華 民 國 114 年 10 月 23 日



建利環保顧問股份有限公司 環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路288-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：孫仁杰 專案編號：GD114H06529

樣品檢驗報告

受檢單位：臺南市佳里區通興國民小學
計畫名稱：※
採樣地點：臺南市佳里區內里埔頂5-1號
採樣單位：建利環保顧問股份有限公司(許可證字號：環境部環檢證字第055號)
業別：學校 檢測目的：定期檢測
行程代碼：※
報告編號：114-10-00529
報告日期：114年10月21日
收樣時間：114年10月13日 17時30分

- 註：
1. 檢驗項目有標示“※”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可，並依其公告之檢驗方法分析。
 2. 低於方法檢測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法檢測極限值及單位(NDL)。
 3. 本檢驗報告不得隨意複製或分發使用及作為宣傳廣告之用。
 4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下：
無機檢測類-鄧舒純(GD1-03)、張日香(GD1-05)、許巧文(GD1-08)、李輔均(GD1-09)
本報告已由核可報告簽署人審核簽發，並簽署於內部報告文件。
 5. 有標示“※”者，係指該單位無提供採樣資料。
 6. 檢驗報告共 3 頁，分發使用無紙。
 7. 採樣方法為密時，表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
 8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：鄧舒純

聲明書：

- (1) 謹保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於罪、公務員受賄等偽造公文書及資污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及資污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：李建南
檢驗室主管：鄧舒純
0140658

說明：114年第4季飲用水勞務採購簽收

說明：114年第4季大腸桿菌檢驗報告

建利環保顧問股份有限公司 環境部許可證字號：環境部環檢證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路288-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：孫仁杰 專案編號：GD114H06529

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.57A
樣品編號：H-06529-02 採樣日期：114年10月13日 10時15分
採樣位置：北棟教室梯間
樣品特性：溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：鄧舒純

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年10月13日 18時17分	114年10月14日 19時30分

0140656

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號	辦公室	*登記使用有效期間	112年 月 日
設備設置單位	通興國小總務處	連絡電話	06-7873531
設備負責人	鄧舒純	設備管理人	鄧舒純
水源類別	自來水+逆滲透		

一、設備維護紀錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
112.2.7	✓	消毒	✓		鄧舒純	鄧舒純
113.7.10	✓	消毒	✓		鄧舒純	鄧舒純
114.1.6	✓	消毒	✓		鄧舒純	鄧舒純
114.8.21	✓	消毒	✓		鄧舒純	鄧舒純
115.2.23	✓	消毒	✓		鄧舒純	鄧舒純

設備維護單位：111年度得標廠商 SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

電話：高雄分公司 07-3012121

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容。

(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

說明：114年第4季大腸桿菌檢驗報告

說明：辦公室飲用水設備水質檢驗紀錄

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(四)
飲用水設備及水塔維護

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：水塔清洗前照片(編號1)




說明：水塔清洗後照片(編號1)



說明：水塔清洗前照片(編號2)



說明：水塔清洗後照片(編號2)



說明：水塔清洗前照片(廚房)



說明：水塔清洗後照片(廚房)

臺南市114學年度通興國民小學建置良好健康環境(五) 學生參與校園綠化

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：校長帶領學生種植花苗進行綠化



說明：校長帶領學生種植花苗進行綠化



說明：學生參與校園美化綠化工作



說明：學生參與校園美化綠化工作



說明：學生參與校園美化綠化工作



說明：學生在美化的花園與潔牙作品拍照