

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市立和順國民中學

檢核日期：114年8月25日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他	化糞池破損	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	文昌樓西側化糞池破損，影響校園環境安全衛生，修繕經費 149000 元已函報教育局申請補助改善。
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為		一、文昌樓西側化糞池破損，影響校園環境安全衛生，修繕經費 149000 元已函報教育局申請補助改善。		

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	召集人校長杜俊興、執行秘書總務主任黃世豪、教務主任李舒婷、學務主任戴怡靜、家長會長徐長源、教師黃永隆、教師黃中聖、教師蕭惠仁、事務組長林滿翰、設備組長吳靜慧、資訊組長林信廷、體育組長李芳信、生教組長陳璽名、活動組長黃美惠、衛生組長吳品融。
----------	---

承辦人：

事務組長 **林滿翰**

總務主任：

教師兼總務主任 **黃世豪**

校長：

臺南市立和順國民中學校校長 **杜俊興**

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市立和順國民中學

學校人數：862

校園安全檢核表檢核日期：114 年 8 月 25 日

列管編號	不需填
<input type="checkbox"/> 無改善事項	
<input checked="" type="checkbox"/> 缺失改善進度：	
<input type="checkbox"/> 已自行處理完畢	
<input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢	
<input checked="" type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助	
<input type="checkbox"/> 尚未處理	
<input type="checkbox"/> 其他:	
簡述：文昌樓西側化糞池破損，影響校園環境安全衛生，修繕經費149,000元已函報教育局申請補助改善。	





表日期：114 年 8 月 25 日

製表人：事務組 林滿翰

單位主管：教師兼總務主任 黃世豪

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市立和順國民中學

檢核日期：__115__年__2__月__25__日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他	屋頂、平台是否漏水	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	召集人校長杜俊興、執行秘書總務主任黃世豪、教務主任李舒婷、學務主任戴怡靜、家長會長沈逸鋒、教師柯曼麗、教師周文昭、教師吳明松、事務組長林滿翰、設備組長吳靜慧、資訊組長林信廷、體育組長李芳信、生教組長陳璽名、活動組長黃美惠、衛生組長陳品融。
----------	---

承辦人：

事務組長 林滿翰

總務主任：

教師兼總務主任 黃世豪

校長：

臺南市立和順國民中學校長 杜俊興

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市立和順國民中學

學校人數：862

校園安全檢核表檢核日期：115 年 2 月 525

填表日期：115年>月>日

列管編號	不需填
<p>■無改善事項</p> <p>缺失改善進度：</p> <p><input type="checkbox"/>已自行處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/>已向上級爭取經費處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/>已向上級爭取經費尚未補助</p> <p><input type="checkbox"/>尚未處理</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：事務組長 林滿翰

單位主管：教師蔡其世 豪

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05442

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05442-01
 採樣位置: 大成2F西
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 08時31分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李運兩
 檢驗室主管: 郭叔陸

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD114H05442

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.57A
樣品編號：H-05442-02	採樣日期：114年08月18日 08時 38分
採樣位置：文昌2F西	
樣品特性：溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以 下 空 白 -----

報 告 專 用 章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李 建 商
檢驗室主管：郭 叔 陸

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

0136851

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05442

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05442-03
 採樣位置: 明倫2F東
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 08時44分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李連函
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05442

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05442-04
 採樣位置: 大成2F東
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 08時51分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建西
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05442

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05442-05
 採樣位置: 文昌2F東
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 08時58分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李進南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H07214

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.57A
樣品編號: H-07214-04	採樣日期: 114年11月10日 10時15分
採樣位置: 風雨球場	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以 下 空 白 -----

報 告 專 用 章
建利環保顧問(股)公司
負 責 人: 李 建 南
檢 驗 室 主 管: 郭 叔 隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢 測 項 目	培 養 基 名 稱	開 始 培 養 時 間	結 束 培 養 時 間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年11月10日 19時15分	114年11月11日 18時13分

0124581

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H07214

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.57A
樣品編號: H-07214-05	採樣日期: 114年11月10日 10時23分
採樣位置: 明倫2F西	
樣品特性: 溶液	

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以 下 空 白 -----





報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人: 李建南 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年11月10日 19時15分	114年11月11日 18時13分

0124580

「水塔清洗」成果照片



「水塔清洗」成果照片



「校園環境綠美化」成果照片

校園圍欄美化 1



校園圍欄美化 2



校園樹木修剪 1



校園樹木修剪 2



「校園環境綠美化」成果照片

校園景致美化 1



校園景致美化 2



校園景致美化 3



校園景致美化 4



校園景致美化 5




校園景致美化 6



「校園環境綠美化」成果照片

校園景致綠化 1



校園景致綠化 2



校園景致綠化 3



校園景致綠化 4



校園景致綠化 5



校園景致綠化 6



「無菸無毒環境營造紀錄」成果照片

校門口-電子菸防制布條



校門口-禁止吸菸告示



校門口-減少煙害汙染告示



校內-禁止吸菸告示



「無菸無毒環境營造紀錄」成果照片

校內-禁止吸菸告示



校內-菸害防制法修正重點海報



校內-戒菸方法告示



公佈欄-學生製作之反菸拒檳海報



「無菸無毒環境營造紀錄」成果照片

公佈欄-電子菸防制海報



學務處-學生製作之反菸拒毒書籤



學務處-毒品防制宣導展示品



公佈欄-學生製作之反毒宣導海報

