

四、支持性環境：學校物質環境與網頁建置(12%)

1. 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境(5%)。

4-1-1 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。

每項佐證得 1 分，5 項以上獲滿分

臺南市114學年度九份子國民中小學

水塔清洗紀錄與飲用水水質檢測

參加對象	家長	學生	教師
人數			

定期記錄水塔與飲用水水質狀況。

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市立九份子國民中小學
水池水塔清洗報告書




清洗準備區




管路檢查

作業時間：民國 114 年 7 月 12 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

臺南市立九份子國民中小學
水池水塔清洗報告書



清洗中




清洗後電控檢查

作業時間：民國 114 年 7 月 12 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645


說明：進行施做前後畫面

說明：進行施做前後電控檢查畫面

臺南市立九份子國民中小學
水池水塔清洗報告書



總水池清洗前



總水池清洗後

作業時間：民國 114 年 7 月 12 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

臺南市立九份子國民中小學
水池水塔清洗報告書



A棟水塔1清洗前




A棟水塔1清洗後


作業時間：民國 114 年 7 月 25 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

說明：進行施做前後總水池畫面


說明：進行施做前後A棟水塔畫面




說明：進行施做前後水塔畫面



說明：進行施做前後水塔畫面



說明：水質檢測報告書



說明：水質檢測簽收單與檢測報告


臺南市114學年度九份子國民中小學

安全檢核表紀錄


參加對象	家長	學生	教師
人數			

安全檢核表紀錄相關紀錄


佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)




說明：建築物防火避難安全檢驗報告



說明：建築物防火避難安全檢驗報告



說明：建築物防火避難安全檢驗報告(幼兒園)



說明：建築物防火避難安全檢驗報告(幼兒園)

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市立九份子國民中小學 檢核日期：115年2月26日

項次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	建議處理方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與避難設施是否正確無誤並定期進行。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲存及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路佈置是否有線路及不正常使用狀況。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		各類門鎖是否故障損壞、電動門(鐵捲門)啟動時是否有警報。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	有故障
8	消防設備	警報及照明設施是否正常良好。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下沉。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
10	外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	寬度變小或破損，裝修材料脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
11	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	(限期改善)
12	樑、柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	既有裂縫增加加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)
		裂縫寬度是否大於0.4公厘(建議持續檢視)。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)
		混凝土保護層是否剝落。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
		是否有傾斜或穿透性開裂。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	(拍照存查，建議專業人員訪視處理)

總務處

說明：校園建築安全檢核表

13	屋頂	屋頂通風門是否變形。 屋頂防水層表面是否破損(如長龜裂等)。 排水管道是否通暢。 女兒牆是否破損。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	水塔是否有裂縫。 水塔固定設施是否鬆脫。 鋼網是否破損或螺絲鬆脫。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 否，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。 門窗玻璃是否變形。 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
<p>檢核結果補充說明及建議處理、因應作為</p> <p>※ 本自主檢表所列檢核項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。 ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。</p> <p>承辦人： 吳建輝 總務主任： 蔣承芳 校長： 康晉源</p>				

說明：校園建築安全檢核表

校園建築管理檢核表

校名：臺南市立九份子國民中小學 檢核日期：115年2月26日

項次	項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	一般性要點	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	吳建輝	符合	待改進事項
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護。	吳建輝	符合	
3		逃生與避難設施是否正確無誤並定期進行。	吳建輝	符合	
4	門	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	吳建輝	符合	
5		樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	吳建輝	符合	
6		教室門、鎖無損壞。	吳建輝	符合	
7	鐵捲門	鐵捲門無損壞。	吳建輝	符合	
8		有警示標誌提醒進出人員。	吳建輝	符合	
9		電動門(鐵捲門)操作前及操作時環顧四週的狀況並確認無人。	吳建輝	符合	
10	窗	窗戶無損壞、故障。	吳建輝	符合	
11		非安全玻璃之窗戶加貼防碎膠膜。	吳建輝	符合	
12	防盜窗	網架無損壞、斷裂現象。	吳建輝	符合	
13		安裝牢固、不易倒塌。	吳建輝	符合	
14	牆	具有傷害性之視聽角已妥善處理。	吳建輝	符合	
15		外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	吳建輝	符合	
16		內牆無出現裂縫現象。	吳建輝	符合	
17		圍牆無傾斜、裂縫現象。	吳建輝	符合	
18	天花板	樑無傾斜鬆裂現象。	吳建輝	符合	
19		天花板無鬆裂現象。	吳建輝	符合	
20		天花板無漏水的現象。	吳建輝	符合	
21		天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	吳建輝	符合	
22	懸吊物	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	吳建輝	符合	
23		懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	吳建輝	符合	
24	柱	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂。	吳建輝	符合	
25		無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	吳建輝	符合	
26	欄	鐵質和不銹鋼質欄杆無斷裂情況。	吳建輝	符合	
27		水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜。	吳建輝	符合	
28	杆	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	吳建輝	符合	

總務處

說明：校園建築管理情況檢核表

項次	項目	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	安全防護	未置圍籬無圍籬現象。	吳建輝	符合	
2		欄杆止頂端、並漆漆無脫落。	吳建輝	符合	
3		樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	吳建輝	符合	
4		樓梯間照明設備無損壞。	吳建輝	符合	
5	走	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	吳建輝	符合	
6		多次增建之校舍，應與原建築無衝突。	吳建輝	符合	
7	走	走廊排水正常未見積水現象。	吳建輝	符合	
8		未置圍籬(如空中花園)未置圍籬等設施。	吳建輝	符合	
9	屋	屋頂無漏水現象。	吳建輝	符合	
10		屋頂無裂縫、倒塌的現象。	吳建輝	符合	
11		屋頂落水頭無阻塞。	吳建輝	符合	
12		屋頂無雜草雜物。	吳建輝	符合	
13	頂	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無鬆動。	吳建輝	符合	
14		女兒牆上方無堆放物品。	吳建輝	符合	
15	地	地基牢固無地陷滑動、塌陷現象。	吳建輝	符合	
16		牆上土、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	吳建輝	符合	
17	基	地基未受其他新建校舍之影響而改變。	吳建輝	符合	
18	開	地下室無積水。	吳建輝	符合	
19	井	升降設備由管理人員負責管理。	吳建輝	符合	
20		已委專業廠商負責維護保養。	吳建輝	符合	
21	障	已由專業技術人員從事維護保養。	吳建輝	符合	
22	設	已依規定實地平時之維護保養並紀錄。	吳建輝	符合	
23	備	已製作升降設備安全檢核表。	吳建輝	符合	
24		已依法定期由檢核機構發使用證，並張貼於出入口處上方。	吳建輝	符合	

特殊記事：

承辦人： **吳建輝** 主任： **蔣承芳** 校長： **康晉源**

說明：校園建築管理情況檢核表

臺南市114學年度九份子國民中小學

學生參與美化/綠化校園

參加對象	家長	學生	教師
人數	20	25	5

透過校慶結合活動進行校園周圍美化校園計畫。

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：學生透過校慶活動進行美化校園活動。



說明：活動前合影，結合親師生進行美化校園



說明：學生透過課堂進行種植農作物綠化校園



說明：學生進行播種綠化校園

臺南市114學年度九份子國民中小學

無菸無毒環境營造紀錄

參加對象	家長	學生	教師
人數		1400	140

透過各類活動行程無菸無毒環境校園

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：學生透過影片介紹拒絕菸害身體



說明：推廣活動中打擊菸害



說明：校園宣導進行菸害阻斷



說明：講師提供新制菸害防制法進行法規宣導