

校舍安全檢核表

學校名稱：臺南市安南區和順國民小學

檢核日期：115年2月23日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地版(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	

		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				


※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。


※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組 (簽名或蓋章)	陳良圖、陳孟訓、汪純煌、許訓瑞、何友仁、林雅惠、吳芋嫻
---------------------	-----------------------------

承辦人：


總務主任：



校長 

客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司
台南市南區仁慈街 104 號

TEL(06)265-6645

客戶名稱		和順國小		連絡人		事務陳組長		
電話		(06)3557169#198		稅別		二聯式 統一編號		
地址		南市安南區安和路五段178巷5號						
此次施工日期		0115/02/04		施工次數 26 次		合約期限 1900/01/01 ~ 1900/01/01		
此次施工費用		21,420		下次施工日期 0116/02/04		前幾天關水 天		
客戶施工連絡事項： 1130129 和風樓水池浮球過高,管理室水塔下水管漏水。 1140422 和風樓水池進水浮球無法止水,需更換發票：和順國小						客戶簽認(日期) <div style="font-size: 2em; text-align: center;">張</div> <div style="font-size: 2em; text-align: center;">7/4</div>		
水池 RC : 3 式		水塔 RC : 0 式		馬達 : 式		式 M		
SUS : 0 式		SUS : 15 式		揚程 : 式		相 V		
FRP : 0 式		FRP : 0 式		電壓 :		口徑： 運轉方式：☐ 施工時間：08:00 施工組別： ... 0.0		
施 工 前			施 工 中			施 工 後		
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	✓	⑪	排水管是否有關	✓
2	前幾天關水關電	✓		⑫	給水管是否有開	✓		
3	貼於公告通知客戶	✓	⑥	電源箱內狀況	✓	⑬	浮球開關是否正常	✓
4	工作環境狀況	✓	7	池內牆壁狀況	✓	⑭	抽水馬達是否正常	✓
5	施工前後照相	✓	⑧	水管內外狀況	✓	⑮	水位控制是否正常	✓
6	上次施工日期 0114/04/22		⑨	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認	✓
			⑩	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告	○
CHECK 記號： ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目								
備註：						收	☐ 交付	施工人員簽名 <div style="font-size: 1.5em; text-align: center;">陳</div>
						據	☑ 未付	
						費	☐ 收	
						用	☑ 未收	

第一聯：存根聯

本公司清潔標準作業流程(客戶提出意見，現場可溝通調整)

1. 清洗前

- 1.1 抵達客戶指定作業區域，與客戶溝通作業項目與注意事項。
- 1.2 放置、組裝作業設備，並放置相關工具於指定處。
- 1.3 作業前檢查馬達、液面控制設備運作狀況。
- 1.4 開始抽取(洩漏)殘餘水體。

2. 清洗中

- 2.1 進入槽體前進行氧氣濃度監測，無虞後才可進入槽體。
- 2.2 進行施工前拍照。
- 2.3 清洗液面控制器(浮球、雷達控制器或三腳控制棒)，並檢測其功能。
- 2.4 清洗水池、水塔壁面並以加壓水槍沖洗。
- 2.5 清洗水池、水塔底部、以加壓水槍沖洗，並將底層污水(物)排出槽體。
- 2.6 進行施工後拍照。

3. 清洗後

- 3.1 進行馬達送水作業，並檢測相關設備是否正常。
- 3.2 整理清洗設備。
- 3.3 向客戶報告作業中發現問題，並提供改善建議。
- 3.4 客戶簽認、作業完成。

(112) 台水六區合格標準第貳號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 安得富除蟲清業行 (統一編號 17872725)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：沈麗英

營業地址：臺南市東區成大里民族路 1 段 73 號 3 樓

處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

(112) 台水六區合格標準第貳號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 永豐維聯合服務有限公司 (統一編號 54572336)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：劉清偉

營業地址：臺南市南區再興里仁恩街 104 號 1 樓

處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

(112) 台水六區合格標準第貳號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 永豐維水池水塔清潔有限公司 (統一編號 84372124)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：劉源枝

營業地址：臺南市南區再興里仁恩街 104 號 1 樓

處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

本公司依職業安全相關法規設置「安全衛生業務主管」及「缺氧作業主管」，如有需要其他證明文件，歡迎與本公司索取。



結業證書

中職員 8196 字第 3817 號



劉建宏 君〈身份證字號：R122546-███〉中華民國 68 年 10 月 1 日出生，於 96 年 04 月 19 日至 96 年 05 月 25 日參加本會舉辦之勞工安全衛生管理員安全衛生教育訓練班第 038 期，期滿經測驗合格特發給結業證書以資證明。

此 證

本訓練依據台南市政府96年04月10日
南市勞編字第09800331010號函辦理



中華民國職業安全衛生協會
理事長 **邱忠本**

中 華 民 國


96 年

05 月 29 日

本訓練每年應接受至少百小時勞工安全衛生在職教育訓練，訓練專線：(06) 299-7007

中華民國職業安全衛生協會
地址：台南市東區中華東路一段239號3樓之2

甲種安全衛生業務主管-劉建宏



結業證書

中職缺 8195 字第 1537 號



劉建宏 君〈身份證字號：R122546-███〉中華民國 68 年 10 月 1 日出生，於 95 年 08 月 22 日至 95 年 08 月 29 日參加本會舉辦之缺氧作業主管安全衛生教育訓練班第 015 期，期滿經測驗合格特發給結業證書以資證明。

此 證

本訓練依據台南市政府95年08月11日
南市勞安字第09500714830號函辦理



中華民國職業安全衛生協會
理事長 **邱忠本**

中 華 民 國

95 年

09 月 13 日

缺氧作業主管-劉建宏

和順國小校園供水系統佈置圖



永豐餘聯合服務有限公司 自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：和順國小

聯絡方式：

作業場址：台南市安南區安和路五段 178 巷 5 號

TEL：06-2656645

作業日期：115/02/04

FAX：06-2656454

測量點數：5 點

E-mail：

yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	10:03	和順樓	0.3	陳俊傑	
2	13:35	書香樓	0.3	陳俊傑	
3	15:50	集賢樓	0.3	劉建宏	
4	11:40	和風樓	0.3	劉建宏	
5	10:50	警衛室	0.3	劉建宏	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

注意事項：

1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核：蘇秋冠 2/6

和順國小清洗報告書



大水池清洗前



大水池清洗後

業日期：115年2月4日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

和順國小清洗報告書



清洗作業中



作業後電控檢查

作業日期：115年2月4日

永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務電話：06-2656645

和順國小清洗報告書



清洗準備區



管路檢查作業中

作業日期：115年2月4日

永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務電話：06-2656645

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05443

樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市安南區和順國民小學
計 畫 名 稱 : ※
採 樣 地 點 : 臺南市安南區安和路五段178巷5號
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測
行 程 代 碼 : ※
報 告 編 號 : 114-08- H 05443
報 告 日 期 : 114 年 08 月 21 日
收 樣 時 間 : 114 年 08 月 18 日 17 時 00 分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 6 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆 核
檢驗室主管:

郭叔隆

0136847

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05443

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05443-04
 採樣位置: 廚房
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 09時34分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李運南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

0136843

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號
 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H05443

樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 樣品編號: H-05443-04
 採樣位置: 廚房
 樣品特性: 溶液

採樣方法: NIEA W101.57A
 採樣日期: 114年08月18日 09時34分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李運爾
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年08月18日 18時15分	114年08月19日 16時45分

0136843

臺南市114學年度和順國民小學 學生參與校園美化綠化工作



學生參與校園美化工作



學生清理草皮美化校園



衛生服務隊每天巡檢校園環境



學生種植農作物綠化校園



學生種植農作物綠化校園



學生種植農作物綠化校園

臺南市114學年度和順國民小學 教室照度檢查紀錄成果表

照度測量/檢查紀錄																													
臺南市和順國民小學114學年第一學期 室內活動室照度檢查紀錄表																													
測量日期：114.9.3										測量時間：14:20										天氣：陰									
班級	測點	桌面										白板/黑板										攝錄管數量							
		前		前		中		中		後		後		前		前		中		中			後		後				
		右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左		右	左					
108	測點	398	354	385	445	371	438	428	373	457	405	300	300	350	270	375	257	235	263	260	419	0							
班	改善後											508	573	532	615	571	529	604	503	502	451	0							
204	測點	701	503	462	428	609	508	566	635	588	556	280	326	332	304	329	400	330	404	484	642	0							
班	改善後											827	780	960	901	845	980	916	1000	1156	689	0							
306	測點	429	469	460	489	432	416	606	470	390	463	351	531	628	294	534	565	322	404	401	530	0							
班	改善後											930	576	673	525	508	759	473	521	543	464	0							
402	測點	376	464	620	416	433	560	424	427	428	461	250	369	301	224	385	315	261	355	383	434	0							
班	改善後											560	603	501	521	600	582	420	525	654	552	0							


測量人員：陳美菱



教室照度檢查紀錄表



護理師至教室班級測光照度



護理師至教室班級測光照度

臺南市114學年度和順國民小學 營造無菸無毒環境成果表



張貼戒菸海報於校門口



張貼禁菸標誌於校門口



糾察隊在前門向家長宣導菸害



糾察隊在後門向家長宣導菸害



衛生服務隊校園巡守檢拾菸蒂



升旗時向全校師生宣導菸害防治