

臺南市玉井國小 112 學年度健康促進績優學校

4-1-1---學校物質環境

1.安全檢核紀錄表

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書		F 1-1			
檢查查號	T11207200850	申報日期	112年 月 日		
一、下列建築物係建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報、檢核檢查報告及申報文件、檢核合格者。 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。 此致 台南市政府工務局 申報人：臺南市玉井國民小學 校長：李信達 等2人 (詳申報人名冊) (簽章)					
申報日期： 年 月 日					
檢核文件 (依序排列)	1.申報書(申報人名冊、專業檢査人名冊、建築物申報標準檢査表) 2.檢査報告書總表1份 3.改善計畫書0份 4.檢査報告書1份 5.昇降設備使用許可證檢査表0份 6.五防及改善用檢査表*0份 7.檢査紀錄圖1份 8.建築物疑似石構建材料表* 9.現況照片1份 10.使用執照影本1份 11.建物權利證明文件影本1份 12.公共意外責任保險證明文件1份 13.室內裝修合格證明1份 14.專業檢査或檢査人員可證明表1份	申報建築物或營業場所名稱	臺南市玉井國民小學-附設的幼兒園	現況用途	F3 幼兒園
申報建築物地址	臺南市玉井區中五路1號	建築物座落	樓度：120.45891 緯度：23.121637		
使用執照字號	88南工局使字第246號	建築物範圍	本全宅範圍 之樓地板面積	408.77平方公尺	
建築物種類	整體為地上1層、地下0層建築物	申報樓層別	(第一項原則) 地上001層		
檢査人員資料	名稱 昇安建築物公共安全檢査有限公司 負責人姓名 陳清吉 通訊地址 台南市安南區安中路一段402號 電話 06-2469101 檢査人員姓名 李文凱 檢査日期 112年08月15日至112年08月15日	名稱 昇安建築物公共安全檢査有限公司 負責人姓名 陳清吉 通訊地址 台南市安南區安中路一段402號 電話 06-2469101 檢査人員姓名 李文凱 檢査日期 112年08月15日至112年08月15日	檢查查號	T11207200850	

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書		F 2-1-1	
檢查查號	T11207200850	申報日期	112年 月 日
一、申報建築物名稱：臺南市玉井國民小學-附設的幼兒園 二、申報場所名稱：臺南市玉井區中五路1號 三、使用執照字號：88南工局使字第246號 四、使用執照核發日期：1986年10月20日 五、最近一次變更使用許可字號：88南工局使字第246號			
檢查查號類別及項目			
1. 面積區劃	(1)十層以下樓層 (2)十一層以上樓層	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
2. 特定用途空間區劃	(1)航空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
3. 垂直區劃	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
4. 層間區劃	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
5. 貫穿部區劃	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃 (2)地下建築物本體區劃	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
7. 高層建築物區劃	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
8. 防火區劃之防火門窗	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(二)非防火區劃分間牆	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(三)內部裝修材料	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(四)避難層出入口	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(五)避難層以外樓層出入口	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(六)1. 連續式店舖商場之室內通路 2. 一般走廊	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格
(七)1. 設置與步行距離 2. 設置與垂直樓梯之限制 3. 樓梯及平臺淨寬度	(1)防空部分 (2)電梯梯間 (3)昇降機間 (4)垂直貫穿樓地板之管溝間及其他類似部分	合格 改善 不合格	合格 改善 不合格

建物安全檢查一申報書

建物安全檢查一報告書

建築物防火避難設施與設備安全檢查紀錄簡圖		F 2-4	
檢查查號	T11207200850	申報日期	112年08月15日至112年08月15日
配置圖			
申報建築物或營業場所名稱	臺南市玉井國民小學-附設的幼兒園	申報日期	112年 月 日
申報建築物地址	臺南市玉井區中五路1號	申報樓層別	(第一項原則) 地上001層
檢查查號			

建利環保顧問股份有限公司			
地址：高雄市中區橋南街288-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：翁仁杰			
專業編號：GD12H06677			
飲用水樣品檢驗報告			
樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.50A		
樣品編號：H-06677-01	採樣日期：112年11月13日 10時04分		
採樣位置：和平樓1F			
樣品特性：澄液			
檢驗項目	檢驗單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			
本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：			
檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年11月13日 17時36分	112年11月14日 19時10分
第 2 頁 (共 3 頁)			

建物安全檢查一記錄圖

飲用水檢測

3. 學生參與校園美化綠化工作

台南市玉井國小環境教育五年級實施成果

--校園環境美化 成果照片(1)



校園美化-蘭花共生-說明



校園美化-蘭花共生-學生綁蘭花



校園美化-蘭花共生-操作說明



校園美化-蘭花共生-學生綁蘭花



校園美化-蘭花共生-學生綁蘭花



校園美化-蘭花共生-大合照

環境教育-校園環境整潔 成果照片(2)



校園美化-操場復原



雜草堆肥利用



雜草堆肥利用



校園環境整潔美化



校園美化與整潔一起來

4.每學期教室照度檢查紀錄



教室黑板照度檢查-1



教室黑板照度檢查-2



教室學生課桌椅照度檢查-1



教室學生課桌椅照度檢查-2

