

臺南市大內區二溪國民小學健康促進成果

安全檢核紀錄

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市大內區二溪國民小學 檢核日期：113年8月27日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	無此項
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。
 ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組：甘耀輝 葉建志 蔡建志 蔡建志 葉建志 葉建志 葉建志
 承辦人：蔡建志 葉建志 蔡建志 葉建志 葉建志 葉建志 葉建志
 總務主任：蔡建志 葉建志 蔡建志 葉建志 葉建志 葉建志 葉建志
 校長：甘耀輝

說明：校園安全檢核表

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市大內區二溪國民小學

檢核日期：114年 7月 20日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混泥土）是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隙	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	無此項目
12	樑、牆、壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
		屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（限期改善）	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	
		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
		鋼棚是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
14	建物附屬設備	室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）	
		高度 1.5 公尺以上欄杆是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（限期改善）	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（限期改善）	
15	其他	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（限期改善）	
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為		校舍已辦理建築物公共安全申報區消防安全設備檢修申報，符合規定		

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	甘耀輝 葉建志、蕭俊毅、葉大信、廖淑娟、田同志		
承辦人	葉建志	總務主任	校長
	葉建志	蕭俊毅	甘耀輝

說明：校園安全檢核表

臺南市大內區二溪國民小學健康促進成果
水塔清洗



說明：定期清洗水塔



說明：定期清洗水塔

臺南市大內區二溪國民小學健康促進成果
學生參與校園美化綠化工作



說明：學生每週清理校園周邊環境



說明：學生每日進行校園環境清掃

臺南市大內區二溪國民小學健康促進成果

教室照度檢查

臺南市大內區二溪國小教室採光測量紀錄表 測量日期：113年02月17日

班別	粉板照度										桌面照度										測量時間	天候		
	位置照度	右上	右中	右下	中上	中央	中下	左上	左中	左下	平均	右上	右中	右下	中上	中央	中下	左上	左中	左下		平均	時分	晴
幼稚園	969	836	721	1009	903	772	871	779	716	842	1241	1146	1115	1225	1150	1084	936	971	926	1088	15時00分	*		
一甲	1127	1157	768	1395	1332	971	1402	1340	912	1156	722	828	800	637	723	677	612	712	733	716	16時00分	*		
二甲	1523	875	620	1648	1314	907	1378	821	624	1079	757	803	897	739	804	788	847	943	932	834	15時50分	*		
三甲	1075	845	713	1149	1036	845	1009	921	751	927	662	810	712	629	681	617	766	809	735	713	15時40分	*		
四甲	868	753	624	1130	923	789	1030	781	763	851	672	663	670	646	554	547	696	637	644	637	15時30分	*		
五甲	1403	1231	873	1137	903	728	1356	1124	833	1065	835	839	863	888	894	839	867	895	839	862	15時20分	*		
六甲	1993	1420	878	1258	916	779	1772	1053	721	1199	936	907	801	1015	1052	781	844	799	750	876	15時10分	*		
音樂教室	671	576	558	424	426	433	646	542	451	525	722	708	624	615	684	625	939	925	859	745	16時30分	*		
視聽教室	615	562	430	519	534	493	674	585	522	548	730	853	703	655	685	543	927	848	809	750	16時10分	*		
自然教室	799	693	665	770	734	689	928	816	723	757	833	761	741	735	638	737	862	782	759	761	16時20分	*		
電腦教室	1488	875	673	838	654	603	1424	1036	670	918	666	722	691	882	784	726	675	720	653	724	16時40分	*		
合計	11562	8987	6802	10268	8772	7237	11619	9019	6970	9026	7535	7894	7502	7441	7498	6880	8035	8070	7713	7619	開燈測量			
平均	903	899	680	1027	877	724	1162	902	697	874	754	789	750	744	750	688	804	807	771	762				
標準值	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500				

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)
2. 依據教育部國民及學前教育署中華民國108年5月13日臺教國署字第1080054295號修正學校一般教室照明標準為：
※桌面照度不低於500燭光 (LUX) ※黑板照度不低於750燭光 (LUX)
3. 本校測量結果：(1)部分教室黑板照度值低於750LUX，分析原因為黑板電燈照度不足，建請總務處盡速處理。
(2)部分教室桌面照度平均值過高，若課堂中請教師視情況將窗簾拉上，若窗簾損壞建請總務處處理。

測量及填報者：護理師劉芳玉 學務組長：教師葉其彥 教導主任：教師顏美雲 總務主任：教師葉建志 校長：二溪國民小學 校長甘耀權

說明：113.02.17 教室照度檢查，

臺南市大內區二溪國小教室採光測量紀錄表 測量日期：113年09月04日

班別	粉板照度										桌面照度										測量時間	天候		
	位置照度	右上	右中	右下	中上	中央	中下	左上	左中	左下	平均	右上	右中	右下	中上	中央	中下	左上	左中	左下		平均	時分	晴
幼稚園	887	724	687	964	859	770	866	767	682	801	1201	1146	1105	1269	1156	1064	1087	1057	995	1120	15時10分	*		
一甲	1265	1103	780	1371	1284	980	1334	1220	931	1141	760	833	848	695	780	807	700	802	761	776	14時35分	*		
二甲	1565	931	653	1821	1325	836	1673	1071	684	1173	789	865	859	711	807	761	745	887	901	814	14時40分	*		
三甲	1177	1103	786	1283	1245	902	1255	1166	952	1097	763	827	801	676	805	695	881	983	892	814	14時45分	*		
四甲	902	802	628	1185	1019	869	1061	931	776	908	652	699	722	640	593	615	757	732	725	682	14時50分	*		
五甲	1384	1229	916	1312	1058	963	1373	1148	911	1144	874	947	940	914	1010	1003	988	1062	1090	981	14時30分	*		
六甲	1915	1263	864	1377	975	842	1720	1154	823	1215	1103	1192	1004	1025	1124	1008	884	1069	980	1043	14時25分	*		
音樂教室	682	593	586	463	452	481	682	681	476	566	725	718	635	650	702	635	932	956	861	757	15時30分	*		
視聽教室	732	560	502	583	567	558	658	578	503	582	633	955	651	767	803	666	1157	1162	1151	883	15時00分	*		
自然教室	860	802	776	860	858	865	1150	1049	903	903	834	618	703	725	539	619	719	816	900	719	14時55分	*		
電腦教室	1631	956	722	903	689	605	1665	1174	777	1014	687	782	661	973	916	575	920	1007	755	808	15時20分	*		
合計	12113	9342	7213	11158	9472	7901	12571	10172	7736	9742	7820	8436	7824	7776	8079	7384	8683	9476	9016	8277	開燈測量			
平均	974	934	721	1116	947	790	1257	1017	774	948	782	844	782	778	808	738	868	948	902	828				
標準值	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>750	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500				

說明：

1. 測量單位為燭光 (LUX)
2. 依據教育部國民及學前教育署中華民國108年5月13日臺教國署字第1080054295號修正學校一般教室照明標準為：
※桌面照度不低於500燭光 (LUX) ※黑板照度不低於750燭光 (LUX)
3. 本校測量結果：(1)部分教室黑板照度值低於750LUX，分析原因為黑板電燈照度不足，建請總務處盡速處理。
(2)部分教室桌面照度平均值過高，若課堂中請教師視情況將窗簾拉上，若窗簾損壞建請總務處處理。

測量及填報者：護理師劉芳玉 學務組長：教師葉其彥 教導主任：教師顏美雲 總務主任：教師葉建志 校長：二溪國民小學 校長甘耀權

說明：1130904 教室照度檢查。

檔 號:
保存年限:

臺南市善化區善化國民小學 函

地址：74181臺南市善化區進學路63號
承辦人：張智傑
電話：06-5817020分機840
傳真：06-5810934
電子信箱：alger@tn.edu.tw

受文者：臺南市大內區二溪國民小學

發文日期：中華民國114年4月17日
發文字號：善化小總字第1140012098號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：大內區二溪國小設計圖說



主旨：有關貴公司承攬本校「臺南市政府教育局所屬學校照明設備節能及照度保證專案」（契約編號：SHES20240110）提送「大內區二溪國小設計圖說」案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據以諾工程技術顧問有限公司114年4月11日（114）以字第112090438號函辦理。
- 二、所報大內區二溪國小設計圖說，本校同意依專案管理技術服務單位審查意見予以核定，核定內容如下：
 - (一)教室燈：0盞。
 - (二)2*2尺4管格柵燈：0盞。
 - (三)4*2尺3管格柵燈：0盞。
 - (四)2管式黑板燈：0盞。
 - (五)4尺2管工事燈：0盞。
 - (六)4尺1管工事燈：0盞。
 - (七)4尺2管山型燈：0盞。



第 1 頁，共 2 頁

本校照明設備均已改善節能設備

- (八)2尺2管山型燈：0盞。
- (九)4尺2管三防燈：0盞。
- (十)天井燈：0盞。
- (十一)6吋嵌燈：0盞。
- (十二)6吋筒燈：0盞。
- (十三)吊管組：0組。

三、所提送審資料不因核定而免除契約相關責任，且若因核定之相關文件與契約規定有所抵觸，仍應依循契約相關規定辦理。

四、檢選大內區二溪國小設計圖說一份 (https://drive.google.com/drive/folders/1hUBjQ6yZtFjqiyE24odkk0g88WZ7K4iD?usp=drive_link)。

正本：遠拓國際股份有限公司
副本：以諾工程技術顧問有限公司、臺南市政府教育局、臺南市大內區二溪國民小學、
本校總務處



第 2 頁，共 2 頁

臺南市大內區二溪國民小學健康促進成果
無菸無毒環境營造



說明：校門口禁菸標誌



說明：校門口禁菸布條



說明：學校中廊禁菸標誌



說明：學校中廊反毒宣導海報



說明：公佈欄禁菸宣導海報



說明：公佈欄禁菸標誌