

# 校園安全檢核表

學校名稱：臺南市北區大光國民小學




查核日期 114 年 2 月 3 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之 固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是 否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否 牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	高義盛 周生民 薛守峰 吳明忠 李學芳		
承辦人:	總務主任:	校長:	
			

# 校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市北區大光國民小學

學校人數：881

校園安全檢核表檢核日期：114 年 2 月 3 日

填表日期：114 年 2 月 3 日

列管編號	不需填
<input checked="" type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他：	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：

教師兼高義盛  
事務組長

單位主管：

主任 薛守峰

## 臺南市北區大光國民小學校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：114 年 1 月 01 日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	周生民	綜理決策、檢查、維修事宜	
執行秘書	總務主任	薛守峰	負責規劃、執行、檢查。	
成員	事務組長	高義盛	提供諮詢，協助檢查之監督、執行 與其他相關事宜。	
成員	警衛	吳明忠	負責檢查、維修及其他相關事宜。	
成員	警衛	李榮方	負責檢查、維修及其他相關事宜。	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

# 小 國 光 大

## 水 池 水 塔 清 潔 報 告 書

安得富除蟲清潔行

TEL : 06-2656645    FAX : 06-2656454

作業日期： 114 年 1 月 24 日

# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H01943

## 樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市北區大光國民小學  
計 畫 名 稱 : ※  
採 樣 地 點 : 臺南市北區長榮路5段277號  
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號:環境部國環檢證字第055號)  
業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測  
行 程 代 碼 : ※  
報 告 編 號 : 114-04- H 01943  
報 告 日 期 : 114 年 04 月 09 日  
收 樣 時 間 : 114 年 04 月 01 日 17 時 20 分

註 :

1. 檢驗項目有標示“\*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 7 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆 核  
檢驗室主管:

郭叔隆  
0093023

## 學生參與校園美化綠化工作成果表



學生自備環保碗餐具用餐。



自然課程融入食育教育指導學生種植當季有機小白菜。



以回收物(保鮮膜紙捲軸、飲料瓶蓋、紙箱)創作觀賞性藝術作品。



以回收物(保特瓶)創作實用性藝術作品。



課後美術社團學生作品，以回收捲筒衛生紙之捲軸做為容器內胚、以超商回收咖啡粉為泥土材質，創作花盆，並用以布置教室、美化環境。



設置落葉-樹枝堆肥區並由打掃班級協助整理。



資源回收室、垃圾場由衛生小志工管理並稽查各班垃圾。



校園廁所美化清潔刷洗




校園門口階梯完工美化清潔



大光蝴蝶園由六年級學生與志工同負責



結合自然課由學生自行中下人生第一株小白菜



於校園植栽較少的地方-請3年級學生配合自然課協助種下桂花樹



台南市北區大光國小各班照明度測量(113 學年度上學期)

班級	桌面 (350 流明)	黑板 (500 流明)	班級	桌面 (350 流明)	黑板 (500 流明)
101	413	511	201	427	538
102	422	532	202	409	527
103	417	541	203	467	545
104	450	525	204	428	517
105	433	531	205	436	560
301	431	541	401	449	571
302	415	532	402	464	546
303	428	536	403	409	527
304	425	522	404	437	533
305	416	539	405	421	542
306	424	541	601	422	544
501	433	516	602	455	539
502	432	521	603	434	546
503	456	534	604	421	551
504	461	551	605	404	535
505	437	544	606	471	531
特教班 1	427	519	資源班 1	441	546
特教班 2	419	532	資源班 2	436	550
自然教室 1	434	540	音樂教室	447	551
自然教室 2	418	531	美勞教室	429	539


總務處	433		藍莓班	433	545
教務處	433		蘋果班	414	561
校長室	455		番茄班	442	548
學務處	421		芒果班	427	533
輔導室	461		電腦教室	425	525
科任辦公室	418				




台南市北區大光國小各班照明度測量(113 學年度下學期)

班級	桌面 (350 流明)	黑板 (500 流明)	班級	桌面 (350 流明)	黑板 (500 流明)
101	410	517	201	422	533
102	422	569	202	445	541
103	412	564	203	467	555
104	455	564	204	455	529
105	423	523	205	417	551
301	455	502	401	423	555
302	461	513	402	487	529
303	433	500	403	439	531
304	418	541	404	445	541
305	418	512	405	426	529
306	421	503	601	412	542
501	453	579	602	401	588
502	416	568	603	413	579
503	487	587	604	401	555
504	455	555	605	416	566
505	462	543	606	422	545
特教班 1	487	587	資源班 1	488	597
特教班 2	408	523	資源班 2	455	588
自然教室 1	479	588	音樂教室	427	540
自然教室 2	495	547	美勞教室	425	542

總務處	427		藍莓班	432	539
教務處	429		蘋果班	411	555
校長室	445		番茄班	445	549
學務處	422		芒果班	428	542
輔導室	460		電腦教室	418	528
科任辦公室	421				



## 無菸無毒環境營造成果表

活動名稱	營造無菸無毒環境			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
113年9月1日 ~114年5月30日	參加人數	900	20	80
簡述活動內容	<p>結合課堂教學、晨光時間、班親會、運動會等學校活動；</p> <p>同時利用多元管道，於校園開放空間張貼標語、海報，並透過校網首頁連結戒菸、反毒等網站，營造無菸無毒之校園環境。</p>			
佐證資料				
				
於學生朝會進行反菸拒檳宣導。	<p>「蕭靜文舞蹈團」蒞校以舞蹈方式呈現反毒、菸檳、反霸凌宣導。</p>			



反毒守門員入班反毒宣導-五六年級。



學生觀賞菸害防制影片，認識吸菸與電子菸的危害。

校園環境張貼禁菸標語。



校網首頁與戒菸、反毒等網站進行連結。

校園開放空間張貼菸檳酒及毒品防制宣導海報。



校園開放空間張貼禁菸海報、標語，並懸掛布條。



健康課融入反菸課程。



運動會邀請藥師公會、台南醫院到校宣導。