

臺南市114學年度 大社國民小學

健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	兒童遊戲場設施自主檢查表 A 區

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H04538

樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市新市區大社國民小學
 計 畫 名 稱 : ※
 採 樣 地 點 : 臺南市新市區大社里39號
 採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
 業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測
 行 程 代 碼 : ※
 報 告 編 號 : 114-07- H 04538
 報 告 日 期 : 114 年 07 月 21 日
 收 樣 時 間 : 114 年 07 月 15 日 17 時 50 分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
 無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆 核
檢驗室主管:

郭叔隆
01104978

臺南市114學年度 大社國民小學

健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	兒童遊戲場設施自主檢查表 A 區1

附表二

兒童遊戲場設施
自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

遊戲場名稱	大社國小 A 區					
自主檢查日期	114 年 12 月 01 日					
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	✓				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			✓		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓				
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	✓				
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	✓				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	✓				

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 A 區2.

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/無該項目		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			✓		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平),且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時,應無積水、濕滑、青苔等現象。	✓				
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	✓				
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。			✓		
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水,並應充分曝曬陽光,四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			✓		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平,避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中,並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			✓		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備,或提供手部消毒液,或張貼提醒洗手之公告。	✓				
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形:					
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。		✓			
	16-2 是否立即停止使用。			✓		
17	遊戲設施待維修情形:					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。		✓			
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。			✓		
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。			✓		


**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 A 區3.

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/無該項目		
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。			✓		

檢查結果		
安全檢查內容，符合項目：計 <u>12</u> 項、不符合項目：計 <u>0</u> 項。		
備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。		
遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。		
損壞設施名稱： 公告停止使用期間： 年 月 日至 年 月 日。 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期： 年 月 日		
處理前照片	處理中照片	處理後照片

檢查人員簽章：



業務主管簽章：



**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 A 區4.

附表二

兒童遊戲場設施
自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

遊戲場名稱		大社國小 A 區				
自主檢查日期		114 年 11 月 03 日				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	✓				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			✓		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓				
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	✓				
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	✓				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	✓				

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 A 區5.

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			✓		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平),且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時,應無積水、濕滑、青苔等現象。	✓				
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	✓				
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。			✓		
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水,並應充分曝曬陽光,四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			✓		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平,避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中,並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			✓		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備,或提供手部消毒液,或張貼提醒洗手之公告。	✓				
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形:					
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。		✓			
	16-2 是否立即停止使用。			✓		
	16-3 是否儘速進行修繕。			✓		
17	遊戲設施待維修情形:					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。		✓			
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。			✓		
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。			✓		

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 B 區1.

附表二

**兒童遊戲場設施
自主檢查表**

本表使用者：遊戲場設施管理人員

遊戲場名稱		大社國小 B 區				
自主檢查日期		114 年 09 月 01 日				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。		✓		上方及前後淨空區域不足	
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			✓		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。		✓		鳥巢鞦韆連接件鬆脫	
6	具有軸承組件之遊戲設施(鞦韆、旋轉、擺盪設施等)，應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。	✓				
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)等現象。	✓				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物(如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水)。	✓				

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 B 區2.

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			✓		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平),且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時,應無積水、濕滑、青苔等現象。			✓		
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。			✓		
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。			✓		
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水,並應充分曝曬陽光,四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。	✓				
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平,避免尖銳物、汗穢物等雜物藏於其中,並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。		✓		整體鋪面深度不足,部分區域露出地面。	另找廠商估價,局部維修所需經費仍需15萬,暫無經費。
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備,或提供手部消毒液,或張貼提醒洗手之公告。	✓				
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形:					
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	✓				
	16-2 是否立即停止使用。	✓				
	16-3 是否儘速進行修繕。		✓			
17	遊戲設施待維修情形:					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	✓				
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。	✓				
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。	✓				

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 B 區3.

項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/無該項目		
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK 繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。			✓		

檢查結果
安全檢查內容，符合項目：計 <u>8</u> 項、不符合項目：計 <u>8</u> 項。
備註： 第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。
遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。
損壞設施名稱： <u>鞦韆、鋪面</u> 公告停止使用期間：113 年 08 月 05 日至修復為止 處理方式： <input type="checkbox"/> 修繕 <input checked="" type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 更新，處理完成日期：114 年 08 月 22 日 處理照片：如附件，全部拆除完畢，並已申請解除列管。

檢查人員簽章：



業務主管簽章：



臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	校園遊戲場設施自主檢查表 B 區4.

臺南市新市區大社國民小學

遊戲場「國小 B 區」改善成果

改善前





改善後





**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	水塔清洗。



說明：教室頂樓水塔清洗-清洗前、後



說明：廚房水塔清洗-清洗前、後

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**


活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	飲用水設備水質及大腸桿菌檢驗及紀錄(114年10月)-特幼

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號
地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
專案編號: GD114H06733


樣品檢驗報告

受驗單位	: 臺南市新市區大社國民小學
計畫名稱	: ※
採樣地點	: 臺南市新市區大社里39號
採樣單位	: 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號: 環境部國環檢證字第055號)
業別	: 學校
行程代碼	: ※
報告編號	: 114-10- H 06733
報告日期	: 114年10月27日
收樣時間	: 114年10月20日 18時10分
註:	
1. 檢驗項目有標示“*”者, 係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可, 並依其公告之檢驗方法分析。	
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。	
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。	
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下: 無機檢測類- <input checked="" type="checkbox"/> 郭叔隆(GDI-03)、 <input type="checkbox"/> 張日香(GDI-05)、 <input type="checkbox"/> 許巧文(GDI-08)、 <input type="checkbox"/> 李錫均(GDI-09) 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件。	
5. 有標示“※”者, 係指委託單位無提供該項資料。	
6. 檢驗報告共 2 頁, 分離使用無效。	
7. 採樣方法為※時, 表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。	
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群: 最大限值: 6CFU/100mL。	



聲明書:
(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

負責人: 李建南

覆核
檢驗室主管: 

0141038

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

<p>活動名稱</p>	<p>學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。</p>
<p>簡述活動內容</p>	<p>學生參與校園環境整理美化綠化工作</p>
	
<p>說明： 學生進行打掃美化綠化環境。</p>	<p>說明： 學生進行打掃美化綠化環境。</p>
	
<p>說明： 學生進行打掃美化綠化環境。</p>	<p>說明： 學生進行打掃美化綠化環境。</p>

臺南市114學年度 大社國民小學 健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	每學期教室照度檢查-114(上)教室照度檢查紀錄

臺南市大社國小教室採光測量記錄表(114學年度上學期)-黑板-燈全開

班級	黑 板 (標準值750LUX)									日期	時間	天候	採光		標準值 750LUX		備註	
	左側			中間			右側						平均	沒 開 燈	燈 全 開	平均 符合 標準		平均 未達 標準
	上/A	下/B		上/C	中/D	下/E	上/F	下/G										
1甲	950	1050		1000	800	890	850	750		899	114/08/18	14:15	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
1乙	1200	1100		1400	1200	1050	1200	1000		1164	114/08/18	14:10	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
2甲	1040	1030		1020	930	860	980	720		940	114/08/18	14:05	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
2乙	900	860		840	810	690	1020	800		846	114/08/18	14:00	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
3甲	980	900		960	850	820	900	750		880	114/08/18	15:40	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
3乙	*	*		*	*	*	*	*		0	整修中							
4甲	1100	760		990	810	760	980	760		880	114/08/18	15:35	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
4乙	1000	860		1000	900	800	950	750		894	114/08/18	15:30	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
5甲	1050	980		1200	930	900	1050	880		999	114/08/18	13:45	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
5乙	1300	1050		1400	1100	900	1450	980		1169	114/08/18	13:50	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
6甲	1050	800		1100	1000	850	950	730		926	114/08/18	14:30	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
6乙	1100	890		1200	920	800	1050	750		959	114/08/18	14:25	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	

分析:因排水溝工程設圍籬,影響部份室內照度。

分析:黑板部分-燈全開時:一至六年級照度平均值,均可達到標準750 LUX,未開燈時均未達標準。

課桌部分-燈全開時:一至六年級照度平均值,均可達到標準500 LUX,未開燈時照度大部分未達標準。

製表人: 護理師陳怡伶
 體衛組長: 教師林茵柔
 學務主任: 方育義
 總務主任: 李佑軒
 校長: 郭茂松

臺南市大社國小教室採光測量記錄表(114學年度上學期)-課桌-燈全開

班級	課 桌 (標準值500LUX)									日期	時間	天候	採光		標準值 500LUX		備註	
	左側			中間			右側						平均	沒 開 燈	燈 全 開	平均 符合 標準		平均 未達 標準
	前/A	中/B	後/C	前D	中/E	後/F	前/G	中/H	後/I									
1甲	1350	1300	1450	960	900	720	710	1050	950	972	114/08/18	14:15	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
1乙	1700	2000	1800	1050	1050	950	950	980	830	1167	114/08/18	14:10	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
2甲	1550	1700	1150	1000	1180	1100	830	900	980	1172	114/08/18	14:05	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
2乙	1500	1400	930	960	1080	880	690	880	780	1046	114/08/18	14:00	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
3甲	880	1500	1400	810	1050	1150	480	800	790	1039	114/08/18	15:40	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
3乙	*	*	*	*	*	*	*	*	*	#VALUE!	整修中							
4甲	1150	1220	1800	1050	1120	950	630	730	740	1057	114/08/18	15:35	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
4乙	1250	1150	1300	1000	1050	780	630	750	550	979	114/08/18	15:30	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
5甲	1200	1150	1400	850	1000	800	570	660	1100	948	114/08/18	13:45	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
5乙	1350	1400	1450	880	960	890	820	1020	730	1013	114/08/18	13:50	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
6甲	1100	1150	1300	800	950	850	720	990	950	956	114/08/18	14:30	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	
6乙	2000	860	1050	900	750	950	590	820	980	854	114/08/18	14:25	晴	√	√		2燈管*3座/窗簾半開	

臺南市114學年度 大社國民小學 健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	每學期教室照度檢查-114(下)教室照度檢查紀錄

臺南市大社國小教室採光測量記錄表(114學年度下學期)-黑板-燈全開

班級	黑板 (標準值750LUX)									日期	時間	天候	採光		備註	
	左側			中間			右側						平均 符合 標準	平均 未達 標準		
	上/A	下/B		上/C	中/D	下/E	上/F	下/G								平均
1甲	1500	1900		1200	1100	1100	830	900		1219	115/02/04	10:50	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
1乙	1200	1000		1700	1700	1700	1400	1500		1457	115/02/04	10:40	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
2甲	1800	1900		1600	1500	1400	1500	1200		1557	115/02/04	10:30	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
2乙	1600	1600		1400	1300	1300	1300	1100		1371	115/02/04	10:20	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
3甲	890	780		940	760	770	850	660		807	115/02/04	11:25	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
3乙	860	700		840	720	550	900	710		754	115/02/04	11:20	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
4甲	1100	760		960	780	700	990	790		869	115/02/04	11:15	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
4乙	860	720		890	850	800	920	730		824	115/02/04	11:10	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
5甲	850	700		950	810	750	900	690		807	115/02/10	10:00	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾未開
5乙	1400	1300		1500	1300	1200	1300	1000		1286	115/02/04	10:10	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
6甲	1100	800		1000	900	690	1050	780		903	115/02/04	11:00	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開
6乙	1080	860		1100	900	890	1050	900		969	115/02/04	11:30	晴	✓	✓	2燈管*3座/窗簾半開

分析:黑板部分-燈全開時:一至六年級照度平均值,均可達到標準750 LUX,未開燈時大部分照度未達標準。

課桌部分-燈全開時:一至六年級照度平均值,均可達到標準500 LUX,未開燈時約1/2班級照度未達標準。

製表人:

體衛組長:

學務主任:

總務主任:

校長:

護理師陳怡伶

林茵柔

方育義

李侑軒

郭茂松

臺南市大社國小教室採光測量記錄表(114學年度下學期)-課桌-燈全開

班級	課桌 (標準值500LUX)										日期	時間	天候	採光		備註
	左側			中間			右側							平均 符合 標準	平均 未達 標準	
	前/A	中/B	後/C	前D	中/E	後/F	前/G	中/H	後/I	後/J						
1甲	2100	2100	2500	1200	1100	950	890	1100	850	1259	115/02/04	10:50	晴	✓	✓	窗簾半開
1乙	4500	3200	3500	1200	1200	840	860	1100	1050	1513	115/02/04	10:40	晴	✓	✓	窗簾半開
2甲	5500	5000	2600	1900	2000	1800	1000	1300	1100	2283	115/02/04	10:30	晴	✓	✓	窗簾半開
2乙	2000	2000	2000	1300	1600	1300	840	900	880	1481	115/02/04	10:20	晴	✓	✓	窗簾半開
3甲	900	1400	950	850	1050	1100	720	1300	960	1081	115/02/04	11:25	晴	✓	✓	窗簾半開
3乙	750	1000	900	760	910	950	700	870	940	894	115/02/04	11:20	晴	✓	✓	窗簾半開
4甲	1000	710	1300	920	980	770	560	740	750	885	115/02/04	11:15	晴	✓	✓	窗簾半開
4乙	850	870	910	860	1000	950	580	790	630	913	115/02/04	11:10	晴	✓	✓	窗簾半開
5甲	580	620	680	580	730	730	500	590	800	676	115/02/10	10:00	晴	✓	✓	左側窗簾未開
5乙	2000	2000	2000	850	1000	940	820	1000	980	1138	115/02/04	10:10	晴	✓	✓	窗簾半開
6甲	600	900	1000	800	900	940	650	980	1200	898	115/02/04	11:00	晴	✓	✓	窗簾半開
6乙	780	960	1200	640	890	980	850	1800	1800	1011	115/02/04	11:30	晴	✓	✓	窗簾半開

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	每學期教室照度檢查-班級照度紀錄表

教室照明檢測表


班級：一甲 .

日期:115/02/04

天氣:晴


檢測時間:10:50:00 AM

教室黑板-檢測點(照度標準:750LUX)



黑板	檢測點	A	B	C	D	E	F	G	平均照度
照度標準:750LUX	開燈	1500	1900	1200	1100	1100	830	900	1219
	未開燈	740	1200	680	730	780	570	720	774

教室課桌-檢測點(照度標準:500LUX)



課桌	檢測點	A	B	C	D	E	F	G	H	I	平均照度
照度標準:500 LUX	開燈	2100	2100	2500	1200	1100	950	890	1100	850	1259
	未開燈	1600	1300	1400	400	400	400	280	340	370	550


**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	每學期教室照度檢查-班級照度紀錄表

教室照明檢測表 班級：一乙 .


日期:115/02/04 天氣:晴 檢測時間:10:40:00 AM

教室黑板-檢測點(照度標準:750LUX)



黑板	檢測點	A	B	C	D	E	F	G	平均照度
照度標準:750LUX	開燈	1200	1000	1700	1700	1700	1400	1500	1457
	未開燈	540	1100	620	790	870	510	780	744

教室課桌-檢測點(照度標準:500LUX)



課桌	檢測點	A	B	C	D	E	F	G	H	I	平均照度
照度標準:500 LUX	開燈	4500	3200	3500	1200	1200	840	860	1100	1050	1513
	未開燈	2500	2800	2800	620	760	680	480	520	560	1027

臺南市114學年度 大社國民小學 健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)

活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	教室燈具更新



說明：全面更換新燈具。





說明：全面更換新燈具。

新市大社國小	黑板燈	新增	教室燈	新增	2*2尺4管格柵燈	新增	4尺2管工事燈	吊管組	大三角架組
諮商室		1		4				5	
藝術教室	3				8	4			1
自然教室B		1	9	2				3	
自然教室A	1	1		2				3	
一甲				4				4	
一乙				4				4	
綜合教室D	2	1	10	3				4	
綜合教室C	3					3		3	
綜合教室A				4				4	
綜合教室B		1		4				5	
靜思書軒		1		4				5	
檔案室		1		4				5	
教具室		1		4				5	
學習中心		1		4				5	
五甲	3						3		
五乙	3						3		
二甲				3				3	
二乙				3				3	
六甲	2	1	9	2				3	
六乙	2	1	9	2				3	
四甲				2				2	
四乙				2				2	
三甲				3				3	
三乙				3				3	
總務處								5	
校長室								9	
健康中心			4						
總數	19	11	41	63	8	13	14	77	1




教務主任 李侑軒

說明：教室燈具更新

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

<p>活動名稱</p>	<p>學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。</p>
<p>簡述活動內容</p>	<p>教室冷氣濾網定期清洗</p>
	
<p>說明：定期清洗冷氣濾網</p>	<p>說明：定期清洗冷氣濾網</p>
	
<p>說明：定期清洗冷氣濾網-清洗前</p>	<p>說明：定期清洗冷氣濾網-清洗後</p>

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**

<p>活動名稱</p>	<p>學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。</p>	
<p>簡述活動內容</p>	<p>屋頂防水修繕以減少室內潮濕發霉</p>	
		
<p>說明：屋頂防水修繕</p>	<p>說明：屋頂防水修繕</p>	
		
<p>說明：屋頂防水修繕</p>	<p>說明：屋頂防水修繕</p>	

**臺南市114學年度 大社國民小學
健康促進相關增能活動成果表(4-1-1)**


活動名稱	學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
簡述活動內容	無菸無毒環境營造



說明：大門口張貼校園禁菸刊版



說明：校園周邊禁菸宣導



說明：大門口張貼禁菸標誌



說明：校園張貼禁菸標誌



說明：發放菸害防制宣導品-袖珍面紙



說明：發放菸害防制宣導品-袖珍面紙



說明：設置空氣盒子監測空氣品質



說明：電視牆每日顯示空氣品質狀況



說明：校園防災地圖-地震



說明：校園防災地圖-水災