

【安全檢核表紀錄】

佐證資料

校園安全檢核表			
學校名稱：臺南市立土城高中國			
檢核日期：115年1月19日			
項次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果
1	校舍	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
2	一般事項	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
5		危險物品存放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
6		電源線路開關是否有裸露及不正當使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
7	消防設備	各類門鎖是否故障損壞、電動門(鐵捲門)啟動時是否異常	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
8	校舍外觀	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
9		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
10	伸縮縫或建築物開關	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
11		外牆磁磚(泥胚土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)
12	地下室	是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或磁磚、裝修材料剝落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
13		柱、樑、牆、樓板(含一樓地版)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
14		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
15	屋頂	屋頂通門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)

16	屋頂防水層表面是否破損(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
17	排水管道是否暢通	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
18	女兒牆是否破損	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
19	水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修補) <input type="checkbox"/> 否，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)																	
20	水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
21	鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
22	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
23	建物高度1.5公尺以上牆面是否有鬆動之固定設施	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
24	門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
25	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)																	
26	其他																		
檢核結果說明及建議處置、因應作為			工務大樓地下室柱裂縫對策能力補強，已完成決標，115年1月開始施工																
<p>※ 本自主檢表所定檢核項目僅供參考，各校得視實際狀況及需求自行增刪。</p> <p>※ 拍照存查者請註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。</p>																			
<table border="1"> <tr> <td>秘書</td> <td>黃國華</td> <td>輔導主任</td> <td>翁敏芳</td> </tr> <tr> <td>教務主任</td> <td>張國華</td> <td>國中部主任</td> <td>翁敏芳</td> </tr> <tr> <td>學務主任</td> <td>張國華</td> <td>圖書館主任</td> <td>翁敏芳</td> </tr> <tr> <td>總務主任</td> <td>張國華</td> <td>校長</td> <td>翁敏芳</td> </tr> </table>				秘書	黃國華	輔導主任	翁敏芳	教務主任	張國華	國中部主任	翁敏芳	學務主任	張國華	圖書館主任	翁敏芳	總務主任	張國華	校長	翁敏芳
秘書	黃國華	輔導主任	翁敏芳																
教務主任	張國華	國中部主任	翁敏芳																
學務主任	張國華	圖書館主任	翁敏芳																
總務主任	張國華	校長	翁敏芳																
承辦人： 總務主任： 校長：																			

說明：校園安全檢核表

說明：校園安全檢核表

表 3-11 校園門禁管理檢核表				
校名：臺南市立土城高級中學				
檢核日期：115年1月30日				
項次	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	門窗、樓梯重要處所之安全圍籬定期檢修。	符合	待改進事項	
2	設置校園圍籬圍牆，並定期檢修。	符合	待改進事項	
3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	符合	待改進事項	
4	建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	符合	待改進事項	
5	設置傳達室及會客室。	符合	待改進事項	
6	設置巡邏箱。	符合	待改進事項	
7	設置停車場並採人車分流，同受傳達室監控。	符合	待改進事項	
8	設置防盜警鈴及公共電話等設施。	符合	待改進事項	
9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	符合	待改進事項	
10	設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	符合	待改進事項	
1	學校全體師生共識之建立與宣導。	符合	待改進事項	
2	訂有校舍責任區分配圖表。	符合	待改進事項	
3	門禁管理工作，能切實有效執行。	符合	待改進事項	
4	家長及訪客登記檢證切實。	符合	待改進事項	
5	學生離校、外出登記查證切實。	符合	待改進事項	
6	校園巡邏查察工作執行落實。	符合	待改進事項	
7	校園偶發事件處理妥適。	符合	待改進事項	
8	校園開放管制工作妥適。	符合	待改進事項	
9	建立師生緊急聯絡資料。	符合	待改進事項	
10	親鄰近警察機關有聯繫機制。	符合	待改進事項	
11	師生車輛保管安全妥當。	符合	待改進事項	
12	建立惡劣宿疾及行為特殊學生名冊。	符合	待改進事項	
13	訂定校園開放辦法，並切實執行。	符合	待改進事項	
14	成立學校防護組織，並定期召開會議。	符合	待改進事項	
15	接時上下學與留校生之照顧。	符合	待改進事項	

表 2-3 水電設備管理檢核表				
校名：臺南市立土城高級中學				
檢核日期：115年1月30日				
項次	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果	備註
1	水電安全設備符合規定。	符合	待改進事項	
2	安全開關正常。	符合	待改進事項	
3	線路絕緣良好。	符合	待改進事項	
4	燈具電器使用量合乎負載量。	符合	待改進事項	
5	線路無任意延長加裝。	符合	待改進事項	
6	燈具懸掛牢固。	符合	待改進事項	
7	水池、水塔清潔定期清洗。	符合	待改進事項	
8	管線水龍頭無滴水。	符合	待改進事項	
9	管道路設施定期維護保養。	符合	待改進事項	
10	消防設備符合規定。	符合	待改進事項	
1	校園開放區與非開放區有隔離措施。	符合	待改進事項	
2	電力公司如期檢視用電負載量。	符合	待改進事項	
3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	符合	待改進事項	
4	有編列維護經費。	符合	待改進事項	
5	維護保養正常。	符合	待改進事項	
6	危險區域明確標示。	符合	待改進事項	
7	水電安全教育隨機配合教學。	符合	待改進事項	
8	飲用水水質檢定期送檢。	符合	待改進事項	

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

說明：校園門禁管理檢核表

說明：水電設備管理檢核表

【學生參與校園美化綠化工作】

佐證資料



說明：學生環境整理

說明：學生環境整理



說明：學生環境整理

說明：學生環境整理

【每學期教室照度檢查紀錄】

佐證資料



說明：校護進行教室測光

說明：校護進行教室測光



說明：校護進行教室測光

說明：校護進行教室測光

台南市土城高級中學 114學年度第一學期 教室採光測量紀錄表

【教室桌面：不低於500lux】 【黑板面：不低於750lux】

測量日期：114.07.20 天氣：晴

項目	課桌椅採分										課桌椅							
	道前	道中	道後	中前	中中	中後	右前	右中	右後	平均								
701	1070	1750	1665	1265	1380	1550	1315	1450	260	1440	1330	1200	1350	1230	1200	1360	11:23	
702	1420	1720	1620	1520	1450	1420	1660	1570	1600	1425	1225	960	1620	1440	1210	1220	968	12:26
703	1227	1600	1900	1230	1620	1480	1370	1650	1480	1550	1461	1200	1780	1560	1300	1250	940	13:07
704	1310	1830	1950	1150	1670	1995	1495	1760	1750	1790	1295	1070	1780	1650	1480	1435	1556	14:27
801	1583	1865	1900	1030	1435	1650	970	1610	1110	1065	1360	1210	1081	1170	1026	1133	09:30	
802	1073	1435	850	830	1370	1120	1280	1240	1200	895	743	1265	1125	865	1040	970	1004	09:41
803	871	1280	1330	685	970	1197	827	1183	1212	1020	895	743	1265	1125	865	1040	970	09:41
804	1268	1470	1360	1080	1350	1151	778	1034	622	1241	817	785	1180	1081	903	840	750	09:15
805	973	1332	1090	783	1300	800	811	870	823	994	730	700	988	866	810	904	785	09:20
806	720	1051	1050	680	895	975	725	971	884	944	781	704	1112	1051	889	902	783	09:25

監表人：[簽名] 衛生組長：[簽名] 事務主任：[簽名] 總務主任：[簽名] 校長：[簽名]

114 學年上學期測光紀錄表

台南市土城高級中學 114學年度第二學期 教室採光測量紀錄表

【教室桌面：不低於500lux】 【黑板面：不低於750lux】

測量日期：115.01.20 天氣：陰天

項目	課桌椅採分										課桌椅							
	道前	道中	道後	中前	中中	中後	右前	右中	右後	平均								
701	1070	1750	1665	1265	1380	1550	1315	1450	260	1440	1330	1200	1350	1230	1200	1360	11:23	
702	1420	1720	1620	1520	1450	1420	1660	1570	1600	1425	1225	960	1620	1440	1210	1220	968	12:26
703	1227	1600	1900	1230	1620	1480	1370	1650	1480	1550	1461	1200	1780	1560	1300	1250	940	13:07
704	1310	1830	1950	1150	1670	1995	1495	1760	1750	1790	1295	1070	1780	1650	1480	1435	1556	14:27
801	1583	1865	1900	1030	1435	1650	970	1610	1110	1065	1360	1210	1081	1170	1026	1133	09:30	
802	1073	1435	850	830	1370	1120	1280	1240	1200	895	743	1265	1125	865	1040	970	1004	09:41
803	871	1280	1330	685	970	1197	827	1183	1212	1020	895	743	1265	1125	865	1040	970	09:41
804	1268	1470	1360	1080	1350	1151	778	1034	622	1241	817	785	1180	1081	903	840	750	09:15
805	973	1332	1090	783	1300	800	811	870	823	994	730	700	988	866	810	904	785	09:20
806	720	1051	1050	680	895	975	725	971	884	944	781	704	1112	1051	889	902	783	09:25

監表人：[簽名] 衛生組長：[簽名] 事務主任：[簽名] 總務主任：[簽名] 校長：[簽名]

114 學年下學期測光紀錄表

