

臺南市 114 學年度新南國民小學健康促進學校成果

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

佐證資料



飲水機汰舊換新



飲水機定期保養



暑假期間教職員工進行綠美化工作



學生共同參與校園綠美化工作



學生共同參與校園綠美化工作



學生共同參與校園綠美化工作



針對校園環境進行綠美化工作




球場旁綠美化工程(前)



球場旁綠美化工程(中)



球場旁綠美化工程(完工)



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



於校園各處出路口張貼禁菸標誌



遊戲場架設遮陽網



操場跑道工程(前)



操場跑道工程(中)



操場跑道工程(完工)



教室照度檢查



教室照度檢查



教室照度檢查



教室照度檢查

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目		待改進或 無修事項	檢修日期 及結果
		是	否		
1	告示牌上應有使用須知及警語，並行有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容模糊不清。	✓			
2	危險標誌、通風、無銳角、無危險物品、確保空間無障礙物。	✓			
3	屬室內環境者，應有有效期間內之急救用品。	✓			
4	遊戲設施基礎穩固，地輪基外層、沒有鬆動、晃動，產生異常或變形現象。	✓		1/4 鋼柱已晃動 子球外殼鬆動 1/4	
5	各項結構件應固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓			
6	具有軸承組件之遊戲設施（旋轉、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有效適當潤滑，無異常。	✓			
7	遊戲設施材料外觀沒有剝落、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	✓			
8	遊戲設施地面上之鋪面材料不應不平整或絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	✓			

遊戲場安全檢查表

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目		待改進或 無修事項	檢修日期 及結果
		是	否		
1	告示牌上應有使用須知及警語，並行有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容模糊不清。	✓			
2	危險標誌、通風、無銳角、無危險物品、確保空間無障礙物。	✓			
3	屬室內環境者，應有有效期間內之急救用品。	✓			
4	遊戲設施基礎穩固，地輪基外層、沒有鬆動、晃動，產生異常或變形現象。	✓			
5	各項結構件應固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓			
6	具有軸承組件之遊戲設施（旋轉、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有效適當潤滑，無異常。	✓			
7	遊戲設施材料外觀沒有剝落、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	✓			
8	遊戲設施地面上之鋪面材料不應不平整或絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	✓			

遊戲場安全檢查表

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目		待改進或 無修事項	檢修日期 及結果
		是	否		
9	遊戲設施內不得積水，清除腐爛之物（如輪胎內槽、避震器、鬆動或腐蝕不得積水）。	✓			
10	室內沙池定期補充沙子，翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙池，並進行初步消毒殺菌。	✓			
11	戶外沙池定期補充沙子，翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙池，並定期補充乾設施或規劃定期派員管理維護設施。	✓			
12	一體化鋪面（如橡膠地墊）應定期清潔、消毒與維護。	✓			
13	結構式鋪面材料（如小礫石、木屑、煤渣等）應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、污穢物等雜物藏於其中，並定期補充乾鋪面材料至原有設定深度。	✓			
14	遊戲設施（含網面）損壞時，應立即停止使用，並應進行修繕。	✓			
15	遊戲設施將修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。	✓			
16	發現遊戲設施不符合安全要求時，應執行修繕、拆除、更新等程序。	✓			
17	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	✓			
18	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。	✓			

遊戲場安全檢查表

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

日期	2	5	7	8	9	12	13	14	15	18	19	21	22	23	26	27	28	29	30
	1. 清除表面及腐爛物	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. 清除積水	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. 設施內不得有積水或腐爛物	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. 室內沙池定期補充沙子	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. 戶外沙池定期補充沙子	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. 一體化鋪面	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. 結構式鋪面	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. 遊戲設施	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. 網面	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. 洗手設備	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

遊戲場安全檢查表

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目		待改進或 無修事項	檢修日期 及結果
		是	否		
1	告示牌上應有使用須知及警語，並行有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞、文字或圖案內容模糊不清。	✓			
2	危險標誌、通風、無銳角、無危險物品、確保空間無障礙物。	✓			
3	屬室內環境者，應有有效期間內之急救用品。	✓			
4	遊戲設施基礎穩固，地輪基外層、沒有鬆動、晃動，產生異常或變形現象。	✓		1/4 鋼柱已晃動 子球外殼鬆動 1/4	
5	各項結構件應固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓			
6	具有軸承組件之遊戲設施（旋轉、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有效適當潤滑，無異常。	✓			
7	遊戲設施材料外觀沒有剝落、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	✓			
8	遊戲設施地面上之鋪面材料不應不平整或絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	✓			

遊戲場安全檢查表

附表2 兒童遊戲場設施自主檢查表
 表的使用者：遊戲場管理人員
 遊戲場名稱：新南國小遊戲場
 自主檢查日期：115年5月20日

項次	安全檢查內容	符合情形/項目		待改進或 無修事項	檢修日期 及結果
		是	否		
9	遊戲設施內不得積水，清除腐爛之物（如輪胎內槽、避震器、鬆動或腐蝕不得積水）。	✓			
10	室內沙池定期補充沙子，翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙池，並進行初步消毒殺菌。	✓			
11	戶外沙池定期補充沙子，翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙池，並定期補充乾設施或規劃定期派員管理維護設施。	✓			
12	一體化鋪面（如橡膠地墊）應定期清潔、消毒與維護。	✓			
13	結構式鋪面材料（如小礫石、木屑、煤渣等）應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、污穢物等雜物藏於其中，並定期補充乾鋪面材料至原有設定深度。	✓			
14	遊戲設施（含網面）損壞時，應立即停止使用，並應進行修繕。	✓			
15	遊戲設施將修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。	✓			
16	發現遊戲設施不符合安全要求時，應執行修繕、拆除、更新等程序。	✓			
17	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。	✓			
18	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。	✓			

遊戲場安全檢查表

新南國小

水池水塔清潔報告書

永豐餘聯合服務有限公司

TEL：06-2656645 FAX：06-2656454

作業日期：114年8月16日

客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司
台南市南區仁慈街 104 號

TEL(06)265-6645

第一聯：存根聯

客戶名稱		新南國小			連絡人	總務莊組長		
電話	(06)2973363#741		稅別	二聯式	統一編號			
地址	南市安平區怡平路6號							
此次施工日期	0114/08/16	施工次數	40 次	合約期限	1900/01/01 ~ 1900/01/01			
此次施工費用	15,120	下次施工日期	0115/08/16	前幾天關水 天				
客戶施工連絡事項：					客戶簽認(日期)			
水池 RC : 0 式 SUS : 0 式 FRP : 0 式		水塔 RC : 0 式 SUS : 16 式 FRP : 0 式		馬達 : 式 揚程 : M 電壓 : 相 V	口徑 : 運轉方式 : 單 施工時間 : 08:00 施工組別 : 劉振民 0.0			
施 工 前			施 工 中			施 工 後		
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	✓	⑪	排水管是否有關	✓
2	前幾天關水關電	✓		⑫	給水管是否有開	✓		
3	貼於公告通知客戶	✓	⑬	電源箱內狀況	✓	⑬	浮球開關是否正常	✓
4	工作環境狀況	✓	⑭	池內牆壁狀況	✓	⑭	抽水馬達是否正常	✓
5	施工前後照相	✓	⑮	水管內外狀況	✓	⑮	水位控制是否正常	✓
6	上次施工日期 0113/06/29		⑯	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認	✓
			⑰	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告	○
CHECK 記號： ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目								
備 註：								

本公司清潔標準作業流程(客戶提出意見，現場可溝通調整)

1. 清洗前

- 1.1 抵達客戶指定作業區域，與客戶溝通作業項目與注意事項。
- 1.2 放置、組裝作業設備，並放置相關工具於指定處。
- 1.3 作業前檢查馬達、液面控制設備運作狀況。
- 1.4 開始抽取(洩漏)殘餘水體。

2. 清洗中

- 2.1 進入槽體前進行氧氣濃度監測，無虞後才可進入槽體。
- 2.2 進行施工前拍照。
- 2.3 清洗液面控制器(浮球、雷達控制器或三腳控制棒)，並檢測其功能。
- 2.4 清洗水池、水塔壁面並以加壓水槍沖洗。
- 2.5 清洗水池、水塔底部、以加壓水槍沖洗，並將底層汗水(物)排出槽體。
- 2.6 進行施工後拍照。

3. 清洗後

- 3.1 進行馬達送水作業，並檢測相關設備是否正常。
- 3.2 整理清洗設備。
- 3.3 向客戶報告作業中發現問題，並提供改善建議。
- 3.4 客戶簽認、作業完成。



(112) 台水六區合格字第 02 號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 安得富除蟲清潔行 (統一編號 17972725)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：沈麗英

營業地址：臺南市東區成大里民族路 1 段 73 號 3 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日



(112) 台水六區合格字第 03 號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 永豐餘聯合服務有限公司 (統一編號 54572336)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：劉滄修

營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日



(112) 台水六區合格字第 01 號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 永豐餘水池水塔清潔有限公司 (統一編號 84372124)

經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。

負責人：劉源枝


營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓




處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

新南國小校園供水系統佈置圖



- 圖例
- 不鏽鋼水塔
 - 泥鑄蓄水池



永豐餘聯合服務有限公司

自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：新南國小

作業場址：南市安平區怡平路 6 號

作業日期：114/08/16

測量點數：6 點

聯絡方式：

TEL：06-2656645

FAX：06-2656454

E-mail：

yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	10=35	A 棟教室	0.3	劉建宏	
2	13=30	B 棟教室	0.3	陳順民	
3	14=25	C 棟教室	0.3	陳順民	
4	16=15	D 棟教室	0.3	劉建宏	
5	15=40	E 棟教室(幼兒園)	0.3	陳順民	
6	09=30	G 棟教室(演藝廳)	0.3	劉建宏	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

注意事項：

1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核：蘇秋冠

新南國小清洗報告書



清洗準備區



管路檢查作業中

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小清洗報告書



清洗作業中




作業後電控檢查

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小清洗報告書



(A棟-1)水塔清洗前



(A棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(A棟-2)水塔清洗前



(A棟-2)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(A棟-3)水塔清洗前



(A棟-3)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書




(A棟-4)水塔清洗前




(A棟-4)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(B棟-1)水塔清洗前




(B棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(B棟-2)水塔清洗前




(B棟-2)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書




(B棟-3)水塔清洗前




(B棟-3)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書




(C棟-1)水塔清洗前




(C棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書




(C棟-2)水塔清洗前




(C棟-2)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(C棟-3)水塔清洗前




(C棟-3)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書




(D棟-1)水塔清洗前



(D棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(D棟-2)水塔清洗前




(D棟-2)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日


永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(E棟-1)水塔清洗前




(E棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日


永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(E棟-2)水塔清洗前



(E棟-2)水塔清洗後


作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(G棟-1)水塔清洗前




(G棟-1)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

新南國小清洗報告書



(G棟-2)水塔清洗前



(G棟-2)水塔清洗後

作業日期：114年8月16日

永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司
台南市南區仁慈街 104 號

TEL(06)265-6645

第一聯：存根聯

客戶名稱		新南國小(總蓄水池)			連絡人	陳組長		
電話	(06)2973363#741		稅別	二聯式	統一編號			
地址	南市安平區怡平路6號							
此次施工日期	0115/01/24	施工次數	7 次	合約期限	1900/01/01 ~ 1900/01/01			
此次施工費用	3,360	下次施工日期	0116/01/24	前幾天關水 8 天				
客戶施工連絡事項： 水池 1*RC*50T(馬達電源開關 缺水自行送電) 1150124 帶通風換氣(工安設備)					客戶簽認(日期) <div style="font-size: 2em; text-align: center;">陳組長</div>			
水池 RC : 1 式 SUS : 0 式 FRP : 0 式		水塔 RC : 0 式 SUS : 0 式 FRP : 0 式		馬達 : 式 揚程 : M 電壓 : 相 V		口徑： 運轉方式： 施工時間：13:00 施工組別：馬名務 0.0		
施 工 前			施 工 中			施 工 後		
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	✓	⑪	排水管是否有關	✓
2	前幾天關水關電	✓			✓	⑫	給水管是否有開	✓
3	貼於公告通知客戶	✓	⑥	電源箱內狀況	✓	⑬	浮球開關是否正常	✓
4	工作環境狀況	✓	7	池內牆壁狀況	✓	⑭	抽水馬達是否正常	✓
5	施工前後照相	✓	⑧	水管內外狀況	✓	⑮	水位控制是否正常	✓
6	上次施工日期 0114/02/15		⑨	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認	✓
			⑩	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告	✓
CHECK 記號： ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目								
備 註：								

本公司清潔標準作業流程(客戶提出意見，現場可溝通調整)

1. 清洗前

- 1.1 抵達客戶指定作業區域，與客戶溝通作業項目與注意事項。
- 1.2 放置、組裝作業設備，並放置相關工具於指定處。
- 1.3 作業前檢查馬達、液面控制設備運作狀況。
- 1.4 開始抽取(洩漏)殘餘水體。

2. 清洗中

- 2.1 進入槽體前進行氧氣濃度監測，無虞後才可進入槽體。
- 2.2 進行施工前拍照。
- 2.3 清洗液面控制器(浮球、雷達控制器或三腳控制棒)，並檢測其功能。
- 2.4 清洗水池、水塔壁面並以加壓水槍沖洗。
- 2.5 清洗水池、水塔底部、以加壓水槍沖洗，並將底層污水(物)排出槽體。
- 2.6 進行施工後拍照。

3. 清洗後

- 3.1 進行馬達送水作業，並檢測相關設備是否正常。
- 3.2 整理清洗設備。
- 3.3 向客戶報告作業中發現問題，並提供改善建議。
- 3.4 客戶簽認、作業完成。


(112) 台水六區合格字第 02 號


輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 安得富除蟲清潔行 (登記證號 17972725)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商
作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至
民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池
水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。
負責人：沈麗英
營業地址：臺南市東區成大里民族路 1 段 73 號 3 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日


(112) 台水六區合格字第 03 號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書

壹 永豐餘聯合服務有限公司 (登記證號 54572336)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠
商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至
民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水
池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。
負責人：劉清修
營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日


(112) 台水六區合格字第 01 號

輔導合格水池水塔清洗廠商證書


壹 永豐餘水池水塔清潔有限公司 (登記證號 84372124)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠
商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115
年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗
廠商，特頒證書以資證明。
負責人：劉源枝
營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓



處長 張煥獎


台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

新南國小校園供水系統佈置圖



- 圖例
- 不鏽鋼水塔
 - ◻ 泥鑄蓄水池

新南國小 水池水塔清洗報告書



通風換氣作業中



氧氣濃度監測讀數

作業時間：民國 115 年 1 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小 水池水塔清洗報告書



清洗準備區




管路檢查

作業時間：民國 115 年 1 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小 水池水塔清洗報告書



清洗中




清洗後電控檢查

作業時間：民國 115 年 1 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小 水池水塔清洗報告書



總水池清洗前



總水池清洗後

作業時間：民國 115 年 1 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

新南國小

民生水池水塔清潔報告書

永豐餘聯合服務有限公司
TEL：06-2656645 FAX：06-2656454
作業日期：115年1月24日

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H00981

樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市安平區新南國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市安平區怡平路6號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:※
報告編號:114-02-H 00981
報告日期:114年02月18日
收樣時間:114年02月11日 17時10分
註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 4 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆
0096750

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H03077

樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市安平區新南國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市安平區怡平路6號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:※
報告編號:114-05- H 03077
報告日期:114年05月23日
收樣時間:114年05月14日 17時55分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 4 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

0109908

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰


專案編號: GD114H05593

樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市安平區新南國民小學
計 畫 名 稱 : ※
採 樣 地 點 : 臺南市安平區怡平路6號
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司 (許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業 別 : 學校 檢 測 目 的 : 定期檢測
行 程 代 碼 : ※
報 告 編 號 : 114-08- H 05593
報 告 日 期 : 114 年 08 月 27 日
收 樣 時 間 : 114 年 08 月 22 日 17 時 20 分

註 :

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 4 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆 核
檢驗室主管:

0137309

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H07724

樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市安平區新南國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市安平區怡平路6號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:※
報告編號:114-11-H 07724
報告日期:114年12月03日
收樣時間:114年11月28日 17時45分
註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 4 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

0121436

臺南市安平區新南國小 114 學年度第一學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：114 年 07 月 02 日 09 時 00 分 ~ 16 時 00 分 天候：晴

班級	課桌部份											黑板部份							備註
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	中中	右下	中下	左下	平均	
601	854	955	696	706	852	668	625	685	829	797	806	862	774	763	704	672	689	753	
602	788	924	713	656	812	655	661	794	761	779	866	980	874	757	761	752	697	812	
603	794	970	712	670	725	689	640	776	736	747	862	930	877	778	646	754	676	789	
604	869	915	813	730	849	656	712	812	780	811	832	957	920	782	674	761	695	803	
501	1004	1099	826	937	983	818	842	687	767	926	827	1001	933	822	750	753	856	849	
502	874	985	710	744	896	651	631	841	951	844	839	898	780	768	709	757	667	774	
503	847	977	732	772	864	641	740	677	1002	817	909	853	812	800	750	751	687	795	
504	933	1034	781	883	941	745	846	862	1220	915	928	947	810	812	716	767	705	812	
401	926	909	700	827	852	637	709	762	970	819	867	788	812	778	718	721	646	761	
402	850	951	818	950	960	806	725	794	1044	911	797	869	788	788	721	755	681	771	
403	963	968	954	920	986	922	854	933	984	958	801	853	765	765	713	751	662	759	
404	1048	912	715	998	930	752	876	825	1239	909	801	819	814	772	714	750	686	765	
301	908	1017	779	942	1018	724	798	844	910	939	809	890	797	806	726	752	702	783	
302	954	981	786	793	916	809	746	718	891	868	821	872	819	760	716	750	675	773	
303	787	988	712	836	971	731	724	760	1661	908	841	881	831	783	695	752	698	783	
304	868	1000	713	889	1025	792	752	828	1218	944	784	869	850	793	669	754	649	767	

班級	課桌部份										黑板部份						備註	
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	中中	右下	中下		左下
201	651	812	578	595	739	567	568	674	648	691	851	803	795	769	691	759	686	765
202	704	918	670	725	885	683	757	730	665	811	782	844	782	763	715	699	698	755
203	833	920	644	814	887	643	640	690	742	814	812	871	836	767	752	739	682	780
204	741	920	621	740	793	602	732	707	797	763	878	939	696	773	697	720	542	749
101	782	918	592	908	889	589	721	743	714	824	797	808	775	760	755	723	619	748
102	761	863	594	784	821	630	611	644	647	762	804	810	807	758	660	709	664	745
103	909	979	598	768	754	626	705	660	681	752	844	873	796	760	755	771	699	785
104	738	901	658	716	791	612	734	583	703	743	796	829	770	769	705	750	680	757
英語1	730	955	564	624	736	519	581	703	526	705	825	1025	819	781	701	754	626	790
英語2	595	892	670	659	781	684	612	771	736	754	815	903	806	788	621	753	566	750
自然1	1055	1190	982	935	1057	933	1021	1008	966	1033	964	1079	1035	967	830	894	752	932
自然2	918	1084	850	920	1015	856	961	943	825	972	854	1029	860	893	757	763	769	846

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

1. 暑假期間進行教室測光，數據如上。

2. 請總務處協助燈具故障修繕，以利開學後學生使用。

護理師鄭惠雯

敬會事務組長：
 教師兼莊皓閔
 事務組長

敬會事務組長：
 教師兼莊皓閔
 事務組長

健康中心：

衛生組長：

學務主任：

教師兼閻芊樺
 衛生組長

敬會事務組長：
 教師兼莊皓閔
 事務組長

敬會事務組長：
 教師兼莊皓閔
 事務組長

教師兼林安蓉
 學務主任

總務主任：

教師兼林有倫
 總務主任

校長：

臺南市安平區魏萬能
 新國民小學校長

臺南市安平區新南國小 114學年度第一學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：114年07月01日 14時30分~16時00分 天候：晴

班級	課桌部份										黑板部份						備註		
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	中中	右下	中下		左下	平均
視覺藝術	796	910	710	851	729	786	818	841	743	786	813	969	900	863	674	752	765	819	右前方兩盞鹵燈不亮
聽覺藝術	930	1052	776	946	1020	872	958	1004	873	982	858	1260	1203	1099	751	923	855	993	
表演藝術	838	1053	828	650	1018	725	641	794	631	892	936	1252	1249	1012	757	834	799	977	
多功能1	785	1136	994	932	1142	750	1006	1164	725	1048	903	924	892	813	703	785	759	826	

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

1. 暑假期間進行教室測光，數據如上。
2. 請總務處協助燈具故障修繕及燈源不足改善，以利開學後學生使用。

健康中心：
護理師鄭惠雯

敬會事務組長：

教師兼事務組長 莊皓閔

衛生組長：
教師兼衛生組長 閻芊樺

校長：

臺南市安平區魏萬能
新南國民小學校長

學務主任：
教師兼學務主任 林姿蓉

總務主任：

教師兼總務主任 林有倫

臺南市安平區新南國小 114 學年度第一學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：114 年 07 月 02 日 09 時 30 分~ 11 時 00 分 天候：晴

班級	課桌部份											備註
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均		
海豚班	518	786	665	535	664	893	511	636	719	679		
企鵝班	671	826	776	612	743	597	667	630	632	703		
珊瑚班	626	983	1577	1004	897	1658	734	928	1357	1026		
鯨魚班	1187	819	564	1240	817	634	1247	895	664	864		
海星班	687	796	631	765	790	645	713	714	711	752		

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

- 暑假期間進行教室測光，數據如上。
- 請總務處協助燈具故障修繕，以利開學後學生使用。

健康中心：
護理師鄭惠雯

幼兒園主任：
教師兼陳惠美

校長：
臺南市安平區新南國小校長 魏萬能

臺南市安平區新南國小 114學年度第二學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：115 年 01 月 28 日 09 時 00 分 ~ 16 時 00 分 天候：晴

班級	課桌部份											黑板部份							備註		
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	右中	中中	左中	右下	中下		左下	平均
601	1196	1180	734	1034	956	684	870	949	1315	967	1043	995	893	960	922	758	929	830	706	903	
602	1130	1330	889	1269	1025	809	1018	1020	1286	1068	1134	1190	1056	957	982	893	838	871	753	976	
603	1163	1138	751	1224	978	667	1086	990	1009	993	1085	1189	953	962	958	821	910	837	680	950	
604	1037	1296	869	1013	1128	826	1057	1016	913	1070	1010	1126	1076	899	987	865	876	826	750	955	
501	1335	1450	925	1520	1203	820	1495	1227	1054	1226	1224	1216	973	1230	1173	905	1029	1084	778	1125	
502	1222	1345	766	1012	1120	708	1070	962	975	1057	1140	1075	1654	1110	985	875	926	877	700	998	
503	1410	1333	1064	1764	1059	907	1783	1028	1092	1178	1270	1154	1009	1159	1008	883	958	1140	792	1042	
504	1345	1354	839	1810	1282	850	1728	1178	1103	1286	1094	1086	948	991	1058	860	849	983	764	1007	
401	863	1106	729	843	995	714	767	912	1412	944	917	1007	950	805	891	775	750	761	686	860	
402	836	1120	825	1016	1097	851	1017	930	1619	1042	958	1028	893	892	916	816	776	779	767	892	
403	1424	1135	839	1466	1109	781	1543	923	1455	1117	1035	1045	943	993	942	860	924	851	767	937	
404	1853	1218	892	1986	1178	859	1676	1104	1463	1261	1080	1066	1006	994	973	857	939	877	753	959	
301	924	1023	801	1247	1107	790	1030	952	1112	1045	986	1009	941	909	933	844	876	842	760	914	
302	1437	1173	893	1230	1121	802	1186	974	1695	1107	1059	1067	997	998	975	907	931	866	776	964	
303	1014	1080	841	1278	1112	870	866	880	1136	1058	869	923	950	792	833	771	762	795	715	826	
304	1221	1135	740	1330	1143	752	1267	1103	1705	1125	960	1004	954	914	910	859	857	840	753	904	

班級	課桌部份										黑板部份										備註
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	右中	中中	左中	右中	中下	左下	平均	
201	551	886	663	623	816	576	536	732	566	740	933	1044	908	824	893	792	768	765	718	870	
202	801	1009	760	776	951	615	749	822	904	870	898	920	796	821	822	776	724	731	703	813	
203	947	1012	647	980	920	636	966	861	889	892	912	973	933	805	851	772	753	759	668	837	
204	1131	1047	704	833	930	655	912	799	968	887	1032	1157	973	924	955	850	764	757	725	931	
101	792	1025	718	831	964	608	758	850	956	886	863	910	825	778	791	756	750	701	663	787	
102	830	962	883	866	942	774	710	734	951	883	886	925	896	788	802	792	707	759	717	808	
103	693	918	684	595	721	681	612	703	760	719	833	984	838	759	791	750	658	711	626	790	
104	942	1019	662	1012	901	636	941	847	946	888	965	758	830	870	712	753	755	633	655	740	
英語1	727	1066	873	654	870	625	591	793	587	813	904	1078	940	767	790	769	658	633	628	799	
英語2	691	918	688	668	862	705	637	828	742	806	962	959	898	755	772	751	677	661	640	779	
自然1	1258	1257	1153	1027	1142	976	1352	1127	1101	1130	1277	1576	1602	1162	1492	1528	1086	1346	1026	1425	
自然2	1196	924	1120	1209	1049	942	1013	1019	896	1038	1125	1342	1409	1043	1273	1514	1021	1023	1212	1245	

黑板燈中間燈管故障

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

1. 寒假期間進行教室測光，數據如上。
2. 請總務處協助燈具故障修繕，以利開學後學生使用。

健康中心：
衛生組長：
學務主任：

護理師鄭惠雯
教師兼衛生組長 閻芊樺
教師兼學務主任 林姿蓉

敬會事務組長：
總務主任：

事務組長 陳啟宏
教師兼主任 林有倫
臺南市安平區瑞光國民小學

校長：

臺南市安平區新南國小 114 學年度第二學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：115 年 01 月 27 日 09 時 55 分~ 10 時 30 分 天候：晴

班級	課桌部份										黑板部份										備註
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	右上	中上	左上	右中	中中	左中	右中	中下	左下	平均	
視覺藝術	751	928	846	782	994	1110	915	900	940	951	890	1052	999	863	977	906	767	834	802	936	黑板前魯燈1、3、4故障
聽覺藝術	1105	1237	957	1076	1147	1007	1124	1110	1051	1120	1241	1476	1422	1049	1367	1256	996	1171	1056	1289	
表演藝術	912	1111	927	833	1141	929	826	840	880	1018	1400	1541	1672	1195	1373	1272	1019	1127	1031	1323	
多功能力	834	1481	1104	1013	1491	1106	1004	1516	1115	1344	1064	1132	1058	928	1035	1005	812	834	937	1001	

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

1. 寒假期間進行教室測光，數據如上。
2. 燈源不足改善，以利開學後學生使用。

健康中心：護理師鄭惠雯

敬會事務組長：

事務組長 陳啟宏

衛生組長：教師兼衛生組長 閔子樺

校長：

臺南市安平區新南國小校長 魏萬能

學務主任：教師兼學務主任 林姿蓉

總務主任：

教師兼總務主任 林有倫

臺南市安平區新南國小幼兒園 114學年度第二學期教室桌面暨黑板照明採光測量紀錄表

測量日期：115年01月28日09時50分~10時25分 天候：晴

班級	課桌部份										備註
	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左	平均	
海豚班	628	940	759	640	864	652	534	837	827	801	前門上方一盞燈管故障
企鵝班	603	775	809	706	748	805	636	711	734	743	
珊瑚班	740	1007	1058	997	910	946	745	730	823	907	
鯨魚班	918	918	594	933	863	745	860	866	695	853	
海星班	785	923	665	756	936	877	831	813	746	874	

照度標準：1. 課桌部份照度不低於500LUX 2. 黑板部份照度不低於750LUX

1. 寒假期間進行教室測光，數據如上。
2. 請總務處協助燈具故障修繕，以利開學後學生使用。

健康中心：護理師鄭惠雯

幼兒園主任：陳惠美

校長：

