

4-1-1 佐證資料

| 校園安全檢核表 | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| 學校名稱：臺南立新化國民中學 | | 檢核日期：113年2月5日 |
| 項目 | 檢核結果 | 建議改善方式 |
| 1. 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標誌以保障安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 2. 確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 3. 逃生與疏散路線及各種障礙物是否進行。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 4. 危險物品儲藏及處理是否符合安全。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 5. 危險場所圍欄是否有保護及禁止使用標誌。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 6. 各類門(鐵捲門)啟動時是否有安全警報。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 7. 警報及照明設施是否正常。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 8. 滅火器及消防箱(栓)相關設施是否正常使用。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 9. 校舍建築物外觀。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員勘驗) | |
| 10. 伸縮縫、構造縫。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 11. 地下室。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 12. 樓梯、鐵梯、欄杆是否有滲漏水現象。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 13. 屋頂。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 14. 建物附屬設施。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 15. 其他。 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) | |

| | |
|-------------|---|
| 13. 屋頂。 | 屋頂通門是否變形 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 屋頂防水層表面是否破損(如剝離、起砂) <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 排水管道是否通暢 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 女兒牆是否破損 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 水管是否有裂縫 <input checked="" type="checkbox"/> 是，裂縫寬度小於0.4公厘(限期改善) |
| | 水管固定設施是否鬆脫 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| 14. 建物附屬設施。 | 鋼梯是否腐朽或螺栓鬆脫 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 室內是否腐朽(如天花板、牆身、吊扇、彩燈設備等) <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 高度1.5公尺以上結構是否有構件之固定設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| | 樓梯扶手、欄杆與欄杆是否牢固 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |
| 15. 其他。 | 檢查結果 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) |

檢核人員：黃嘉祥
總務主任：張育英
校長：陳文雄

安全檢核表紀錄

安全檢核表紀錄(如附件)

專水池水塔設備自行檢查記錄表-水塔設備檢查

學校或機構名稱：新化國中
地址：台南新化區中興路272號
用戶基本資料：總計：共10座

專水池水塔清洗日期：2023.8.16

檢查日期：2023.8.16

水塔設備檢查：

水塔設備地點/標記：新總樓頂層

內容約：50噸

材料：鋼筋混凝土

位置：↓ 樓上

構造情況：✓ 清潔、✓ 正確、✓ 正常

塔內狀況：✓ 清潔、✓ 正確、✓ 正常

水質：0.4 (ppm)

備註：無異常

專水池水塔設備自行檢查記錄表-水塔設備檢查

學校或機構名稱：新化國中
地址：台南新化區中興路272號
用戶基本資料：總計：共10座

專水池水塔清洗日期：2023.8.17

檢查日期：2023.8.17

水塔設備檢查：

水塔設備地點/標記：大崗教學大樓

內容約：12噸

材料：鋼筋混凝土

位置：↓ 樓上

構造情況：✓ 清潔、✓ 正確、✓ 正常

塔內狀況：✓ 清潔、✓ 正確、✓ 正常

水質：0.4 (ppm)

備註：無異常

水塔清洗紀錄

水塔清洗紀錄

建利環保顧問股份有限公司
飲用水水樣品檢驗報告

檢驗單位：臺南立新化國民中學
檢驗日期：112年02月07日
檢驗時間：112年01月31日 10時05分

檢驗項目：定期檢驗

檢驗結果：

- 檢驗項目符合「B」等，各項檢驗項目日本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。
- 依於方法偵測檢限之測定值以「BDL」表示，並說明其方法偵測檢限值或單位(BDL)。
- 本檢驗報告之數據僅供參考，不具法律效力。如有異常，請洽本公司。
- 本公司檢驗報告僅供參考，不具法律效力。如有異常，請洽本公司。
- 檢驗報告僅供參考，不具法律效力。如有異常，請洽本公司。
- 檢驗報告僅供參考，不具法律效力。如有異常，請洽本公司。
- 檢驗報告僅供參考，不具法律效力。如有異常，請洽本公司。

負責人：李理堯
檢驗室：506553



飲用水定期檢驗紀錄(如附件)

學生參與校園美化綠化工作

4-1-1 佐證資料



學生參與校園美化綠化工作



學生參與校園美化綠化工作

臺南市立新化國民中學 112 學年度 教室照度檢查紀錄

檢查日期：113 年 5 月 22 日



照片說明：黑板照度



照片說明：講臺桌面照度



照度說明：黑板照度



照度說明：學生桌面照度

教室照度檢查



無菸環境宣導



無菸環境營造紀錄



無菸環境營造紀錄

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市立新化國民中學

檢核日期：113年2月5日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 建議處置方式 |
|----|------------------|-------------------------------|---|--------|
| 1 | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 2. | | 確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 3 | | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| 4 | | 危險物品儲放及管理是否符合安全 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 5 | | 電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| 6 | | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | |
| 7 | 消防設備 | 警報及照明設施是否正常良好 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 8 | | 滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 | |
| 9 | 校舍建物外觀 | 是否移位、傾斜、下陷 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) | |
| | | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 10 | 伸縮縫或建築物間隔 | 寬度是否明顯改變 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理) | |
| 11 | 地下室 | 樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 12 | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫 | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) | |
| | | 混凝土保護層是否剝落 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) | |
| | | 是否有傾斜或穿透性開裂 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|--|--|
| 13 | 屋頂 | 屋頂通道門是否變形 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| | | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等) | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| | | 排水管道是否通暢 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善) | |
| | | 女兒牆是否損壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| | | 水塔是否有裂縫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理) | |
| | | 水塔固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 14 | 建物 附屬 設備 | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| | | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| | | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善) | |
| | | 門窗玻璃是否變形 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) | |
| 15 | 其他 | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善) | |
| | | 檢查結果補充說明及建議處置、因應作為 | | |

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

| | |
|----------|--|
| 校舍安全檢核小組 | |
|----------|--|

承辦人 **事務組長莊立平**

總務主任：

教師兼總務主任吳松林

校長：

台南市立新化國民中學校長詹森雄

表2-1

校園建築管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|---------------------------------|---------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬警告標示以維安全。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 教室門、鎖無損壞。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 4 | 儲藏室門無損壞。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 天花板無龜裂現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 天花板無漏水的現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm 以上之龜裂現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|-------------------------------|---------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 欄杆 | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 | | ✓ | | |
| | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 | | ✓ | | |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 | | ✓ | | |
| | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 | | ✓ | | |
| | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 | | ✓ | | |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 | | ✓ | | |
| | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 | | ✓ | | |
| 屋頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 屋頂無漏水現象。 | | ✓ | | |
| | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | | ✓ | | |
| | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 | | ✓ | | |
| | 5 | 屋頂無雜草雜物。 | | ✓ | | |
| | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 | | ✓ | | |
| | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 | | ✓ | | |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 | | ✓ | | |
| | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | | ✓ | | |
| | 4 | 地下室無積水。 | | ✓ | | |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 | 事務組 組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 | | ✓ | | |
| | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 | | ✓ | | |
| | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 | | ✓ | | |
| | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 | | ✓ | | |
| | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：事務組 組長 莊立平

主任：教師兼 總務主任 吳松林

校長：台南市立新化 國民中學校長 詹森雄

表2-2

消防安全管理要領檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|-------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 成立消防安全防護小組。 | | ✓ | | |
| 訓練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 實施防火教育宣導。 | | ✓ | | |
| | 3 | 實施防火器材使用訓練。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 | | ✓ | | |
| | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 | | ✓ | | |
| | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 | | ✓ | | |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 | | ✓ | | |
| | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 | | ✓ | | |
| | 4 | 定期維護警報設備。 | | ✓ | | |
| | 5 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 | | ✓ | | |
| | 3 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 4 | 定期保養及檢查。 | | ✓ | | |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 | 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 | | ✓ | | |
| | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示 | | ✓ | | |
| | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 | | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|--------------------------------|----------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 | 事務組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 | | ✓ | | |
| | 7 | 依規定設置各項避難器具。 | | ✓ | | |
| | 8 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 | | ✓ | | |
| 線路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏 | 事務組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 電壓符合規定。 | | ✓ | | |
| | 3 | 插座使用符合規定。 | | ✓ | | |
| | 4 | 管線設置符合規定。 | | ✓ | | |
| | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 | | ✓ | | |
| | 6 | 專人管理。 | | ✓ | | |
| | 7 | 定期保養及檢查。 | | ✓ | | |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 | 事務組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 | | ✓ | | |
| | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 | | ✓ | | |
| | 4 | 廢棄物按照規定處理。 | | ✓ | | |
| | 5 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 6 | 定期保養及檢查。 | | ✓ | | |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 | 事務組長 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

組長：事務組長 莊立平

主任：

校長：

防火管理人 事務組長 莊立平

教師兼 總務主任 吳松林

台南市立新化 國民中學校長 詹森雄

表2-3

水電設備管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--------------------|---------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 硬體設備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 | 事務組長莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 安全開關正常。 | | ✓ | | |
| | 3 | 線路絕緣良好。 | | ✓ | | |
| | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 | | ✓ | | |
| | 5 | 線路無任意延長加裝。 | | ✓ | | |
| | 6 | 燈具懸掛牢固。 | | ✓ | | |
| | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 | | ✓ | | |
| | 8 | 管線水龍頭無漏水。 | | ✓ | | |
| | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 | | ✓ | | |
| | 10 | 消防設備符合規定。 | | ✓ | | |
| 行政措施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 | 事務組長莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 | | ✓ | | |
| | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 | | ✓ | | |
| | 4 | 有編列維護經費。 | | ✓ | | |
| | 5 | 維護保養正常。 | | ✓ | | |
| | 6 | 危險區域明確標示。 | | ✓ | | |
| | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 | | ✓ | | |
| | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

組長：事務組長莊立平

主任：

教師兼
總務主任 吳松林校長：臺南市立新化
國民中學校長 詹森雄

表2-4

天然災害管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|----------------------------------|------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 | | ✓ | | |
| | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 | | ✓ | | |
| | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 | | ✓ | | |
| 防(救)災作為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 有緊急應變計畫。 | | ✓ | | |
| | 3 | 防救任務適當編配。 | | ✓ | | |
| | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) | | ✓ | | |
| | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 | | ✓ | | |
| | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 | | ✓ | | |
| | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 | | ✓ | | |
| | 8 | 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。 | | ✓ | | |
| | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 | | ✓ | | |
| | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固 | | ✓ | | |
| | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 | | ✓ | | |
| | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 | | ✓ | | |
| | 13 | 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。 | | ✓ | | |
| | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：事務組 莊立平

主任：教師兼 吳松林
總務主任

校長：臺南市立新化 蔡森雄
國民中學校長

表2-6-1

一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、
美術教室、音樂教室…)

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 1 月 25 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------------|----|-----------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 設備 | 1 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | | ✓ | | |
| | 3 | 通風採光良好。 | | ✓ | | |
| | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 | | ✓ | | |
| | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 | | ✓ | | |
| | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛙。 | | ✓ | | |
| | 7 | 消防設施可正常使用。 | | ✓ | | |
| | 8 | 防盜措施可正常運作。 | | ✓ | | |
| | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 | | ✓ | | |
| 教學安全 工作執行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 | | ✓ | | |
| | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 | | ✓ | | |
| | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 | | ✓ | | |
| | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用 | | ✓ | | |
| | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封 | | ✓ | | |
| | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 | | ✓ | | |
| | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使 | | ✓ | | |
| | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 | | ✓ | | |
| | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤 | | ✓ | | |
| | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 | | ✓ | | |
| | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 | | ✓ | | |
| | 12 | 回收能再利用之物品。 | | ✓ | | |
| | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：

教師兼設備組長 **楊仕熙**

主任：

教師兼代教務主任 **陳心怡**

校長：

臺南市立新化國民中學校長 **詹森雄**

表2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------------|----|------------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | | ✓ | | |
| | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 | | ✓ | | |
| | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 | | ✓ | | |
| | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 | | ✓ | | |
| | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 | | ✓ | | |
| | 7 | 注意消防安全。 | | ✓ | | |
| | 8 | 有防盜設施。 | | ✓ | | |
| | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 | | ✓ | | |
| | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 | | ✓ | | |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 | | ✓ | | |
| | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 | | ✓ | | |
| | 3 | 注意防範電腦病毒。 | | ✓ | | |
| | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 | | ✓ | | |
| | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 | | ✓ | | |
| | 6 | 飲料、食物未帶入。 | | ✓ | | |
| | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：張中興

主任：陳心怡

校長：詹森雄

表2-6-3

學校公共場所安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 7 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|--------------------|------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 設備 | 1 | 設有專人管理。 | 事務組 莊立平 | U | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | | ✓ | | |
| | 3 | 電源供應安全穩定 | | ✓ | | |
| | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 5 | 隔音空調設備良好。 | | ✓ | | |
| | 6 | 窗簾布幕無破損。 | | ✓ | | |
| | 7 | 消防器材無過期、失效。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 8 | 防盜設備正常。 | | ✓ | | |
| | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 | | ✓ | | |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 不可隨意搬動器材。 | | ✓ | | |
| | 3 | 建立使用紀錄。 | | ✓ | | |
| | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：事務組 莊立平

主任：

教師兼 總務主任 吳松林

校長：

臺南市立新化國民中學 校長 詹森雄

表2-6-4

各科實驗教室安全檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 1 月 25 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|---------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 | | ✓ | | |
| | 2 | 訂定使用規則。 | | ✓ | | |
| | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 | | ✓ | | |
| | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 | | ✓ | | |
| | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 | | ✓ | | |
| | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 | | ✓ | | |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 | | ✓ | | |
| | 2 | 牢固的門鎖。 | | ✓ | | |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 | | ✓ | | |
| | 2 | 完整的線路。 | | ✓ | | |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 | | ✓ | | |
| | 2 | 完整的水龍頭。 | | ✓ | | |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 | | ✓ | | |
| | 2 | 完整無損壞。 | | ✓ | | |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 | | ✓ | | |
| | 2 | 加貼標示，分類存放。 | | ✓ | | |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 | | ✓ | | |
| | 2 | 易燃品低溫放置。 | | ✓ | | |
| | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 | | ✓ | | |
| | 4 | 定期造冊列報。 | | ✓ | | |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 | | ✓ | | |
| | 2 | 定期處理。 | | ✓ | | |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 | | ✓ | | |
| | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 | | ✓ | | |
| | 3 | 指導學生簡易急救常識。 | | ✓ | | |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 | | ✓ | | |
| | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：

教師兼代
設備組長 楊仕熙

主任：

教師兼代
教務主任 陳心怡

校長：

臺南市立新化
國民中學校長 詹森雄

表3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期 113年 2月 16日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------------|----|---|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 教師素養 | 1 | 避免宗教性、政治性語言的灌輸。 | ✓ | | |
| | 2 | 避免性別、種族等偏見。 | ✓ | | |
| | 3 | 克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。 | ✓ | | |
| | 4 | 教學活動如具危險性，應注意防範措施。 | ✓ | | |
| | 5 | 避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。 | ✓ | | |
| | 6 | 教室安全設備缺損應立即通報。 | ✓ | | |
| 輔導與管 教技巧 | 1 | 善用同理心及輔導技巧。 | ✓ | | |
| | 2 | 積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。 | ✓ | | |
| | 3 | 善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。 | ✓ | | |
| | 4 | 善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。 | ✓ | | |
| | 5 | 遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。 | ✓ | | |
| | 6 | 學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。 | ✓ | | |
| | 7 | 賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。 | ✓ | | |
| | 8 | 留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。 | ✓ | | |
| | 9 | 違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。 | ✓ | | |
| | 10 | 注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。 | ✓ | | |
| | 11 | 警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。 | ✓ | | |
| | 12 | 柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | 13 | 避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。 | ✓ | | |
| | 14 | 遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。 | ✓ | | |
| | 15 | 特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。 | ✓ | | |
| | 16 | 遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。 | ✓ | | |
| 要求及宣導 | 1 | 教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。 | ✓ | | |
| | 2 | 學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。 | ✓ | | |
| | 3 | 教室設備定期安全巡視。 | ✓ | | |
| | 4 | 具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。 | ✓ | | |
| | 5 | 培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。 | ✓ | | |
| | 6 | 衛生疾病的宣導。 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | |

註：本表供教師自我檢視。

填表人：張銀屏

表3-2


實驗安全管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學 實驗室名稱 理化 查核日期 113 年 1 月 25 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|---------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全教育之執行 | 1 | 定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。 | | ✓ | | |
| | 2 | 定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。 | | ✓ | | |
| | 3 | 保健室有完備之急救設備。 | | ✓ | | |
| | 4 | 建立緊急救護人員名冊。 | | ✓ | | |
| | 5 | 建立送醫管道，以應意外發生及時救助。 | | ✓ | | |
| | 6 | 寬列預算補充安全衛生設備。 | | ✓ | | |
| | 7 | 組訓學生，協助推展安全衛生工作。 | | ✓ | | |
| | 8 | 建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。 | | ✓ | | |
| | 9 | 個人防護設備置於固定明確位置。 | | ✓ | | |
| | 10 | 建立實驗室廢棄物之污染防治。 | | ✓ | | |
| 實驗設施 | 1 | 通風良好。 | | ✓ | | |
| | 2 | 採光良好。 | | ✓ | | |
| | 3 | 實驗室環境整潔乾淨。 | | ✓ | | |
| | 4 | 實驗室出入通道通暢。 | | ✓ | | |
| | 5 | 實驗室用水、排水設置專用管線。 | | ✓ | | |
| | 6 | 實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。 | | ✓ | | |
| | 7 | 實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。 | | ✓ | | |
| | 8 | 實驗桌間隔安全空間適當。 | | ✓ | | |
| | 9 | 實驗桌穩固牢靠。 | | ✓ | | |
| 實驗 | 1 | 定期檢查消防器材、滅火器。 | | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|-------|--------------------------------------|-------------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 實驗室安全措施 | 2 | 易燃藥品低溫放置。 | | ✓ | | |
| | 3 | 訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點) | | ✓ | | |
| | 4 | 危險物品集中放置，並加強安全裝置。 | | ✓ | | |
| | 5 | 非危險物品放置固定明確的位置。 | | ✓ | | |
| | 6 | 急救設備定期更新。 | | ✓ | | |
| | 7 | 個人防護設備置於固定明確位置。 | | ✓ | | |
| | 實驗室管理 | 1 | 訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。 | | ✓ | |
| 2 | | 實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。 | | ✓ | | |
| 3 | | 各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。 | | ✓ | | |
| 4 | | 實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。 | | ✓ | | |
| 5 | | 飼養之活生物兼顧安全性。 | | ✓ | | |
| 6 | | 定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄 | | ✓ | | |
| 7 | | 備妥物質安全資料表(MSDS)。 | | ✓ | | |
| 8 | | 化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

註：1. 請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2. 請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

組長：

主任：

校長：

校外教學安全檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 1 月 24 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|----------------|----|-------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 學校 安全 措施 | 1 | 計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。 | | ✓ | | |
| | 2 | 氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。 | | ✓ | | |
| | 3 | 召開工作會議，工作人員編組分工妥當。 | | ✓ | | |
| | 4 | 編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。 | | ✓ | | |
| | 5 | 訂定校外教學活動安全衛生保健守則。 | | ✓ | | |
| | 6 | 乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。 | | ✓ | | |
| | 7 | 身體孱弱不適學生有特別安排。 | | ✓ | | |
| | 8 | 參加學生均經家長書面同意。 | | ✓ | | |
| | 9 | 未參加活動學生有適當安排，並通知家長。 | | ✓ | | |
| | 10 | 有發文給參觀單位，請求解說或協助。 | | ✓ | | |
| | 11 | 有辦理旅行平安保險。 | | ✓ | | |
| | 12 | 選定會計、出納，專人保管經費。 | | ✓ | | |
| | 13 | 各車備有簡易急救藥品及清潔袋。 | | ✓ | | |
| | 14 | 各車備有緊急支援聯絡電話資料。 | | ✓ | | |
| | 15 | 餐飲安排衛生良好。 | | ✓ | | |
| | 16 | 住宿安排安全妥適。 | | ✓ | | |
| | 17 | 訂有車輛租用契約，內容合宜。 | | ✓ | | |
| | 18 | 行前有實施安全講習或行前說明會。 | | ✓ | | |
| | 19 | 開車前點名。 | | ✓ | | |
| | 20 | 行前學生車上座位規定。 | | ✓ | | |
| | 21 | 發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。 | | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|---------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 租車安全措施 | 1 | 承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。 | | ✓ | | |
| | 2 | 車輛經監理單位最近一期檢驗合格。 | | ✓ | | |
| | 3 | 車齡符合主管教育機關之規定。 | | ✓ | | |
| | 4 | 車輛行車執照為營業用，並在有效期內。 | | ✓ | | |
| | 5 | 駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。 | | ✓ | | |
| | 6 | 車輛檢修保養記錄良好。 | | ✓ | | |
| | 7 | 車輛制動設備功能良好。 | | ✓ | | |
| | 8 | 車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。 | | ✓ | | |
| | 9 | 車輛雨刷、喇叭功能良好。 | | ✓ | | |
| | 10 | 車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。 | | ✓ | | |
| | 11 | 車輛滅火器在期效內。 | | ✓ | | |
| | 12 | 車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。 | | ✓ | | |
| | 13 | 車輛未存放危險易燃物品。 | | ✓ | | |
| | 14 | 車輛乘員人數未超載。 | | ✓ | | |
| | 15 | 駕駛員精神體力狀態正常。 | | ✓ | | |
| | 16 | 車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。 | | ✓ | | |
| | 17 | 出發前應對駕駛員實施酒測。 | | ✓ | | |
| | 18 | 行前應實施師生車輛防火及逃生演練。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

組長：

教師兼
輔導組長 洪素蕙

主任：

教師兼
輔導主任 游奇雅

校長：

臺南市立新化
國民中學校長 詹森雄

嬉戲安全檢視表

檢視日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|------------------------------------|---------------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全宣導 | 1 | 指導學生正確使用掃具方式。 | 李佳容 | | |
| | 2 | 宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 3 | 提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧...）。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 4 | 提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 5 | 勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 6 | 上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 7 | 切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 8 | 教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。 | 李佳容 | | |
| | 9 | 教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。 | 李佳容 | | |
| | 10 | 勿攜帶寵物到校。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 11 | 勿攜帶及使用違禁品。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 12 | 不可故意驚嚇他人。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| | 13 | 不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | | |
| 特殊記事： | | | | | |

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：

教師兼生活教育組長 卓德明

表3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期 113 年 1 月 29 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核結果 | | 備註 |
|----------------|----|---|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 運動 傷害 防治 | 1 | 至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。 | ✓ | | |
| | 2 | 運動前務必暖身。 | ✓ | | |
| | 3 | 正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。 | ✓ | | |
| | 4 | 穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。 | ✓ | | |
| | 5 | 遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。 | ✓ | | |
| | 6 | 身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。 | ✓ | | |
| | 7 | 檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。 | ✓ | | |
| | 8 | 各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。 | ✓ | | |
| | 9 | 盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。 | ✓ | | |
| | 10 | 勿過度競爭、動作粗暴。 | ✓ | | |
| | 11 | 運動場所之通風、採光應充足。 | ✓ | | |
| | 12 | 容許適當的活動量差異，勿做過度要求。 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | |

註：本表供師生自我檢視。

填表人：


 教師兼體育衛生組長 張武進

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|----------------------------------|---------------|------|-------|------|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般行政 | 1 | 成立交通安全教育推行委員會。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 定期召開委員會議。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 詳擬推行交通安全教育年度計畫，列入行事曆，列管執行。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 6 | 設置交通安全教育資料中心（室），充實內容。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 7 | 實施校外交通安全巡查。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 8 | 期末召開工作檢討會。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 9 | 訂有獎懲辦法，切實執行。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| 教學活動 | 1 | 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 適時辦理交通規則講解。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 定期舉行交通安全常識測驗。 | | | | |
| | 5 | 充實視聽教具，改進教材教法。 | | | | |
| | 6 | 加強輔導違規學生。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| 設施 | 1 | 校內人車分道，停車設施安全。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 警示標誌設置地點恰當，維護良好。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 重要設施能顧及殘障者需求。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 行人穿越道畫有明顯標線。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 6 | 行人地下道或陸橋發揮功能。 | | | | 無此設施 |
| | 7 | 家長接送區規劃得宜。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 8 | 宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------------------|----|-------------------------------|------------------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | 1 | 專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 2 | 指揮棒、哨子保管及使用良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 3 | 擋車號誌及器材保管使用良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 4 | 使用具有警示效果之裝備器材、背心等物品，反光警示效果良好。 | 專用 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 5 | 黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| 服 務 | 1 | 放學路隊編組情況良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 2 | 學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 3 | 老師輪值導護，認真負責。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 4 | 導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| | 5 | 志工家長能發揮導護功能。 | | | | |
| | 6 | 學校附近設愛心商店協助學生安全。 | 教師兼卓德明 生活教育組長 | ✓ | | |
| 專 車 管 理 | 1 | 購置(租用)的專車性能良好。 | | | | |
| | 2 | 專車有定期的檢修、保養和維護。 | | | | |
| | 3 | 遴選合格優良的司機。 | | | | |
| | 4 | (特教)設有隨車人員。 | | | | |
| | 5 | 開車前做好例行檢查並作成紀錄。 | | | | |
| | 6 | 學生專車停靠位置適當安全。 | | | | |
| | 7 | 載送人數，切實依規定辦理。 | | | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

組長：

學務處
教師兼卓德明
生活教育組長

主任：

教師兼吳松林
總務主任

校長：

臺南市立新化
國民中學校長 詹森雄

表3-7

飲食衛生管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期____年____月____日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|--|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 學校自辦午餐 | 1 | 廚房應有良好通風，且場所光度至少200度以上，並有燈罩保護。 | 顏郁菁 | | | |
| | 2 | 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 | 顏郁菁 | | | |
| | 3 | 廚具擺設之底層應與地面距離15~20公分，離牆至少5公分。 | 顏郁菁 | | | |
| | 4 | 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。 | 顏郁菁 | | | |
| | 5 | 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。 | 顏郁菁 | | | |
| | 6 | 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。 | 顏郁菁 | | | |
| | 7 | 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下18度，冷藏庫溫度須在攝氏7度以下。 | 顏郁菁 | | | |
| | 8 | 庫內物品需排列整齊，容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。 | 顏郁菁 | | | |
| | 9 | 調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。 | 顏郁菁 | | | |
| | 10 | 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。 | 顏郁菁 | | | |
| | 11 | 食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。 | 顏郁菁 | | | |
| | 12 | 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。 | 顏郁菁 | | | |
| | 13 | 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。 | 顏郁菁 | | | |
| | 14 | 每日應留存膳食樣品，並以PE保鮮膜放攝氏零下5度以下，予以冷藏或冷凍，並保存2日以上，以備查驗。 | 顏郁菁 | | | |
| 餐盒訂購 | 1 | 對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。 | 顏郁菁 | | | } |
| | 2 | 選購廠商供應家數不能太少或只限一家。 | 顏郁菁 | | | |
| | 3 | 廠商與學校運送距離以不超過車程30分鐘為原則。 | 顏郁菁 | | | |
| | 4 | 每日應妥存膳食樣品，以便查檢。 | 顏郁菁 | | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 飲用水衛生 | 1 | 飲用水源應與廁所相距15公尺以上。 | | | | |
| | 2 | 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。 | | | | |
| | 3 | 水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗1次。 | | | | |
| | 4 | 自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。 | | | | |
| | 5 | 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。 | | | | |
| 合作社衛生 | 1 | 室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。 | 葉乃菁 | ✓ | | |
| | 2 | 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏60度以上保溫設備內。 | 葉乃菁 | | | 無 |
| | 3 | 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。 | 葉乃菁 | ✓ | | |
| | 4 | 出售物品應標示製造廠商及保存期限。 | 葉乃菁 | ✓ | | |
| 自帶便當 | 1 | 蒸飯設備保溫度應達攝氏60度以上。 | | | | |
| | 2 | 家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。 | | | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：

營養師顏郁菁

組長：

教師兼張武進

主任：

教師兼葉乃菁
學生事務主任

校長：

臺南市立新化
國民中學校長 詹森雄

表3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學 查核日期 年 月 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|-------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 校園環境動植物 | 1 | 校園內的廢棄容器，能立刻清除。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 2 | 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 3 | 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…) | | | | |
| | 4 | 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…) | | | | |
| | 5 | 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。 | | | | |
| | 6 | 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。 | | | | |
| | 7 | 校園內低窪之處無積水現象。 | | | | |
| | 8 | 能定期清掃校園內水溝。 | | | | |
| | 9 | 禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 10 | 定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。 | | | | |
| | 11 | 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 12 | 妥善安排校園打掃工作。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 13 | 學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 14 | 能隨時注意校園是否有老鼠、蟑 | | | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|----------------------------|--------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | | 螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。 | 李佳容 | ✓ | | |
| | 15 | 提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。 | | | | |
| | 16 | 適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。 | | | | |
| 計劃及應變 | 1 | 定期實施學生健康檢查。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 2 | 定期追蹤已有病例的學生。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 3 | 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。 | | | | |
| | 4 | 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 5 | 編列學校衛生保健經費並確實執行。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 6 | 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 7 | 有防治蚊蟲措施。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 8 | 疾病發生時能立即通報主管單位。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 9 | 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 10 | 推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| | 11 | 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。 | 教師兼體育衛生組長張武進 | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：

學務處

教師兼體育衛生組長張武進

主任：

教師兼總務主任吳松林

校長：

臺南市立新化國民中學校長詹森雄



表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|---|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 行政措施 | 1 | 對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。 | | | | |
| | 2 | 蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 全體員工都知道通報系統。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 師生知道如何使用報警電話。 | 卓德明 | ✓ | | |
| 防範措施 | 1 | 學生上學路線上安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 對過早到校學生訂有安全措施。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 學生午間活動訂有安全防範措施。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 過晚放學學生訂有安全措施。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 導護到校值勤、離校等都有明確規劃。 | 卓德明 | ✓ | | |
| | 6 | 家長志工都編組配合巡查。 | | | | |
| | 7 | 偏僻地區的廁所限制使用時間。 | | | | |
| | 8 | 廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。 | | | | |
| | 9 | 偏僻的樓梯間定時巡查。 | | | | |
| | 10 | 屋頂樓的進出管理良好。 | | | | |
| | 11 | 地下室的使用管理適當。 | | | | |
| | 12 | 避難室管理良好。 | | | | |
| | 13 | 全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。 | | | | |
| | 14 | 門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。 | | | | |
| | 15 | 定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。 | | | | |
| | 16 | 游泳池及其他設備未使用時管理良好。 | | | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 人員管制 | 1 | 注意常在學校附近徘徊的人。  | | ✓ | | |
| | 2 | 對校內外工地工人進出都有管理。 | | | | |
| | 3 | 臨時工人的進出管理良好。 | | | | |
| | 4 | 對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。 | | | | |
| | 5 | 有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。  | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

組長：





主任：



校長：



表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學

查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|--------------------------------------|--------------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 行政措施 | 1 | 擬訂相關防治實施計畫。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 建立防治人員編組與具體處理步驟。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 建立校園明確生活規範，並能公正執行。 | 有效執行 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| 防範與輔導 | 1 | 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 6 | 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 7 | 做好被害人保護及事後心理輔導。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 8 | 對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 9 | 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 10 | 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| 導師配合 | 1 | 親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 觀察與發覺學生精神狀況。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|----|----|--------------------|---------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | 4 | 事件發生時，導師能配合處理。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|------------------------------|---------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 社會資源 | 1 | 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 2 | 建立學生緊急就醫流程。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 3 | 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 4 | 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 5 | 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |
| | 6 | 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之戒癮治療機構進行戒治。 | 教師兼生活教育組長 卓德明 | ✓ | | |

特殊記事：

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

組長：

教師兼生活教育組長 卓德明

主任：

教師兼總務主任 吳松林

校長：

臺南市立新化國民中學校長 詹森雄

表3-11

校園門禁管理檢核表

校名：臺南市立新化國民中學查核日期 113 年 2 月 6 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|-----------------------------|------------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全設備 | 1 | 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 設置校園周邊圍籬，並定期檢修。 | | ✓ | | |
| | 3 | 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。 | | ✓ | | |
| | 4 | 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。 | | ✓ | | |
| | 5 | 設置傳達室及會客室。 | | ✓ | | |
| | 6 | 設置巡邏箱。 | | ✓ | | |
| | 7 | 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。 | | ✓ | | |
| | 8 | 設置防盜警鈴及公共電話等設施。 | | ✓ | | |
| | 9 | 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。 | | ✓ | | |
| | 10 | 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。 | | ✓ | | |
| 安全工作之執行 | 1 | 學校全體師生共識之建立與宣導。 | 事務組 莊立平 | ✓ | | |
| | 2 | 訂有校舍責任區分配圖表。 | | ✓ | | |
| | 3 | 門禁管理工作，能切實有效執行。 | | ✓ | | |
| | 4 | 家長及訪客登記驗證切實。 | | ✓ | | |
| | 5 | 學生離校、外出登記查證切實。 | | ✓ | | |
| | 6 | 校園巡邏查堂工作執行落實。 | | ✓ | | |
| | 7 | 校園偶發事件處理妥適。 | | ✓ | | |
| | 8 | 校園開放管制工作妥適。 | | ✓ | | |
| | 9 | 建立師生緊急聯絡資料。 | | ✓ | | |
| | 10 | 與鄰近警察機關有聯繫機制。 | | ✓ | | |
| | 11 | 師生車輛保管安全妥善。 | | ✓ | | |
| | 12 | 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。 | | ✓ | | |
| | 13 | 訂定校園開放辦法，並切實執行。 | | ✓ | | |
| | 14 | 成立學校防護團組織，並定期召開會議。 | | ✓ | | |
| | 15 | 按時上下學與留校生之照顧。 | | ✓ | | |
| 特殊記事： | | | | | | |

附註：每學期初檢核一次。

組長：事務組 莊立平

主任：

教師兼 吳松林
總務主任

校長：

臺南市立新化國民中學 詹森雄

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)

FAX:(07)8150816

聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H00622

飲用水樣品檢驗報告

受 驗 單 位 : 臺南市立新化國民中學
計 畫 名 稱 : ※
採 樣 地 點 : 臺南市新化區中興路722號
採 樣 單 位 : 建利環保顧問股份有限公司
業 別 : 學校
行 程 代 碼 : ※
報 告 編 號 : 112-01- H 00622
報 告 日 期 : 112 年 02 月 07 日
收 樣 時 間 : 112 年 01 月 31 日 18 時 05 分


檢 測 目 的 : 定期檢測

註 :

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆 核
檢驗室主管:

郭叔隆

056553

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H00622

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-00622-01 採樣日期: 112年01月31日 11時38分
 採樣位置: 大穆降大樓西3樓導辦9
 樣品特性: 溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

----- 以下空白 -----

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年01月31日 19時46分 | 112年02月01日 18時18分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2


電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD112H00622

飲用水樣品檢驗報告

| | |
|---|--|
| 樣品名稱：飲用水 樣品編號：H-00622-03 採樣位置：行政大樓1樓教務處內 樣品特性：溶液 | 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣日期：112年01月31日 11時50分 |
|---|--|

| 檢 | 驗 項 目 | 檢 驗 值 | 單 位 | 檢 驗 方 法 | 備 註 |
|---------------------|-------|-------|-----------|---------------|-----|
| * | 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |
| ----- 以 下 空 白 ----- | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年01月31日 19時46分 | 112年02月01日 18時18分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H00622

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.56A
 樣品編號:H-00622-04 採樣日期:112年01月31日 11時 57分
 採樣位置:行政大樓1樓總務處內
 樣品特性:溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

----- 以 下 空 白 -----

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李建南
 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年01月31日 19時46分 | 112年02月01日 18時18分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02369

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立新化國民中學

計畫名稱:※

採樣地點:臺南市新化區中興路722號

採樣單位:建利環保顧問股份有限公司

業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※

報告編號:112-04- H 02369

報告日期:112年05月02日


收樣時間:112年04月26日 16時50分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪(公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管: 郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H02369

飲用水樣品檢驗報告

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 樣品名稱: 飲用水 | 採樣方法: NIEA W101.56A |
| 樣品編號: H-02369-01 | 採樣日期: 112年04月26日 11時 45分 |
| 採樣位置: 大穆降大樓2樓905(西三)外 | |
| 樣品特性: 溶液 | |

| 檢 | 驗 項 目 | 檢 驗 值 | 單 位 | 檢 驗 方 法 | 備 註 |
|---------------------|-------|-------|-----------|---------------|-----|
| * | 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |
| ----- 以 下 空 白 ----- | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人: 李建南
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年04月26日 17時45分 | 112年04月27日 18時31分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H02369

飲用水樣品檢驗報告

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 樣品名稱：飲用水 | 採樣方法：NIEA W101.56A |
| 樣品編號：H-02369-02 | 採樣日期：112年04月26日 11時53分 |
| 採樣位置：大穆降大樓3F樓社大303(東二)外 | |
| 樣品特性：溶液 | |

| 檢 | 驗 | 項 | 目 | 檢 | 驗 | 值 | 單 | 位 | 檢 | 驗 | 方 | 法 | 備 | 註 |
|---|---|---|-------|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---------------|---|---|
| * | | | 大腸桿菌群 | | | <1 | | CFU/100mL | | | | NIEA E230.55B | | |

----- 以下空白 -----

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年04月26日 17時45分 | 112年04月27日 18時31分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02369

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-02369-03 採樣日期: 112年04月26日 12時01分
 採樣位置: 大穆降大樓3F樓社大305(東三)外
 樣品特性: 溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

----- 以下空白 -----

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 實驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年04月26日 17時45分 | 112年04月27日 18時31分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H04093

飲用水樣品檢驗報告


受驗單位:臺南市立新化國民中學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市新化區中興路722號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司
業別:學校
行程代碼:※
報告編號:112-07- H 04093
報告日期:112年07月24日
收樣時間:112年07月19日 16時30分

檢測目的:定期檢測

- 註:
1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
 3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
 4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫玟(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
 5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
 6. 檢驗報告共 5 頁,分離使用無效。
 7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核: 
檢驗室主管:

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2
 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H04093

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-04093-01 採樣日期: 112年07月19日 11時43分
 採樣位置: 大穆降大樓社大1樓
 樣品特性: 溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

----- 以 下 空 白 -----

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人: 李建南
 檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年07月19日 17時19分 | 112年07月20日 17時30分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1-2

電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H04093

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水 採樣方法: NIEA W101.56A
樣品編號: H-04093-02 採樣日期: 112年07月19日 11時52分
採樣位置: 大穆降大樓工友室外
樣品特性: 溶液

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

----- 以下空白 -----

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
實驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年07月19日 17時19分 | 112年07月20日 17時30分 |

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址: 高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2

電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H04093

飲用水樣品檢驗報告

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 樣品名稱: 飲用水 | 採樣方法: NIEA W101.56A |
| 樣品編號: H-04093-04 | 採樣日期: 112年07月19日 12時12分 |
| 採樣位置: 大穆降大樓E化教室(西一)外 | (社大辦公室外) |
| 樣品特性: 溶液 | 2F |

| 檢驗項目 | 檢驗值 | 單位 | 檢驗方法 | 備註 |
|---------------------|-----|-----------|---------------|----|
| * 大腸桿菌群 | <1 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |
| ----- 以 下 空 白 ----- | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人: 李建南
檢驗室主管: 郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

| 檢測項目 | 培養基名稱 | 開始培養時間 | 結束培養時間 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 大腸桿菌群 | M-ENDO | 112年07月19日 17時19分 | 112年07月20日 17時30分 |

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H06000

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市立新化國民中學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市新化區中興路722號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司
業別:學校
行程代碼:※
報告編號:112-10-H 06000
報告日期:112年10月23日
收樣時間:112年10月19日 16時50分


檢測目的:定期檢測

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 4 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失,自願連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。



負責人:李建南

覆核
檢驗室主管: 郭叔隆

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1~2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H07341

飲用水樣品檢驗報告


受驗單位:臺南市立新化國民中學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市新化區中興路722號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司
業別:學校

檢測目的:定期檢測

行程代碼:※
報告編號:112-12-H 07341
報告日期:112年12月20日
收樣時間:112年12月14日 17時30分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫鈞(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 2 頁,分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

