



水塔清洗

水塔清洗

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 臺南市立鹽水國民中學 查核日期 113 年 1 月 30 日


項目次	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	蔡志滿	✓		
2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	蔡志滿	✓		
3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	蔡志滿	✓		
1	校門鎖無損壞，操作使用正常。	蔡志滿	✓		
2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	蔡志滿	✓		
3	教室門、鎖無損壞。	蔡志滿	✓		
4	儲藏室門無損壞。	蔡志滿	✓		
1	有防虎及警音警器裝置。	蔡志滿	✓		
2	有警示標語提醒進出人員。	蔡志滿	✓		
3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	蔡志滿	✓		
1	窗戶無損壞、故障。	蔡志滿	✓		
2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	蔡志滿	✓		
1	網架無損壞、斷裂現象。	蔡志滿	✓		
2	安裝牢固、不易倒塌。	蔡志滿	✓		
1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	蔡志滿	✓		
2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	蔡志滿	✓		
3	內牆無出現裂縫現象。	蔡志滿	✓		
4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	蔡志滿	✓		
1	樓無傾斜龜裂現象。	蔡志滿	✓		
2	天花板無龜裂現象。	蔡志滿	✓		
3	天花板無漏水的現象。	蔡志滿	✓		
4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	蔡志滿	✓		
1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	蔡志滿	✓		
2	牆角於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆動現象。	蔡志滿	✓		
1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	蔡志滿	✓		圓柱裂縫 3 處應修護
2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	蔡志滿	✓		圓柱裂縫 3 處應修護
1	鐵質和不銹鋼質欄杆無斷裂情況。	蔡志滿	✓		
2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	蔡志滿	✓		
3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	蔡志滿	✓		

項目次	安全檢核應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
4	木質欄杆無腐爛現象。	蔡志滿	✓		
1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	蔡志滿	✓		
2	樓梯的地面無裂縫。	蔡志滿	✓		
3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	蔡志滿	✓		
4	樓梯間照明設備無損壞。	蔡志滿	✓		
1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	蔡志滿	✓		
2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	蔡志滿	✓		
3	走廊排水正常未見積水現象。	蔡志滿	✓		
1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	蔡志滿	✓		
2	屋頂無漏水現象。	蔡志滿	✓		
3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	蔡志滿	✓		
4	屋頂落水頭無阻塞。	蔡志滿	✓		
5	屋頂無雜草雜物。	蔡志滿	✓		
6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	蔡志滿	✓		
1	女兒牆上方無堆放物品。	蔡志滿	✓		
1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	蔡志滿	✓		
2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	蔡志滿	✓		
3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	蔡志滿	✓		
4	地下室無積水。	蔡志滿	✓		
1	昇降設備由管理人負責管理。	蔡志滿	✓		
2	已委請專業廠商負責維護保養。	蔡志滿	✓		
3	已由專業技術人員從事維護保養。	蔡志滿	✓		
4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	蔡志滿	✓		
5	已製作昇降設備安全檢查表。	蔡志滿	✓		
6	已依法定期由檢査機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	蔡志滿	✓		

特殊記事：
 承辦人：蔡志滿 組長：蔡志滿 主任：蔡志滿 校長：蔡志滿

安全檢核表紀錄

安全檢核表紀錄



飲用水定期檢驗紀錄

飲用水定期檢驗紀錄




學生參與校園美化綠化工作



學生參與校園美化綠化工作



無菸無毒環境營造紀錄



無菸無毒環境營造紀錄