

# 臺南市五甲國民小學提供師生良好的學習環境相關成果表

## 佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

「校安手冊」之22項檢核表執行查驗表

學校名稱：臺南市五甲國民小學  
 檢核日期：113年1月24日

序號	類別	表格式樣	實施時間	是否執行	備查處
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
2	表2-2	消防安全管理檢核表	每學期學務處及學期結束時全面檢核	■	■
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期學務處及學期結束時全面檢核	■	■
4	表2-4	天然災害管理檢核表	課外時間及課後檢核	■	■
5	表2-5	運動器材器材管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
6	表2-6	一般器材安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
7	表2-7	電腦資訊安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
8	表2-8	教職員工健康安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
9	表2-9	車輛安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
10	表3-1	一般教育安全管理行政檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
11	表3-2	實驗室安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
12	表3-3	游泳池安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
13	表3-4	校外教學安全管理檢核表	辦理校外教學活動前全面檢核	■	■
14	表3-5	社團安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
15	表3-6	校園安全檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
16	表3-7	運動場安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
17	表3-8	交通安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
18	表3-9	校園安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
19	表3-10	校園安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
20	表3-11	校園安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
21	表3-12	校園安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■
22	表3-13	校園安全管理檢核表	每學期學務處安全檢核	■	■

檢核人員：張志榮

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：關廟區  
 學校人數：674人  
 校園安全檢核表檢核日期：113年1月24日  
 填表日期：113年1月24日

列管編號：不適用

無改善事項  
 已自行處理完畢  
 已向上級爭取經費處理完畢  
 已向上級爭取經費尚未補助  
 已向上級爭取經費等待發包工程處理  
 其他校內修繕經費支絀，修繕中。

簡述：忠孝樓地下室牆面多處滲水，導致地下室地面易積水，修繕經費已核准，待修繕工程發包處理。

檢附照片(貼jpg檔)



忠孝樓地下室牆面多處滲水防治發包商  
 製表人：張志榮  
 單位主管：呂建志


說明：校園安全紀錄檢核表

說明：校園安全缺失改善調查表

附表一 飲用水定期檢驗

\*飲用水設備編號：06(學務處) \*登記使用有效期間：113年12月31日  
 設備設置單位：五甲國小總務處 連絡電話：(06)5952155#314  
 設備負責人：林復明 設備管理人：張志榮  
 水源類別：自來水

維護日期	清洗 (備註機號)	更換	消毒 (備註機號)	其他	維護人員簽名	備註
113.1.24	✓				張志榮	
113.1.26	✓				張志榮	



說明：飲用水定期檢驗

說明：水塔定期清洗



說明：飲用水定期消毒

說明：水塔定期清洗

# 臺南市五甲國民小學提供師生良好的學習環境相關成果表

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



台南市關廟區五甲國小112學年度教室採光測量紀錄表

測量日期：112年8月15日  
 改善後測量日期：年 月 日  
 區域：請大  
 表號：  
 測量值若為綠表不合格

班級	測量	標準：500照度						標準：750照度													
		前左	前中	前右	中左	中中	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中中	中右	後左	後中	後右	平均
一甲	測量	376	383	803	470	444	707	414	463	1195	581.7	753	581	903	407	470	541	385	407	417	550.4
	改善後	388	280	396	472	426	687	512	408	694	473.4	630	517	833	438	428	503	321	356	372	459.8
	改善率	363	408	905	424	510	1005	345	453	600	563.7	787	338	1102	511	436	613	375	341	395	556.4
一二	測量	592	402	415	873	498	442	922	468	462	563.8	833	574	734	515	406	407	408	409	404	548.9
	改善後	775	640	588	386	597	088	656	573	555	619.8	801	633	848	647	570	668	554	492	561	641.6
	改善率	542	567	495	648	546	494	714	539	503	559.9	898	845	683	620	593	475	447	399	423	565.9
二丙	測量	370	235	281	703	317	340	709	231	465	380.0	854	507	1005	552	469	537	433	401	492	591.1
	改善後	492	356	505	763	480	678	1045	620	680	624.3	886	518	940	801	547	798	546	446	504	671.8
	改善率	743	403	439	1008	545	498	786	478	498	599.6	736	467	790	577	427	537	326	445	387	543.4
二戊	測量	675	533	610	671	556	573	880	627	582	635.2	960	406	627	660	490	534	515	391	396	562.1
	改善後	900	477	436	729	468	494	1077	521	455	617.4	875	562	986	623	528	565	588	522	524	641.4
	改善率	757	521	616	781	700	612	1156	668	785	738.4	885	623	894	643	320	571	690	505	475	632.4
三甲	測量	648	622	522	496	769	501	784	745	603	632.2	803	467	566	535	635	668	617	745	635	842.3
	改善後	829	629	515	731	732	784	511	511	588	646.8	413	465	775	515	487	633	496	520	641	549.4
	改善率	594	561	809	606	610	858	485	571	1247	704.6	696	593	751	607	573	638	589	322	600	809.9

說明：每學期教室照度檢查

說明：教室照度紀錄表



說明：無菸無毒校園

說明：校園美化工作



說明：教師指導學生清除水溝落葉，避免蚊蟲孳生

說明：教師指導學生清除水溝落葉，避免蚊蟲孳生