

## 一、安全檢核表紀錄

### 臺南市安定區安定國民小學校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：112年8月22日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	陳伯照	召集開會	
執行秘書	總務主任	謝明義	執行及擬定相關計畫及維修 2-1 校園建築管理檢核表 2-2 消防安全管理要領檢核表 3-11 校園門禁管理檢核表	
成員	教務主任	張容君	3-1 一般教學安全管理自我檢視表	
成員	學務主任	王政憲	2-4 天然災害管理檢核表 3-4-1 校外教學安全檢核表 3-4-2 車輛安全檢查表	
成員	註設組長	江珮茶	2-6-1 一般專科教室安全檢核表 2-6-4 各科實驗教室安全檢核表 3-2 實驗安全管理檢核表	
成員	生教組長	王福瑞	3-5-1 嬉戲安全檢視表 3-6 交通安全管理檢核表 3-9 校園性侵害或性騷擾防治檢核表 3-10 校園暴力、霸凌及藥物濫用防制管理檢核表	
成員	體育組長	胡憲民	2-5 運動遊戲器材管理檢核表 3-3 游泳安全管理檢核表 3-5-2 運動傷害防治安全檢視表	
成員	衛生組長	趙維玲	3-8 校園公共衛生管理檢核表	
成員	事務組長	林淑珍	2-3 水電設備管理檢核表 2-6-3 學校公共場所安全檢核表	
成員	網管	詹于緞	2-6-2 電腦資訊教室安全檢核表	
成員	午餐執秘	王靚惠	3-7 飲食衛生管理檢核表	

一、※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

二、※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

## 校園安全檢核表

學校名稱：臺南市安定區安定國民小學


檢核日期：112年8月22日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	有防夾防護裝置(紅外線)
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（檢）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

臺南市安定區 安定國民小學校長 <b>陳伯照</b> 校舍安全檢核小組 組長		教師兼 網管 <b>詹予緞</b>	教師兼生活 教育組長 <b>王福瑞</b>	教師兼 體育組長 <b>胡憲民</b>
的 用 人 <b>王親惠</b>	教師兼 總務主任 <b>謝明義</b>	教師兼 教務主任 <b>張容君</b>	教師兼註冊 設備組長 <b>江珮棻</b>	教師兼 學童導師主任 <b>王政憲</b>
承辦人: <b>謝明義</b> 總務主任	總務主任: <b>謝明義</b>	校長: <b>陳伯照</b>	臺南市安定區 安定國民小學校長 <b>陳伯照</b>	

## 二、水塔清洗紀錄

安定國小 活力樓

水  
池  
水  
塔  
清  
潔  
報  
告  
書

永豐餘聯合服務有限公司  
TEL：06-2656645 FAX：06-2656454  
作業日期：112年8月2日

安定國小(活動中心+幼兒園)

校  
園  
水  
池  
水  
塔  
清  
潔  
報  
告  
書

永豐餘聯合服務有限公司  
TEL：06-2656645 FAX：06-2656454  
作業日期：112年8月7日



## 客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司  
台南市南區仁慈街104號

客戶名稱		安定國小(活力樓)		連絡人		林小姐	
電話		(06)5922024#842		稅別		二聯式 統一編號	
地址		南市安定區安定里1號					
此次施工日期		0112/08/02		施工次數		5次	
此次施工費用		4,860		合約期限		1900/01/01 ~ 1900/01/01	
下次施工日期		0113/08/02		前幾天關水		天	
客戶施工連絡事項： 1120802 活力樓 水池 1*RC*10T 水塔 2*SUS*3T				客戶簽認(日期) <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">工程師 林淑珍</div>			
水池 RC: 1 式		水塔 RC: 0 式		馬達: 式		運轉方式: 式	
SUS: 0 式		SUS: 2 式		揚程: M		施工時間: 08:00	
FRP: 0 式		FRP: 0 式		電壓: V		施工組別: 吳 吳	
FRP: 0 式		FRP: 0 式		電壓: V		0.0	
施工前		施工中		施工後			
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	✓	11	排水管是否有關
2	前幾天關水關電	✓			✓	12	給水管是否有關
3	貼於公告通知客戶	✓	6	電源箱內狀況	✓	13	浮球開關是否正常
4	工作環境狀況	✓	7	池內牆壁狀況	✓	14	抽水馬達是否正常
5	施工前後照相	✓	8	水管內外狀況	✓	15	水位控制是否正常
6	上次施工日期 0110/07/12		9	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認
			10	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告
CHECK 記號: ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目							
備註:							

第一聯：存根聯


## 客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司  
台南市南區仁慈街104號

客戶名稱		安定國小(活動中心+幼兒園)		連絡人		林組長(小姐)	
電話		(06)5922024#842		稅別		二聯式 統一編號	
地址		南市安定區安定里1號					
此次施工日期		0112/08/07		施工次數		1次	
此次施工費用		5000		合約期限		.NULL ~ .NULL	
下次施工日期		0113/08/07		前幾天關水		天	
客戶施工連絡事項： 活動中心+幼兒園 <b>頂樓加壓機故障漏水 液位控制度同化。</b>				客戶簽認(日期) <b>林淑珍</b>			
水池 RC: 0 式		水塔 RC: 0 式		馬達: 式		運轉方式: 式	
SUS: 0 式		SUS: 0 式		揚程: M		施工時間: 13:30/15:00	
FRP: 0 式		FRP: 0 式		電壓: V		施工組別: 吳 吳	
FRP: 0 式		FRP: 0 式		電壓: V		0.0	
施工前		施工中		施工後			
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	✓	11	排水管是否有關
2	前幾天關水關電	✓			✓	12	給水管是否有關
3	貼於公告通知客戶	✓	6	電源箱內狀況	✓	13	浮球開關是否正常
4	工作環境狀況	✓	7	池內牆壁狀況	✓	14	抽水馬達是否正常
5	施工前後照相	✓	8	水管內外狀況	✓	15	水位控制是否正常
			9	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認
			10	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告
CHECK 記號: ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目							
備註:							

第一聯：存根聯

### 安定國小清洗報告書



(活力樓)水池清洗前



(活力樓)水池清洗後

施工日期：112年8月2日  
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、  
永豐餘聯合服務有限公司  
服務專線：06-2656645

### 安定國小清洗報告書



(活動中心-1)水池清洗前



(活動中心-1)水池清洗後

施工日期：112年8月7日  
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、  
永豐餘聯合服務有限公司  
服務專線：06-2656645



### 三、自來水餘氯檢驗紀錄表

#### 永豐餘聯合服務有限公司 自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：安定國小  
作業場址：台南市安定區安定里 1 號  
作業日期：112/08/02  
測量點數：1 點

聯絡方式：  
TEL：06-2656645  
FAX：06-2656454  
E-mail：  
yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	11:25	活力樓	0.3	陳順茂	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

注意事項：

1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核： 蔣秋冠

#### 永豐餘聯合服務有限公司 自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：安定國小  
作業場址：台南市安定區安定里 1 號  
作業日期：112/08/07  
測量點數：2 點

聯絡方式：  
TEL：06-2656645  
FAX：06-2656454  
E-mail：  
yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	15:20	活動中心	0.3	王坤謀	
2	13:40	幼兒園	0.3	王坤謀	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

注意事項：

1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核： 蔣秋冠











## 五、無菸無毒環境營造




說明：校門口懸吊菸害防制紅布條



說明：校內環境懸吊菸害防制紅布條



說明：校門口及校內張貼禁菸標誌



說明：學校護理師講解菸對身體的危害



宣導標語



宣導標語



