

臺南市112學年度蚵寮國民小學 安全檢核紀錄成果表

活動名稱	安全檢核紀錄成果
簡述活動內容	總務處每學期進行安全檢核並記錄

佐證資料

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市北門區蚵寮國民小學

檢核日期：113年01月31日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	本校無實驗室	□優 □佳 □可 □差 □劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
11	表3-2	實驗室安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	本校無實驗室	□優 □佳 □可 □差 □劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	本校無游泳池	□優 □佳 □可 □差 □劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	■是□否	■優 ■佳 □可 □差 □劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	■是□否	□優 ■佳 □可 □差 □劣

檢核人員

教師兼學務組長 雲惟興

校方代表：

教師兼總務主任 陳柏宏

校安手冊之22項檢核表格執行查驗表

臺南市北門區蚵寮國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：113年1月31日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長		綜理決策、檢查、維修事宜。	召集人兼會議主席
執行秘書	總務主任		負責規劃、執行、檢查。	執行秘書
成員	教導主任		提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	成員
成員	家長會長		提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	成員
成員	教師代表		負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜。	成員
成員	教師代表		協辦安全檢查相關事項。	成員
成員	教師代表		協辦安全檢查相關事項。	成員

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校舍安全檢核小組執掌表

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市北門區蚵寮國民小學

檢核日期：113年1月31日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	本校無地下室
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

校園安全檢核表

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	教師兼 總務主任 陳柏宏	誦洪	教師兼代理 教導主任 林濟臻	教師兼 學務組長 雲惟興	教師兼 教務組長 宋岱恩
----------	--------------------	----	----------------------	--------------------	--------------------

承辦人：

教師兼
總務主任
陳柏宏

總務主任：

教師兼
總務主任
陳柏宏

校長：

柯寮國小
校長
王建堯

校園安全檢核表

臺南市112學年度蚵寮國民小學
水塔清洗及飲用水定期檢查紀錄成果表

活動名稱	水塔清洗及飲用水定期檢查紀錄
簡述活動內容	水塔每半年清洗一次，飲水機每個月定期巡檢，定期每三個月更換濾心，定期飲用水水質檢驗

佐證資料



清洗水塔





飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：
設備設置單位：
設備負責人：
水源類別：

登記使用有效期間：
連絡電話：
設備管理人：

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期	清	洗	更	換	清	毒	其	他	維護人員	備	註
112.9.7	✓		1.2.3		✓				張		
112.10.6	✓								張		
112.11.16	✓								張		
112.12.6	✓		1.2.3		✓				張		
113.1.16	✓								張		
113.2.16	✓								張		
113.3.5	✓		1.2.3		✓				張		
113.4.22	✓								張		
113.5.20	✓								張		

設備維護單位：上品水工社

電話：

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

二、水質檢驗記錄

項目	總菌落數	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 餘氯	檢驗測定	是否符合	備	註
標準	100 個/ml	6.0MPN/ 100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L	單位	標準		

照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗檢驗飲水機水質之大腸桿菌及總菌落數，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

偉士那公司

地址：嘉義市中山路63號

臺南市北門區蚵寮國小 112 學年度健康促進成果資料

活動名稱	學生參與校園美化綠化工作
簡述活動內容	學生參與蚵粉藝術美化校園美化、自給農場工作綠化校園環境

佐證資料







臺南市112學年度蚵寮國民小學 健康促進”教室照度”相關活動成果表

活動名稱	教室照度檢查紀錄
簡述活動內容	護理師每學期檢測每班教室照度並記錄

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市北門區蚵寮國小教室採光測量紀錄表 測量日期：112年 12月 25日

課 桌 部 分	課 桌 部 分										照 板 部 分						測量時間	天 候			教室燈光		導師簽名			
	前左	前中	前右	中左	中中	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中中	中右		後左	後中	後右	平均	晴		陰	雨	未開
一年甲班	1652	1447	1189	1589	1513	1195	1365	1325	1078	1372	1381	767	900	740	843	722	648	857	10時35分	√	√	√	√	√	√	王○
二年甲班	601	1250	929	1278	1511	1132	1270	1378	1099	1116	1456	841	795	753	781	710	610	849	10時25分	√	√	√	√	√	√	曾○
三年甲班	678	1039	915	720	984	845	881	954	744	862	1141	971	895	859	739	834	706	877	09時37分	√	√	√	半開	√	√	李○
四年甲班	1018	1366	1008	894	1202	945	821	951	738	994	685	709	1111	763	693	820	859	806	09時20分	√	√	√	半開	√	√	陳○
五年甲班	1053	1369	1231	970	1320	1170	1128	1330	1258	1203	784	885	758	755	574	672	604	719	09時42分	√	√	√	√	√	√	高○
六年甲班	669	1412	1328	619	978	998	578	970	893	938	833	832	1027	785	607	769	718	796	09時32分	√	√	√	√	√	√	陳○
幼兒班	1248	1380	1308	706	915	929	685	639	798	856	750	910	886	956	760	780	750	827	08時35分	√	√	√	√	√	√	陳○

※紅色表示未達標準(黑板照度需750燭光,桌面照度需500燭光),上課時請注意室內光線是否充足;安排學生座位時,請注意光度是否良好。
 ※本次檢測發現:本校班級燈具設備已有進行改善工程,各班級教室光度有明顯改善,但因班級黑板處燈具硬體受限因素,所以部分班級黑板處開燈後,仍有幾處未達到標準值,其原因為黑板處燈具設置太高且不集中;部分班級有時日光照入明顯,所以可適當調整教室的日光燈或窗簾。
 ※建議:1.請繼續注意及改善各班黑板處燈具或加裝燈具並定期更換燈管以達到標準值2.上課時各班黑板處電燈需全開且學生座位應安排集中;3.各班請注意教室的明亮度如因日光照入明顯,可適當調整教室的日光燈或窗簾。
 ※各班導師請隨時注意室內光線及燈具是否良好,必要時請至健康中心拿照度計檢測,並通知總務處處理。

檢測者簽章 護理師許○幸

教導主任簽章 林○

總務主任簽章 陳○宏

校長簽章 王○堯

臺南市北門區蚵寮國小教室採光測量紀錄表 測量日期：113年 5月 3日

課 桌 部 分	課 桌 部 分										照 板 部 分						測量時間	天 候			教室燈光		導師簽名			
	前左	前中	前右	中左	中中	中右	後左	後中	後右	平均	前左	前中	前右	中左	中中	中右		後左	後中	後右	平均	晴		陰	雨	未開
一年甲班	1155	1170	824	1166	1199	909	1042	1074	914	1050	1206	750	720	514	562	491	437	669	10時40分	√	√	√	√	√	√	王○
二年甲班	895	1052	852	1071	1380	1186	1072	1206	1096	1090	1078	760	772	619	530	574	462	685	10時45分	√	√	√	√	√	√	曾○
三年甲班	1276	1378	872	1173	1170	888	1049	997	787	1066	806	893	644	773	582	707	491	699	13時33分	√	√	√	√	√	√	李○
四年甲班	894	1312	1037	823	1150	978	750	952	924	980	493	752	738	744	501	727	688	663	09時27分	√	√	√	√	√	√	陳○
五年甲班	1039	1333	1345	1182	1262	1261	999	1092	1079	1177	867	832	663	764	596	694	622	720	10時25分	√	√	√	√	√	√	高○
六年甲班	641	1350	1160	591	1064	844	577	918	842	887	772	712	790	697	510	690	625	685	09時29分	√	√	√	√	√	√	陳○
幼兒班	1214	1320	1224	796	952	906	626	753	657	939	933	1019	875	1011	740	790	762	876	09時20分	√	√	√	√	√	√	陳○

※紅色表示未達標準(黑板照度需750燭光,桌面照度需500燭光),上課時請注意室內光線是否充足;安排學生座位時,請注意光度是否良好。
 ※本次檢測發現:本校班級燈具設備已有進行改善工程,各班級教室光度有明顯改善,但因班級黑板處燈具硬體受限因素,所以部分班級黑板處開燈後,仍有幾處未達到標準值,其原因為黑板處燈具設置太高且不集中;部分班級有時日光照入明顯,所以可適當調整教室的日光燈或窗簾。
 ※建議:1.請繼續注意及改善各班黑板處燈具或加裝燈具並定期更換燈管以達到標準值2.上課時各班黑板處電燈需全開且學生座位應安排集中;3.各班請注意教室的明亮度如因日光照入明顯,可適當調整教室的日光燈或窗簾。
 ※各班導師請隨時注意室內光線及燈具是否良好,必要時請至健康中心拿照度計檢測,並通知總務處處理。

檢測者簽章 護理師許○幸

教導主任簽章 林○

總務主任簽章 陳○宏

校長簽章 王○堯

臺南市112學年度蚵寮國民小學
 健康促進” 教室照度” 相關活動成果表

活動名稱	教室照度檢查照片	
		<p>說明：護理師定期檢測教室光度</p>
		<p>說明：老師隨時注意教室光度</p>

**臺南市112學年度蚵寮國民小學
健康促進” 無菸無毒環境營造紀錄” 相關活動成果表**

活動名稱	無菸無毒環境營造
簡述活動內容	利用學校跑馬燈設備、宣導布條營造無菸無毒學校環境
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)	
	
說明：提供反毒資訊營造無毒學校環境	說明：提供反毒資訊營造無毒學校環境
	
說明：掛上禁菸布條營造無菸害學校環境	說明：貼上禁菸標誌營造無菸害學校環境