

臺南市鹽水區歡雅國民小學 112 學年度健康促進學校評選說明

	項目	指標/佐證資料參考
<p><u>自評:5%</u></p>	<p>第四項 支持性環境</p> <p>學校物質環境 與網頁建置</p>	<p>1. 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境(5%)。</p> <p>4-1-1佐證資料參考： ▶ 安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。</p> <p>每項佐證得 1 分，5 項以上獲滿分。</p>
學校執行狀況		
<p>1. 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。</p> <p>佐證資料</p> <p>◎遊樂器材安全檢核表紀錄與改善</p> <p>4-1-1-1:112 年遊樂器材設備自主檢查表(以 112 年 12 月代表)</p> <p>4-1-1-2:111 年兒童遊戲場改善計畫成果報告</p> <p>◎消防安全檢核表紀錄與改善</p> <p>4-1-1-3:112 年消防安全檢核表紀錄與改善(含改善計畫書與檢修報告書)</p> <p>4-1-1-4:110 年建築物防火避難設施與設備安全檢查結果通知書(以大禮堂活動中心為例)</p> <p>◎水質紀錄與改善</p> <p>4-1-1-5:112 年水塔清洗與記錄</p> <p>4-1-1-6:113 年飲用水定期檢驗紀錄</p> <p>◎校園美化綠化</p> <p>4-1-1-7:綠美化成果</p> <p>◎光度檢測</p> <p>4-1-1-8 教室照度檢查紀錄</p> <p>◎無菸無毒環境營造</p> <p>4-1-1-9 無菸無毒環境營造成果</p>		



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動-

遊樂器材安全檢核表紀錄與改善

活動名稱	學校物質環境-遊樂設施安全自主檢核表			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	0	0	2
簡述活動內容	1. 每個月一次由總務主任與行政代表一同查看遊樂設施有無須改善的地方，以保護學童安全。(112年12月為代表) 2. 國小部遊樂器材區於111年進行汰舊更新。 3. 隨時注意校園建築物或設備是否有損害，並積極與社區人員聯繫尋求最佳資源。			
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)				
				
說明:遊樂器材汰舊更新		說明:全新遊樂器材		
				
說明:積極與社區人士進行校園建物與安全協商		說明:地震發現牆壁倒塌與社區人士尋求協助。		



國小部 區兒童遊戲場設施自主檢查表(110.12.23 版)

(本表由遊戲場管理人員填寫，1 區需填寫 1 份)

填表說明：

一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：

(一) 於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。

(二) 應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。

二、檢查項目第 4-9 項至第 16-18 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」，如遊戲場或設施無損壞情況，應該選不適用/無該項目。

三、本表 6. 名詞定義如下：

(一) 組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。

(二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。

四、本表 8. 遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：

(一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。

(二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。

(三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

五、本表 10. 室內遊戲場沙池定期消毒方式，如室外曝曬、紫外線光照射或灑上一層適量光觸媒沙等方式，以達到初步殺菌的功效。

六、本表 15. 消毒注意事項如下：

(一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。

(二) 配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配製時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。稀釋後之漂白水配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。

(三) 使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。

(四) 在使用其他對腸病毒有效之消毒產品時，應遵循產品使用說明進行配製及消毒。

七、本表 7. 遊戲設施修補塗層，請學校洽遊具設備廠商，選購符合 CNS12642 材料與製造要求之塗料與溶劑。

4-1-1-1:112 年遊樂器材設備自主檢查表(以 112 年 12 月代表)

自主檢查日期：112 年 12 月 05 日

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢 修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。						
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，文字或圖案內容清晰可見。	V				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	V				
3	屬室內環境者，應備「有效期限內」之急救品。 (無「室內遊戲場」請勾選不適用)			V		
4	遊戲設施基礎穩固。 (地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象)	V				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整。 (沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象)	V				
6	具有軸承組件的遊樂設施(鞦韆、旋轉設施等)應功能正常，且有做適當潤滑。 (無「鞦韆、旋轉設施(例如旋轉盤)」等請勾選不適用)			V		
7	遊戲設施材料外觀完整。 (沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露等現象，如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)	V				
8	遊戲場地面上的鋪面材料平坦且乾燥。 (無明顯坑洞、過大縫隙、高低不平、積水、濕滑、青苔等現象)	V				
9	遊戲設施內保持乾燥、清潔。 (不得積水，堆積髒亂之物，如輪胎內槽、溜滑梯、鬆填式鋪面不得積水)	V				

4-1-1-1:112 年遊樂器材設備自主檢查表(以 112 年 12 月代表)

項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
<p>重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。</p>						
10	<p>室內沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並進行初步消毒殺菌。</p> <p>(無「室內沙池」請勾選不適用)</p>			V		
11	<p>戶外沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理。</p> <p>(無「戶外沙池」請勾選不適用)</p>			V		
12	<p>一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊)應定期清潔、消毒或維護。</p> <p>(無「一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊)」請勾選不適用)</p>			V		
13	<p>鬆填式鋪面材料(如小礫石、木屑、球池等)應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、污穢物等雜物藏在其中，並定期補充鬆填鋪面材料至原有設定深度。</p> <p>(無「鬆填式鋪面材料」請勾選不適用)</p>	V				
14	<p>室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。</p> <p>(無「室內遊戲場」請勾選不適用)</p>			V		
15	<p>遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。</p>	V				
16	<p>遊戲場地或遊戲設施損壞時，已立即停止使用，並儘速進行修繕。</p> <p>(若無「損壞」情形，應勾選不適用)</p>			V		
17	<p>遊戲場待修期間，已確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。</p> <p>(若無「待修」情形，應勾選不適用)</p>			V		
18	<p>發現遊戲設施不符合安全要求時，已執行修繕、拆除、更新等程序。</p> <p>(若無「不符合安全要求」情形，應勾選不適用)</p>			V		

4-1-1-1:112年遊樂器材設備自主檢查表(以112年12月代表)

檢查結果(上表18項)		
1. 符合(勾選是)項目： <u>9</u> 項。	2. 不符合(勾選否)項目： <u>0</u> 項。	3. 不適用/無該項目： <u>9</u> 項。
<p>4. 請勾選「損壞、待修或不符合安全要求」(第16-18題)之遊戲設施項目</p> <p>組合遊具：<input type="checkbox"/>滑梯<input type="checkbox"/>滑桿<input type="checkbox"/>攀爬架<input type="checkbox"/>階梯<input type="checkbox"/>踏階梯<input type="checkbox"/>橫桿梯</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>坡道<input type="checkbox"/>通道組件<input type="checkbox"/>平衡木</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>上肢運動設備<input type="checkbox"/>水平旋轉設施<input type="checkbox"/>軌道騎乘裝置<input type="checkbox"/>踏階形式裝置</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>護欄<input type="checkbox"/>防護柵欄<input type="checkbox"/>遊戲板<input type="checkbox"/>頂蓋<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>獨立擺盪設施：<input type="checkbox"/>鞦韆<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>獨立搖晃設施：<input type="checkbox"/>彈跳/搖動設備<input type="checkbox"/>站立彈跳/搖動設備<input type="checkbox"/>跪跪板<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>獨立旋轉設備：<input type="checkbox"/>旋轉式遊戲設備<input type="checkbox"/>垂直旋轉設備<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>獨立攀爬設備：<input type="checkbox"/>獨立攀爬遊戲架<input type="checkbox"/>三維攀爬架<input type="checkbox"/>獨立式攀爬架<input type="checkbox"/>獨立式攀爬牆<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>獨立體能設施：<input type="checkbox"/>上肢運動設備<input type="checkbox"/>其它_____</p> <p>其它獨立設備：<input type="checkbox"/>球池<input type="checkbox"/>獨立活動看板<input type="checkbox"/>獨立式傳聲筒<input type="checkbox"/>地面沙坑<input type="checkbox"/>其它_____</p>		
<p>5. 承第4題，針對「損壞、待修或不符合安全要求」之遊戲設施，進行下列措施：</p> <p><input type="checkbox"/>修繕，其項目為：_____</p> <p style="padding-left: 40px;">公告停止使用日期：____年__月__日；修繕完成日期：____年__月__日</p> <p><input type="checkbox"/>拆除，其項目為：_____</p> <p style="padding-left: 40px;">公告停止使用日期：____年__月__日；預計拆除日期：____年__月__日</p> <p><input type="checkbox"/>更新，其項目為：_____</p> <p style="padding-left: 40px;">更新完成日期：____年__月__日</p>		

管理人員簽章： 謝昀晏 業務主管簽章： 戴淑娟

備註：管理人員為幹事，主管組長；管理人員為組長，主管主任；管理人員為主任，主管校長。



公立國民小學兒童遊戲場改善計畫成果報告

一、 學校基本資料

學校名稱	臺南市鹽水區歡雅國民小學		
縣市別	臺南市	行政區	鹽水區
班級數	國小(6 班)(含分校、分班，不含附設幼兒園)		
改善期程	<input type="checkbox"/> 第一批(109/12/15~110/10/15) <input checked="" type="checkbox"/> 第二批(110/02/28~110/12/31)		
核定梯次	<input type="checkbox"/> 第一次(110/01/05) <input checked="" type="checkbox"/> 第二次(110/02/09) <input type="checkbox"/> 第三次(111/03/09) (請參閱臺南市政府教育局核定補助函日期)		
經費	總經費(A=B+C)：新台幣 900000 元 教育部核定經費(B)：新台幣 900000 元 臺南市政府教育局追加經費(C)：新台幣 0 元 (以上數據請參閱臺南市政府教育局核定補助函之附件)		
承辦人姓名	楊 0 章	連絡電話	06-6552558#820
承辦人信箱			

二、 執行內容及成果

- 妥善利用空間，將籃球場東側，新規劃為遊戲場的動線及空間配置。
- 新設遊戲場內提供各式各樣的設備，如：溜滑梯及攀爬設施等，學生可選擇設施，為具備不同技能的使用者打造促進健康且具挑戰性的活動，並形成技能的發展進程。
- 考量鋪面與其耐衝擊性，並配合四周景觀融入，以礫石子為鋪面，以保障孩童安全為考量。
- 新增的兒童遊戲場能符合國家安全規範，並能取得國家認證檢驗機構所開立具有認證標誌之合格檢驗報告。
- 新建置的遊戲場域，可提供安全且饒富趣味的遊樂設施，降低兒童遊戲事故比例，並提高設施使用率，營造健康且快樂學習

三、 相關照片



施工前照片



施工中照片



完工後照片



開放後照片

四、 檢驗報告書



奇泰檢驗科技股份有限公司

公共兒童遊戲場設備(含鋪面材料)檢驗報告



報告編號：P-PE11106-53

報告頁數：1 of 21

報告日期：111年07月12日

委託單位：誠諾實業有限公司

地址/電話：嘉義市新開里彌陀路327巷6號2樓/05-2388610

工程名稱：臺南市鹽水區歡雅國小兒童遊戲場改善計畫採購案

檢驗地點：臺南市鹽水區歡雅里31號(臺南市鹽水區歡雅國民小學)

檢驗期間環境溫度：32.3 °C

檢驗日期：111年06月30日

檢驗方法

中華民國國家標準 CNS 12642(2016)「公共兒童遊戲場設備」(不含第4.1節材料及製造、第11安裝、第12結構完整性、第13.1節文件資料、第13.3節紀錄之章節)

中華民國國家標準 CNS 12643(2008)「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」

遊戲場適用年齡

2~6歲 5~12歲 2~12歲(現場標示牌宣告年齡6~12歲)

檢驗結果

符合 CNS 12642(2016)「公共兒童遊戲場設備」(不含第4.1節材料及製造、第11安裝、第12結構完整性、第13.1節文件資料、第13.3節紀錄之章節)及 CNS 12643(2008)「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」(不含第11、12、13、14之章節)。

符合，檢驗報告結果僅就所提出申請遊戲場之變更、修建、改建或增建項目判定符合。(提醒：於該同一遊戲場域內茲有○○、○○、……○○設備於有效期內未提出申請)。

不符合

王永森

檢驗人員



特別聲明：

1. 本檢驗檢測結果，僅反映檢驗當時之性能及狀態，此性能與狀態將隨著環境條件、人為條件、使用頻率及其他因素而異。
2. 「鋪面材料衝擊吸收性能」檢驗結果，僅反映檢驗期間之性能及狀態，此性能將隨溫度、含水量、日曬、使用時間、使用頻率、使用方式、膠合固定程度及其他等因素有異。
3. 檢驗報告僅能全文複製，否則禁止複製之陳述。



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動-

消防安全檢核表紀錄與改善

活動名稱	學校物質環境-消防安全檢核表紀錄與改善			
活動日期	參加對象	學生	消防	教職員工
常規執行	參加人數	0	4	4
簡述活動內容	配合消防局等人員進行校園各處消防安全設備檢查，如有消防安全疑慮之處進行設備環境檢修更換。			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明:消防發報主機檢測



說明:煙霧偵測器檢修




說明:消防管線檢測



說明:消防水管帶新增

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	地上二層	樓地板面積	3576.61 m ²
	使用執照用途	學校 教室	實際用途	學校 教室
	場所名稱	歡雅國小	構造	RC造
	地址	台南市鹽水區歡雅里31號		
	使用執照字號	如附件3張	統一編號	無
管理權人	姓名	戴■娟	身分證明文件字號	■
			出生日期	■
	通訊處	台南市鹽水區歡雅里31號		
	戶籍地	■		
	電話	(O) : 06-6552558 (H) :		
一、消防安全設備不符規定之項目及內容：				
<p>滅火器：</p> <p>1. 滅火器性能檢查逾期及失壓共 26 具。</p> <p>室內消防栓設備：</p> <p>1. 舊有校舍教室，室內消防栓防護面積不足。</p> <p>火警自動警報設備：</p> <p>1. 第 1 迴路探測器故障 6 只。</p> <p>2. 第 3 迴路故障 1 只。靈敏度不佳 5 只。</p> <p>3. 舊有校舍部分教室，未警戒。</p> <p>緊急廣播設備：</p> <p>1. 舊有校舍教室，揚聲器未防護。</p>				
<p>※依現有設備進行檢測。</p> <p>二、採行改善措施：</p> <p>委託廠商進行改善。</p>				
<p>三、預定完成期限：</p> <p>預計申報後 1 個月內改善完成。</p>				
管理權人簽章				(簽章)
				

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地上二層	樓地板面積	3576.61 m ²	
	使用執照用途	學校 教室	實際用途	學校 教室	
	場所名稱	歡雅國小	構造	RC造	
	地址	台南市鹽水區歡雅里31號			
	使用執照字號	如附件3張	統一編號	無	
管理權人	姓名	戴■娟	身分證明文件字號		
	出生日期				
	通訊處	台南市鹽水區歡雅里31號			
	戶籍地				
	電話	(O) : 06-6552558 (H) :			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號		
		通訊處			
		負責人	身分證明文件字號		
		戶籍地			
	設備師或 設備士	姓名	廖■智	證書字號	
		出生日期		身分證明文件字號	
		戶籍地	台南市柳營區	電話	
		通訊處	台南市柳營區		
	設備師或 設備士	姓名		證書字號	
		出生日期		身分證明文件字號	
		戶籍地		電話	
		通訊地			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共	頁。(如附件, 不含本頁)			
檢查日期	自民國 112 年 02 月 01 日至民國 112 年 02 月 02 日				
檢修機構或檢修人員簽章				(簽章)	

正本



檢查登記碼：T11007290279

臺南市
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

110 年度 檢查申報書	掛號日期	110年08月02日
	發文日期	110年08月05日
	卷文字號	110-K003241-01

受文者：臺南市鹽水區歡雅國民小學

請本受文者：

昱安建築物公共安全檢查有限公司

主旨：

所報附表建築物依據建築法第37條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次項附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、未依通知事項一第2點規定改善申報，或第3點規定送請複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以連續處罰，限期停止使用。
- 三、下次(年度)應申報期間為114年07月01日至114年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 四、本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類差別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類別」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 五、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

臺南市政府

【附表一】申報資料表

申報人	使用人	姓名	臺南市鹽水區歡雅國民小學		國民身分證字號 (或統一編號)	72169532
		通訊住址	臺南市新營區歡雅里31號		通訊電話	06-6552558
代申報人		姓名			國民身分證字號 (或統一編號)	
		通訊住址			通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	臺南市鹽水區歡雅國民小學A棟活動中心(改善後再行申報)			現況用途類別	D3小學活動中心
	建築物地址	臺南市鹽水區歡雅里31號			使用執照	
	整體建築物現況	地上1層、地下0層			申報樓層別	地上001層
	本次申報範圍之樓地板面積	330				
專業機構、檢查人員資料	專業機構或事務所	機構(事務所)名稱	昱安建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	40C5C00026
		機構(事務所)負責人姓名	陳		通訊電話	06-6591461
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	林	認可証字號	40C3ED1367
		設備安全類	姓名	林	認可証字號	40C3ED1367
不合格項目						

1.公安核備案件文件驗證網址：<http://cpabn.cpami.gov.tw/FUBNetwork/sochAttest.jsp>，可利用檢查登記碼查詢驗證。

2.本通知書各項文字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡，或無機關戳章者，概屬無效。

整頁與印



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動-

水質紀錄與改善

活動名稱	學校物質環境-水塔清洗紀錄			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	0	0	3
簡述活動內容	1. 水塔定期清潔			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



序號	日期	時間	清潔公司	確認人員簽章	備註
1	112.09.26	10:00	黃企業正勤		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

說明:定期進行水塔環境與水管清洗

說明:清潔記錄



說明:清洗前


說明:清洗後



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 水質紀錄與改善

活動名稱	學校物質環境-飲用水定期檢驗與紀錄			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	0	0	3
簡述活動內容	2. 飲用水每個月固定保養及每三個月檢測水質一次			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明:定期進行水塔環境與水管清洗

說明:飲用水維護記錄表



說明:每三個月進行水質檢測

說明:水質檢測



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 師生參與校園美化綠化工作

活動名稱	學校物質環境-校園綠美化成果			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	83(每次)	4(每次)	20(每次)
簡述活動內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每日打掃外並設每周三為校園大掃除日招募校園志工協助清潔 2. 校園種植多樣性植物與花卉進行綠美化外並增設生態課程讓學童敞佯在綠色世界 3. 教職員工進行手作球苔及鹿角蕨植栽研習。 4. 製作校園植物名牌，其旁邊亦有 QR code，以手機掃描就可以知道植物名稱 5. 每學年進行千草獎-小小解說員微電影比賽。 6. 家長參與容器減量兌換活動與學生社區打掃活動。 7. 固定資源回收與淨灘活動。 			
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)				
				
說明：每週三大掃除情形		說明：生態老師帶領學生認識豐富校園		
				
說明：球苔及鹿角蕨植栽研習		說明：校園植物名牌		



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 師生參與校園美化綠化工作



說明:千草獎



說明:學生作品



說明:家長參與容器減量兌換活動



說明:學生參與社區打掃



說明:固定每周二五進行資源回收



說明:清潔隊協助資源回收物清運



說明:淨灘活動



說明:成果



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 師生參與校園美化綠化工作



▲綠美化:教導學生一起維護校園綠美化環境



▲綠美化:帶領學生進行校園環境綠美化。



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 師生參與校園美化綠化工作



▲綠美化:每週三為全校大掃除日



▲綠美化:每週三為全校大掃除日



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 師生參與校園美化綠化工作



▲綠美化:每週二五為全校資源回收日



▲綠美化:學校資源回收室



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動-

教室照度的測光

活動名稱	學校物質環境-燈具亮度檢測成果			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	0	0	3
簡述活動內容	1. 每學期至少一次燈具亮度檢測並做成紀錄 2. 如有損壞則進行汰換			
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)				



臺南市鹽水區歡雅國小112學年度第二學期教室採光測量紀錄表及照明建議表

測量日期：113年02月07日

校區	教室	單位：照度 (lx)					平均	數										平均
		A	B	C	D	E		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一年甲班	開燈前	88	102	57	39	48	63.8	98	38	36	48	40	42	35	24	25	42.7	
	開燈後	1294	481	1514	400	1490	939.0	796	708	640	553	556	590	575	587	605	614.3	
二年甲班	開燈前	68	58	80	80	150	250	115.3	67	75	49	158	262	84	407	419	180.4	
	開燈後	907	302	896	327	1282	697.3	504	736	642	745	940	659	754	1776	757	834.8	
三年甲班	開燈前	150	182	78	76	89	92	107.8	118	70	54	83	82	64	80	126	93.4	
	開燈後	1018	565	1768	579	1410	814	988.3	644	734	801	556	670	832	770	650	733	710.0
四年甲班	開燈前	67	76	40	39	45	42	50.7	72	91	254	50	67	72	57	62	44	85.4
	開燈後	940	450	2070	532	1333	465	965.0	550	805	936	558	778	659	497	558	669	791.1
五年甲班	開燈前	107	142	120	199	161	250	163.2	145	112	95	254	150	115	567	308	155	211.0
	開燈後	1599	480	1490	590	2090	530	1129.8	794	850	710	791	963	776	1146	1025	748	864.8
六年甲班	開燈前	133	130	123	119	156	165	137.7	210	232	265	183	168	166	154	142	121	182.0
	開燈後	1508	362	1295	325	1841	405	956.0	620	788	800	630	796	809	559	720	706	715.3
幼稚園	開燈前	143	139	110	105	112	106	119.2	292	282	232	164	159	119	171	189	209	201.9
	開燈後	651	530	822	708	753	569	672.2	463	662	716	754	538	658	567	451	569	590.9
律動區	開燈前	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402	483	486	209	188	159	239	283	176	291.7
	開燈後	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	727	718	881	670	637	769	681	701	652	715.1	

一年級至六年級教室皆為新式教室但其採光係受環境區域柱或走廊之影響造成採光偏低，而靠近窗戶造成光線較強烈。
 五六年級新的輔助燈具需再調整以刺其光線照明。
 此次因連續豪雨或中陣而造成檢測未開燈的光度不足因此平常需開燈輔助。
 電燈倘若發現時請速告知總務處以利修繕照明設備，損壞燈管如修繕單所示。

講師：張明倫 教導主任：何仰華 總務主任：何仰華 校長：張明倫

說明：每學期初進行教室照度測光

說明：112學年度第二學期測光紀錄為代表

臺南市鹽水區歡雅國民小學修繕申請單

地點	年 班	或其它地點	全校	日期	113年02月07日
項次	項目	區 分	損 壞 摘 要 說 明		
✓	電燈 水電 洗手台 水龍頭	吊扇 水管不通 漏水 其它	電燈損壞需更換：黑板燈管共2支、 座位燈管共6支。 地點如下： 1. 一年甲班教室座位上方燈管1支。 2. 二年甲班教室黑板上方燈管2支。 3. 三年甲班教室座位上方燈管1支。 4. 三年甲班教室座位上方燈管1支。 5. 六年甲班教室座位上方燈管2支。 6. 綜合教室座位上方燈管1支。		
	鋁門 五金	鋁窗 窗簾	玻璃 櫥櫃	板擦器	



說明：

說明：總務處請人進行汰換

有損壞的燈管填寫學校修繕單進行修繕



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動- 教室照度的測光

臺南市鹽水區歡雅國小112學年度第二學期教室採光測量紀錄表及照明建議表

測量日期：113年02月07日 氣候：晴天

照度 (Lux)	位置	黑板部份						標準：500Lux	教室桌面									標準：350Lux
		A	B	C	D	E	F		平均	1	2	3	4	5	6	7	8	
一年甲班	開燈時	88	102	53	53	39	48	63.8	98	38	36	48	40	42	35	24	23	42.7
	開燈後	1294	481	1514	400	1499	446	939.0	706	708	649	553	556	590	575	587	605	614.3
二年甲班	開燈時	68	58	86	80	150	250	115.3	67	75	49	158	262	84	407	419	103	180.4
	開燈後	907	302	896	327	1282	470	697.3	504	736	642	745	940	659	754	1776	757	834.8
三年甲班	開燈時	150	162	78	76	89	92	107.8	118	70	54	83	82	64	80	126	164	93.4
	開燈後	1018	563	1768	579	1410	544	980.3	644	734	801	556	670	832	770	650	733	710.0
四年甲班	開燈時	62	76	40	39	45	42	50.7	72	91	254	50	67	72	57	62	44	85.4
	開燈後	940	450	2070	532	1333	465	965.0	550	805	936	558	778	959	497	558	669	701.1
五年甲班	開燈時	107	142	120	199	161	250	163.2	145	112	95	254	150	115	567	308	153	211.0
	開燈後	1599	480	1490	590	2090	530	1129.8	794	850	710	791	943	776	1146	1025	748	864.8
六年甲班	開燈時	133	130	123	119	156	165	137.7	210	232	262	183	168	166	154	142	121	182.0
	開燈後	1508	362	1295	325	1841	405	956.0	630	788	800	630	796	809	559	720	706	715.3
幼稚園	開燈時	143	139	110	105	112	106	119.2	292	282	232	164	159	119	171	189	209	201.9
	開燈後	651	530	822	708	753	569	672.2	463	662	716	754	538	658	567	451	509	590.9
幼稚園律動區	開燈後						0.0	702	483	486	209	188	159	239	283	176	291.7	
	開燈後						0.0	427	718	881	670	637	769	681	701	652	715.1	

一年級至六年級教室皆為新式教室但其採光易受閱讀區樑柱或走廊之影響造成採光偏低，而靠近窗戶邊則光線較強烈。
五六年級新的輔助燈具需再調整以利其光線照明。
此次因連續豪雨或午陣雨而造成檢測未開燈的光度不足因此平常需開燈輔助。
電燈倘若有毀損時請盡速告知總務處以利修繕照明設備，損壞燈管如修繕單所示。

理師： 護理師劉憶慧 教導主任： 教師康詔真 總務主任： 謝明 校長： 戴淑娟

▲每學期初進行教室照度測光(以112-2代表)

臺南市鹽水區歡雅國民小學教室照明檢測登記表

教室： 一般教室 班級： 一年甲班 檢測者： 護理師劉憶慧

測量日期： 113.2.7 天氣： 晴 單位： Lux

【黑板面：不低於 500Lux】

照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F
開燈情形	1294	481	1514	400	1499	446
開燈情形	88	102	53	53	39	48
備註						

【教室桌面：不低於 350Lux】

照明情形 / 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9
開燈情形	706	708	649	553	556	590	575	587	605
開燈情形	98	38	36	48	40	42	35	24	23
備註					燈管損壞				

健康中心 製

▲每學期初進行教室照度測光並製作成紀錄(以112-2代表)



臺南市112學年度歡雅國民小學健康促進增能活動-

無菸無毒環境營造

活動名稱	學校物質環境-無菸無毒環境成果			
活動日期	參加對象	學生	家長	教職員工
常規執行	參加人數	83(每次)	不一定	20(每次)
簡述活動內容	1. 校門口與校內建築物張貼禁菸標誌 2. 備有反毒相關教具供教職員工生使用。			

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：大門口張貼禁菸標誌



說明：校內張貼禁菸標誌



說明：反毒教具設置



說明：定期宣導-反毒入班宣導