

臺南市白河區大竹國民小學校園安全檢核表

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市白河區大竹國民小學

檢核日期：112年8月28日


項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	門鎖無損壞。 鐵捲門、伸縮門設有防夾防撞裝置。
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通風門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	   
----------	--

承辦人：

總務主任：

校長：

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市白河區大竹國民小學

檢核日期：113年2月6日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
			各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通風門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		網棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。


※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	
----------	--

承辦人：

 翁巧芬

總務主任：

 翁巧芬


校長

 臺南市白河區吳錦梅
吳錦梅

臺南市白河區大竹國民小學水塔清洗



我
們
的
用
心
您
看
得
見



照片說明：113 年第一季飲水機檢驗



照片說明：113 年第二季飲水機檢驗

臺南市白河區大竹國民小學教室照度檢查紀錄

凡 走 過 必 留 下 痕 跡

112 學年度第 1 學期大竹國小教室採光測量紀錄表

*備註：1100504南市教安(二)字第1100555629號函，每學期應進行教室測光並記錄，維持黑板照度不低於750米燭光(LUX)，桌面照度不低於500米燭光(LUX)，且光源穩定、不閃爍、不反光。

測量日期： 112 年 11 月 2 日 星期 四

位置 班級	黑板						課桌									天氣	備註	
	上右	上中	上左	下右	下中	下左	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左			
一甲	830	738	524	628	561	582	710	713	661	683	626	630	無課桌	無課桌	無課桌	晴		
二甲	754	580	576	732	684	631	530	715	788	540	565	556	503	545	512			
三甲	506	535	627	490	605	538	922	861	840	672	626	620	540	775	605			
四甲	953	854	923	989	990	905	811	977	無課桌	773	823	無課桌	無課桌	無課桌	無課桌			
五甲	928	792	715	600	579	702	745	864	740	785	793	904	728	821	793			
六甲	896	656	999	775	753	855	897	903	914	707	899	778	684					
自然教室	520	589	520	588	600	522	556	663	540	533	520	467	704	605	518		轉知任課教師照度不足區，並請勿安排學生座位	
電腦教室	908	990	720	913	976	551	412	634	686	430	573	617	361	573	622		轉知任課教師照度不足區，並請勿安排學生座位	
圖書館	閱讀區						黃座椅	藍座椅	紅座椅									
	642	913	1128	839	817	1076	764	1084	857									

檢測者：護理師王昭敏 總務主任：翁巧芬 校長：臺南市白河區大竹國民小學校長吳錦梅

高文忠

我們的用心您看得見

照片說明：112 學年度第 1 學期各班教室照明亮度檢測

112 學年度第 2 學期大竹國小教室採光測量紀錄表

*備註：1100504南市教安(二)字第1100555629號函，每學期應進行教室測光並記錄，維持黑板照度不低於750米燭光(LUX)，桌面照度不低於500米燭光(LUX)，且光源穩定、不閃爍、不反光。

位置 班級	白板						課桌									測量日期	天氣	備註
	上右	上中	上左	下右	下中	下左	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中	後左			
一甲	830	774	680	601	695	693	513	577	508	574	568	360	無課桌	無課桌	無課桌	3/1	陰	1.轉知導師陰天時照度不足區，請適當調整學生座位位置。 2.轉知總務主任依需要進行改善。
二甲	575	690	721	556	615	623	508	511	410	350	360	370	無課桌	412	425	3/1	陰	1.轉知導師陰天時照度不足區，請適當調整學生座位位置。 2.轉知總務主任依需要進行改善。
三甲	416	543	591	429	567	529	577	616	535	274	356	443	230	235	454	3/1	陰	1.轉知導師陰天時照度不足區，請適當調整學生座位位置。 3.轉知總務主任依需要進行改善。
四甲	993	876	972	968	802	969	882	996	無課桌	773	776	無課桌	無課桌	無課桌	無課桌	3/1	陰	
五甲	957	870	980	922	669	928	609	654	676	705	646	627	487	547	540	3/1	陰	1.轉知導師陰天時照度不足區，請適當調整學生座位位置。 3.轉知總務主任依需要進行改善。
六甲	579	670	755	770	573	798	無課桌	635	720	542	725	549	646	615	無課桌	3/1	陰	
自然教室	512	638	575	547	569	590	無課桌	562	625	507	584	無課桌	550	549	512	3/15	晴	
電腦教室	1170	1111	1207	1094	984	936	無課桌	671	648	無課桌	574	601	無課桌	559	592	3/15	晴	老師並未使用白板上課
圖書館	閱讀區						黃座椅	藍座椅	紅座椅							3/15	晴	
	810		991		952		1078	966	1031	687								
	761		858															

檢測者：護理師王昭敏 總務主任：翁巧芬 校長：臺南市白河區大竹國民小學校長吳錦梅

照片說明：112 學年度第 2 學期各班教室照明亮度檢測

臺南市白河區大竹國民小學學生參與校園美化綠化工作

凡 走 過 必 留 下 痕 跡

我
們
的
用
心
您
看
得
見



照片說明：學校師生進行環境清潔工作



照片說明：學生種植室內小盆栽綠化校園



照片說明：學校師生進行校園圍牆美化



照片說明：學校師生進行校園故事屋牆壁美化

我
們
的
用
心
您
看
得
見

臺南市白河區大竹國民小學無菸無毒環境營造紀錄

凡 走 過 必 留 下 痕 跡

我
們
的
用
心
您
看
得
見



照片說明：校園各角落張貼禁菸照片



照片說明：校園大門全面禁菸布條進行宣導



照片說明：邀請敏惠護校入校進行菸害防制宣導



照片說明：邀請專業人員入校進行拒毒宣導

我們的用心您看得見