










臺南市112學年度東山國民小學健康促進學校 學校提供師生良好環境

佐證資料

																			
<p>說明：校園飲水機定期檢驗，確保師生飲用水的飲用安全。</p>	<p>說明：學生創作新年祈願卡，並協助將自己設計的祈願卡裝飾在校園中，美化日常的生活環境。</p>																		
<p style="text-align: center;">臺南市立東山國小-蓄水池、水塔 清潔成果 112.08.25</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>施工前</td> <td>施工中</td> <td>施工後</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工前</td> <td>施工中</td> <td>施工後</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工前</td> <td>施工中</td> <td>施工後</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	施工前	施工中	施工後				施工前	施工中	施工後				施工前	施工中	施工後				 
施工前	施工中	施工後																	
																			
施工前	施工中	施工後																	
																			
施工前	施工中	施工後																	
																			
<p>說明：水塔清潔成果。開學前的定期清潔，確保用水的安全。</p>	<p>說明：校園內無菸無毒的環境營造與班級宣導。</p>																		

台南市東山國小教室採光測量紀錄表 日期: 112年9月份 天氣: 晴

位置 照度 (Lux) 班別	課桌部份 500									粉板部分 750				
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	左上	左下	中央	右上	右下
101	889	958	999	974	899	1022	1047	1106	1008	900	925	799	785	861
102	891	965	800	951	997	985	1005	1004	1012	801	845	975	812	765
201	901	1008	1117	926	950	1075	905	984	1058	799	841	785	799	755
202	1011	1096	1047	1044	986	841	895	968	1047	812	899	921	865	800
301	1036	1095	1004	1058	1100	984	966	966	896	801	802	852	912	933
302	996	948	1021	1012	1107	1046	987	997	968	798	801	768	865	805
401	1036	1098	1010	1057	985	1012	1136	1146	1096	856	821	847	812	801
402	1011	1025	1001	1169	1001	1089	1066	1122	899	812	798	864	759	758
501	901	851	961	889	802	935	996	956	841	769	801	941	906	802
501	886	912	996	945	845	901	916	996	768	751	768	869	914	809
601	998	989	889	1021	1101	1022	978	994	962	754	788	759	901	824
602	1100	1022	987	1001	868	814	866	899	921	831	789	788	800	851
603	1011	1058	977	1056	899	847	901	866	901	888	987	869	855	769
南3-1	777	714	723	831	754	700	751	845	661	850	799	758	769	779
南3-2	811	851	847	996	954	859	796	856	669	758	851	800	814	896
南3-3	688	798	788	899	847	798	745	985	694	798	797	805	784	769
北3-1	774	902	950	850	796	821	961	855	766	781	784	794	759	755
北3-2	998	1005	1057	1098	999	941	988	1104	968	942	891	866	800	769
北3-3	1100	1069	1001	1108	969	978	994	1004	769	761	861	801	806	794
北2-1	795	697	589	579	674	798	706	706	799	758	801	791	806	811

測量人員: 護理師何旻勳