四、支持性環境:

學校物質環境與網頁建置

4-1-1

- ◆ 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境。
- 佐證資料:安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美 化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。



透過藝術深耕或情境式的布置及活動,建立良好的溫馨氛圍




以棒球場為主題,設計兒童遊樂場



搭配 112 全國運進行校園情境設計



戶外羽球場、繩梯場、立定跳遠規劃



融入體適能設計,學生可利用下課練習

臺南市 112 學年度永信國小學習的良好環境佐證表

臺南市<u>永康</u>區<u>永信國民小學</u>兒童遊戲場 「稽查」缺失改善成果報告

(一項缺失請填寫一張)

(一項缺失請填寫一張)		
遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場	
稽查日期	<u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日	
稽查缺失	組合遊具物件(紅色)未鎖緊、鬆動	
改善日期	<u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>29</u> 日	
改善前照片		
改善中照片		
改善後照片		

臺南市<u>永康</u>區<u>永信國民小學</u>兒童遊戲場 「稽查」缺失改善成果報告


(一項缺失請填寫一張)


遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場
稽查日期	<u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日
稽查缺失	蹺蹺板底保護墊有空隙
改善日期	<u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>16</u> 日
改善前照片	
改善中照片	
改善後照片	

臺南市<u>永康</u>區<u>永信國民小學</u>兒童遊戲場 「稽查」缺失改善成果報告

(一項缺失請填寫一張)


遊戲場名稱	星星廣場兒童遊戲場
稽查日期	<u>生生质场兄里近鼠场</u> 112 年 11 月 15 日
稽查缺失	鋪面部份破損翹曲 112 年 11 日 20 日
改善日期	<u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>29</u> 日
改善前照片	
改善中照片	
改善後照片	





飲用水定期檢驗紀錄表





水塔清洗前



水塔清洗後



水塔清洗前

水塔清洗後



教室照明度檢查紀錄 111 上下學期

教室照明度檢查紀錄 1~6 年級





學生參與校園綠化美化工作

學生參與校園綠化美化工作





學生參與校園綠化美化工作

學生參與校園綠化美化工作






無菸無毒環境營造紀錄





無菸無毒環境營造紀錄



菸害防制訪查紀錄