

# 4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

活動名稱	支持性環境:學校物質環境與網頁建置
簡述活動內容	安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。

永豐餘聯合服務有限公司  
自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：南高國小  
作業地址：南平東區圖書館 1165 號  
作業日期：1120719  
測量點數：7 點

聯絡方式：  
TEL：06-2656645  
FAX：06-2656644  
E-mail：yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	檢驗名稱	檢驗數值 (ppm)	檢測人員 簽名	備註
1	07:40	蓄水池	0.4	張明	
2	10:05	散水池	0.3	張明	
3	11:50	西北樓	0.3	張明	
4	14:15	中樓	0.3	張明	
5	15:30	南樓	0.3	張明	
6	15:30	仰樓樓	0.3	張明	
7	16:45	操場樓	0.3	張明	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

注意事項：  
1. 本檢驗採用「分光光度計法」，含有「一定餘氯量」是保證「飲用更標準之指標」，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，單價另計)。  
2. 有效餘氯檢驗值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告編號：YFY 19



水池水塔清洗紀錄表

水池水塔清洗紀錄報告

台南市東區德高國民小學112學年第1學期教室採光測量紀錄表

測量日期:112年9月21日(下午) 天氣:晴 測量人員:張明周麗娟

班級	黑板部份						結果	課桌椅部份									結果
	A	B	C	D	E	F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
101	1021	821	758	724	785	800	正常	782	695	550	721	694	782	891	1011	1007	正常
102	759	821	751	792	820	921	正常	1011	994	854	1122	1077	951	974	781	1011	正常
103	842	792	770	775	852	841	正常	851	921	851	762	640	890	792	899	1121	正常
104	578	761	822	681	751	779	正常	981	789	564	685	721	692	841	882	951	正常
105	654	779	720	589	821	799	異常	791	890	861	652	701	651	852	782	905	正常
201	762	892	852	783	763	901	正常	854	789	1011	992	1072	851	750	892	1001	正常
202	785	762	821	1021	821	1120	正常	1102	891	855	780	965	851	921	891	1011	正常
203	850	921	942	801	767	988	正常	854	792	820	741	842	751	862	899	896	正常
204	792	804	751	825	792	862	正常	782	852	714	854	901	921	812	681	821	正常
205	754	879	782	821	795	841	正常	621	751	801	779	861	780	850	721	670	正常
206	921	854	919	1021	852	761	正常	810	701	755	852	951	761	882	692	900	正常
301	851	798	1011	942	852	994	正常	1011	996	897	971	821	651	921	863	941	正常
302	789	794	925	785	796	843	正常	1157	1020	854	954	751	720	820	753	1001	正常
303	998	875	841	852	932	978	正常	1120	862	982	789	821	963	971	921	1011	正常
304	651	982	700	943	841	891	正常	1011	782	620	621	611	850	721	892	991	正常
305	710	791	851	792	621	795	正常	892	852	752	621	670	780	821	921	1011	正常
306	652	819	765	621	901	714	正常	992	752	761	789	851	463	751	801	808	異常
401	884	941	1021	995	895	796	正常	1012	993	982	721	789	863	851	672	821	正常
402	842	1011	1054	921	1011	998	正常	1078	963	978	895	1021	1101	863	891	792	正常



教室採光測量紀錄表

學生參與校園美化綠化工作

