

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

| | | | | |
|--------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市東區崇學國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：112年8月18日

| 小組成員 | 職稱 | 姓名 | 負責工作 | 備註欄 |
|----------|-------|-----|-------------------------|-----|
| 召集人兼會議主席 | 校長 | 洪榮進 | 綜理決策、檢查、維修事宜。 | |
| 執行秘書 | 總務主任 | 李武璋 | 負責規劃、執行、檢查。 | |
| 執行秘書 | 幼兒園主任 | 侯宜寧 | 負責幼兒園規劃、執行、檢查。 | |
| 委員 | 教務主任 | 陳地誌 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 | |
| 委員 | 學務主任 | 謝政道 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 | |
| 委員 | 輔導主任 | 楊孟儒 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 | |
| 委員 | 家長會長 | 張進明 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。 | |
| 委員 | 事務組長 | 莊世欽 | 負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜。 | |

| | |
|--|----------|
| 檢查結果補充說明及建議處置、因應作為 | |
| <p>※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。</p> <p>※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。</p> | |
| 校舍安全檢核小組 | |
| 承辦人：莊世欽 | 總務主任：李武璋 |
| 校長：洪榮進 | |

說明：安全檢核表紀錄

說明：安全檢核表紀錄

表 2-1 校園建築管理檢核表

校名：台南市崇學國小 查核日期 113年1月24日

| 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|-----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般性要點 | 1 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 2 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 3 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 莊世欽 | √ | | |
| 門 | 1 校門鎖無損壞，操作使用正常。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 2 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 3 教室門、鎖無損壞。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 4 儲藏室門無損壞。 | 莊世欽 | √ | | |
| 鐵捲門 | 1 有防夾及聲音警示裝置。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 2 有警示標語提醒進出人員。 | 莊世欽 | √ | | |
| | 3 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確認無人。 | 莊世欽 | √ | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|-----|---|--|--|
| 地基圍籬 | 1 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 2 擋土牆、邊坡、圍籬無傾斜的現象。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 3 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 4 地下室無積水。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 升降設備 | 1 升降設備由管理人員負責管理。 | 莊世欽 | √ | | |
| | | 2 已委請專業廠商負責維護保養。 | 莊世欽 | √ | | |
| 3 已由專業技術人員從事維護保養。 | | 莊世欽 | √ | | | |
| 設備 | 4 已依規定實地平時之維護保養並作成紀錄。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 5 已製作升降設備安全檢查表。 | 莊世欽 | √ | | | |
| | 6 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 莊世欽 | √ | | | |
| 特殊記事： | | | | | | |
| 承辦人：莊世欽 組長：莊世欽 主任：李武璋 校長：洪榮進 | | | | | | |

說明：安全檢核表紀錄

說明：安全檢核表紀錄

| | | | | |
|--------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：水塔清洗前



說明：水塔清洗後



說明：水塔清洗前



說明：水塔清洗後

| | | | |
|--------|---|----|----|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 環境部許可證字號：環境部環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)
SGS
 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市東區崇學國民小學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24100266001
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市東區崇學路98號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年01月09日12時02分
 至：113年01月09日12時10分
 收樣時間：113年01月09日16時30分
 報告日期：113年01月15日
 報告編號：NAD24100266001
 聯絡人：蔡淑卿

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B | 備註 |
|---------------------------|-----------------------------------|----|
| 飲用水水質標準 | 6 (CFU/100mL) | |
| NAD24100266001 (崇善樓1樓幼兒園) | <1 (CFU/100mL) | |
| 以下空白 | | |

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢驗：高孔禮(IG-01)曹益亨(IG-11)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量極限濃度時，以“<檢量極限濃度”表示，並註註明實測值。
 3.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所交損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)本人瞭解如自受政府機關委任從事公務，亦屬於司法上之公務員，並瞭解司法上罰則、公務員管轄不當偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為司法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曹益明
 檢驗室主管：張弘梁

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與圖樣為準，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書與檢驗執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司對客戶負責，此文件不助礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可被追究法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. No. 61, Kai Fa Rd., Sanzhong District, Kaohsiung City 811037, Taiwan / 81637高雄市中楠梓區登發路61號
 台灣檢驗科技股份有限公司 1 (086-7) 201-2121 1 (086-7) 201-2987
 www.sgs.com.tw
 Member of SGS Group

TWD 9774814

說明：飲用水定期檢驗紀錄

說明：飲用水定期檢驗紀錄

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 環境部許可證字號：環境部環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)
SGS
 飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺南市東區崇學國民小學
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NAD24100266002
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：臺南市東區崇學路98號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年01月09日12時02分
 至：113年01月09日12時10分
 收樣時間：113年01月09日16時30分
 報告日期：113年01月15日
 報告編號：NAD24100266002
 聯絡人：蔡淑卿

| 樣品編號及位置 | 大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B | 備註 |
|---------------------------|-----------------------------------|----|
| 飲用水水質標準 | 6 (CFU/100mL) | |
| NAD24100266002 (創新樓1樓102) | <1 (CFU/100mL) | |
| 以下空白 | | |

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢驗：高孔禮(IG-01)曹益亨(IG-11)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量極限濃度時，以“<檢量極限濃度”表示，並註註明實測值。
 3.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所交損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)本人瞭解如自受政府機關委任從事公務，亦屬於司法上之公務員，並瞭解司法上罰則、公務員管轄不當偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為司法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
 負責人：曹益明
 檢驗室主管：張弘梁

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件與圖樣為準，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書與檢驗執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司對客戶負責，此文件不助礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可被追究法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. No. 61, Kai Fa Rd., Sanzhong District, Kaohsiung City 811037, Taiwan / 81637高雄市中楠梓區登發路61號
 台灣檢驗科技股份有限公司 1 (086-7) 201-2121 1 (086-7) 201-2987
 www.sgs.com.tw
 Member of SGS Group

TWD 9774815

說明：飲用水定期檢驗紀錄

說明：飲用水定期檢驗紀錄

| | | | | |
|--------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：學生參與校園美化綠化工作

說明：學生參與校園美化綠化工作



說明：學生參與校園美化綠化工作

說明：學生參與校園美化綠化工作

| | | | | |
|--------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | | |

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)



說明：教室照度檢查紀錄

說明：教室照度檢查紀錄



說明：教室照度檢查紀錄

說明：教室照度檢查紀錄

| | | | | |
|--------|---|----|----|------|
| 活動名稱 | 提供適合教師教學及學生學習的良好環境 | | | |
| 活動日期 | 參加對象 | 學生 | 家長 | 教職員工 |
| 112學年度 | 參加人數 | 全校 | | |
| 簡述活動內容 | 佐證資料：安全檢核表紀錄、水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄、學生參與校園美化綠化工作、每學期教室照度檢查紀錄、無菸無毒環境營造紀錄等。 | | | |
| | 佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等) | | | |



說明：校園無菸無毒環境營造紀錄



說明：校園無菸無毒環境營造紀錄



說明：校園無菸無毒環境營造紀錄



說明：校園無菸無毒環境營造紀錄