

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市中西區進學國民小學

檢核日期：113年1月29日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否（門鎖無故障損壞） <input checked="" type="checkbox"/> 是（電動門啟動時有警示管理）	
7		消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
8	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	周生民	吳雅玲	周志訓	鄭月倫	吳杰隆	黎濟昇
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

承辦人：

教師兼
事務組長 吳杰隆

總務主任：

教師兼
總務主任 黎濟昇

校長：

臺南市中西區
進學國小校長 周生民

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名 臺南市中西區進學國小查核日期 113 年 ✓ 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1	廚房應有良好通風，且場所光度至少 200 度以上，並有燈罩保護。	趙琮妘	✓		學
	2	出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。	趙琮妘	✓		學
	3	廚具擺設之底層應與地面距離 15~20 公分，離牆至少 5 公分。	趙琮妘	✓		學
	4	廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。	趙琮妘	✓		學
	5	廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。	趙琮妘	✓		學
	6	廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。	趙琮妘	✓		學
	7	冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。	趙琮妘	✓		學
	8	庫內物品需排列整齊，容量應在 50%~60% 之間，不可過滿，以利冷氣循環。	趙琮妘	✓		學
	9	調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。	趙琮妘	✓		學
	10	砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。	趙琮妘	✓		學
	11	食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。	趙琮妘	✓		學
	12	定期實施自我安全檢驗，並作記錄。	趙琮妘	✓		學
	13	定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。	趙琮妘	✓		學
	14	每日應留存膳食樣品，並以 PE 保鮮膜放攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。	趙琮妘	✓		學
餐盒訂購	1	對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。				無
	2	選購廠商供應家數不能太少或只限一家。				無
	3	廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。				無

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	4	每日應妥存膳食樣品，以便查檢。				無
飲用水衛生	1	飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。	吳杰隆	✓		總
	2	飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存 1 年。	吳杰隆	✓		總
	3	水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗 1 次。	吳杰隆	✓		總
	4	自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。	吳杰隆	✓		總
	5	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。	吳杰隆	✓		總
合作社衛生	1	室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。				無
	2	包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。				無
	3	出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。				無
	4	出售物品應標示製造廠商及保存期限。				無
自帶便當	1	蒸飯設備保溫度應達攝氏 60 度以上。				無
	2	家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。				無
特殊記事：						

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：趙玲如 組長：

主任：

校長：

教師兼學務主任 周志斌

臺南市中西區進學國小校長 周生民

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：台南市中西區進學國民小學

檢核日期：113.01.29

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

吳杰隆
教師事務組長

校方代表：

周生民
校長

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 臺南市中西區進學國小 查核日期 113 年 1 月 26 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	吳杰隆	✓		總
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	吳杰隆	✓		總
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	吳杰隆	✓		總
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	吳杰隆	✓		總
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	吳杰隆	✓		總
	3	教室門、鎖無損壞。	吳杰隆	✓		總
	4	儲藏室門無損壞。	吳杰隆	✓		總
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	吳杰隆	✓		總
	2	有警示標語提醒進出人員。	吳杰隆	✓		總
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	吳杰隆	✓		總
窗	1	窗戶無損壞、故障。	吳杰隆	✓		總
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	吳杰隆	✓		總
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	吳杰隆	✓		總
	2	安裝牢固、不易倒塌。	吳杰隆	✓		總
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	吳杰隆	✓		總
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	吳杰隆	✓		總
	3	內牆無出現裂縫現象。	吳杰隆	✓		總
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	吳杰隆	✓		總
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	吳杰隆	✓		總
	2	天花板無龜裂現象。	吳杰隆	✓		總
	3	天花板無漏水的現象。	吳杰隆	✓		總
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	吳杰隆	✓		總
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	吳杰隆	✓		總
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	吳杰隆	✓		總
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	吳杰隆	✓		總
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	吳杰隆	✓		總
杆欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	吳杰隆	✓		總

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	吳杰隆	✓		總
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	吳杰隆	✓		總
	4	木質欄杆無腐爛現象。	吳杰隆	✓		總
	樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	吳杰隆	✓	
梯	2	樓梯的地面無裂縫。	吳杰隆	✓		總
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	吳杰隆	✓		總
	4	樓梯間照明設備無損壞。	吳杰隆	✓		總
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	吳杰隆	✓		總
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	吳杰隆	✓		總
	3	走廊排水正常未見積水現象。	吳杰隆	✓		總
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	吳杰隆	✓		總
	2	屋頂無漏水現象。	吳杰隆	✓		總
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	吳杰隆	✓		總
	4	屋頂落水頭無阻塞。	吳杰隆	✓		總
	5	屋頂無雜草雜物。	吳杰隆	✓		總
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	吳杰隆	✓		總
	7	女兒牆上方無堆放物品。	吳杰隆	✓		總
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	吳杰隆	✓		總
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	吳杰隆	✓		總
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	吳杰隆	✓		總
	4	地下室無積水。	吳杰隆	✓		總
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	吳杰隆	✓		總
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	吳杰隆	✓		總
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	吳杰隆	✓		總
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	吳杰隆	✓		總
	5	已製作升降設備安全檢查表。	吳杰隆	✓		總
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	吳杰隆	✓		總
特殊記事：						

承辦人：

教師兼
事務組長 吳杰隆

組長：

教師兼
事務組長 吳杰隆

主任：

教師兼
總務主任 黎濬昇

校長：

臺南市中西區
進學國小校長 周生民

進學國小

水池水塔清潔報告書

永豐餘聯合服務有限公司

TEL：06-2656645 FAX：06-2656454

作業日期：112年8月17日

客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司
台南市南區仁慈街 104 號

第一聯：存根聯

客戶名稱		進學國小		連絡人	事務 陳組長		
電話	(06)2133007#830		稅別	二聯式	統一編號		
地址	南市中西區南寧街47號						
此次施工日期	0112/08/17	施工次數	31 次	合約期限	1900/01/01 ~ 1900/01/01		
此次施工費用	13,900	下次施工日期	0113/08/17	前幾天關水 0.5 天			
客戶施工連絡事項： 西側馬達揚水由高先生處理。 4110829 東水池浮球過高需更新,第二教室東水塔進水器需更新				客戶簽認(日期)			
水池 RC : 2 式 SUS : 0 式 FRP : 0 式				水塔 RC : 0 式 SUS : 16 式 FRP : 0 式		馬達 : 式 揚程 : M 電壓 : 相 V	
				口徑： 運轉方式：雙 施工時間：08:00 施工組別：莊,樂,王,傑 0.0			
施 工 前			施 工 中		施 工 後		
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時 給水管是否關閉	⑪	排水管是否有關	✓
2	前幾天關水關電	✓			⑫	給水管是否有開	✓
3	貼於公告通知客戶	✓	⑬	電源箱內狀況	⑬	浮球開關是否正常	✓
4	工作環境狀況	✓	⑭	池內牆壁狀況	⑭	抽水馬達是否正常	✓
5	施工前後照相	✓	⑮	水管內外狀況	⑮	水位控制是否正常	✓
6	上次施工日期 0111/08/29		⑯	水池蓋內外狀況	16	保養證明表簽認	✓
			⑰	抽放水時排水狀況	17	作業結果報告	✓
CHECK 記號： ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目							
備 註：							

永豐餘聯合服務有限公司

自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：進學國小

作業場址：南市中西區南寧街 47 號

作業日期：112/08/17

測量點數：6 點

聯絡方式：

TEL：06-2656645

FAX：06-2656454

E-mail：

yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	13:25	第一棟教學大樓	0.3	王坤謀	
2	14:53	第二棟教學大樓	0.3	吳宜勳	
3	12:50	舞蹈教室	0.3	吳宜勳	
4	12:38	視聽教室	0.3	王坤謀	
5	15:05	東側	0.3	王坤謀	
6	15:43	西側	0.3	吳宜勳	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

注意事項：

1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核： 蔣秋冠

進學國小清洗報告書



清洗準備區




管路檢查作業中

施工日期：112年8月17日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

進學國小清洗報告書



清洗中作業



電控檢查中作業

施工日期：112年8月17日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

進學國小清洗報告書




(東側)水池清洗前




(東側)水池清洗後

施工日期：112年8月17日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

進學國小清洗報告書



(第一教室東側-1)水塔清洗前




(第一教室東側-1)水塔清洗後

施工日期：112年8月17日


永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

進學國小清洗報告書



(第二教室西側-2)水塔清洗前



(第二教室西側-2)水塔清洗後

施工日期：112年8月17日

永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司

服務專線：06-2656645

弘立企業社

台南市永康區鹽洲二街 169 號 1F TEL : (06) 2543636

公司網頁 : <http://facebook.com/hongliwater>

E-mail : hongliwater@gmail.com

飲用水雜質度、餘氯監測表

單位名稱：台南市中西區進學國小

檢驗日期	取水位置	餘氯值		TDS 值		檢驗人簽章	校方會同 人員簽章
		/0.2PPM	/0.1	/70PPM	/		
112.01.10	大辦公室	0.0	0.1	9	201	林明信	陳銘賢
112.02.13	輔導室	0.0	0.1	10	210	林明信	陳銘賢
112.03.8	游泳池	0.0	0.1	7	196	林明信	陳銘賢
112.04.7	英語教室(左)	0.0	0.1	6	201	林明信	洪美月
112.05.9	校長室	0.0	0.1	7	196	林明信	陳銘賢
112.06.8	教務處	0.0	0.1	8	202	林明信	李禮安
112.07.4	三年五班	0.0	0.1	11	199	林明信	陳銘賢
112.08.10	英語教室(右)	0.0	0.1	8	203	林明信	吳杰隆
112.09.8	幼兒園	0.0	0.1	16	201	林明信	李禮安
112.10.11	南棟二樓	0.0	0.1	7	192	林明信	吳杰隆
112.11.6	南棟音樂教室	0.0	0.1	6	202	林明信	吳杰隆
112.12.6	南棟二樓401	0.0	0.1	6	196	林明信	吳杰隆

弘 立 企 業 社

飲 水 系 統 每 月 定 期 維 修 檢 查 表

名 稱	台南市中西區進學國小	日 期	112年12月6日		
地 址	台南市中西區南寧街47號				
檢 查 項 目	正 常	劣 化	不 良	建 議 換	附 註
1.進水馬達是否運作正常?	✓				
2.軟化除氯系統是否良好?	✓				
3.軟化除氯系統定時器是否良好?	✓				
4.預備水儲水桶水位控制是否正常?	✓				
5.主機加壓馬達是否運作正常?	✓				
6.RO造水功能是否良好?	✓				
7.純水儲存桶水位控制是否良好?	✓				
8.迴水系統紫外線殺菌是否運作良好?	✓				
9.迴水系統定時器是否運作正常?	✓				
10.送水馬達是否運作良好?	✓				
11.管路漏水檢查是否良好?	✓				
12.飲水台電源是否正常?	✓				
13.飲水台供水是否正常?	✓				
14.飲水台管路檢查是否正常?	✓				
15.飲水台設備維護表是否齊全?	✓				
16.飲水台所屬配件是否齊全?	✓				
濾 芯 巡 視 更 換 及 其 他		是	否	下月	附 註
1.前置軟水系統濾芯更換。<每3個月1次>		✓			
2.中處理主機濾芯更換。<每6個月1次>			✓		
3.後處理送水系統濾芯更換。<每12個月1次>			✓		
4.飲水台清洗及簽名。		✓			
5.主機房清掃整理及整潔維護。		✓			
6.主機房造水主機 TDS 檢測。 6 ppm					
1.對於上述檢查項目請以✓代表記號，「x」代表無此設備。	技 術 人 員		校 方 人 員		
2.管路漏水部份及飲水台檢查由校方通知。					
3.如有問題，請關閉電源和水源並請撥本公司服務電話 06-2543636					

請匯:812台新銀行台南分行
 戶名:弘立企業社 林明信
 帳號:2010-01-0001102-0

學生參與校園美化綠化工作



4-1-1-5 進學國小無菸無毒環境營造紀錄



兒童朝會宣導

教師反毒知能研習宣導

4-1-1-4 每學期教室測度採光紀錄

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：109/09/19 8Am-9Am

110/01/29 2pm-3pm

*教室光線標準值：黑板 500LUX；課桌 350LUX(數據來源依教育部學校教室照明與節能參考手冊為依據)

*教室光線標準值：黑板 750LUX；課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)

*採光測量記錄表如後(附件)

結果：1. 因學校教室整修，低、中年級上學期測光時間利用班親會前 1 小時測量；




高年級教室整修完畢後測光時間利用寒假時間。




2. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度大多數無法達標


建議：1. 部分燈管損壞，已提醒老師報修。

2. 黑板亮度不足部分，知會總務處。

測光與紀錄和結果分析人員：郭佩郡老師、葉秀蘭護理師

衛生組長  學務主任  校長 

承辦人  事務組長  總務主任 

提：請需修管班級要隨時填覆修管系統
二、本紀錄核章畢後送一份影本給翁校長
做為改善燈具之依據 

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：111/02/24 2pm-4pm

111/03/07 8Am -9Am




*教室光線標準值：黑板 750LUX；課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)




*採光測量記錄表如後(附件)


結果：1. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度部份無法達標

建議：1. 黑板亮度不足部分，知會總務處。

測光與紀錄和結果分析人員：黃雅君護理師、葉秀蘭護理師

衛生組長  學務主任  校長 

承辦人  事務組長  總務主任 

黑板上緣亮度超出標準
甚多。而下緣亮度不足，可風扇
調整及去板角度，務明
都能達標 

燈具皆是最新
及統一規格，
再了解各教室狀況
加強燈具

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：111/08/24 9Am~10Am

111/08/25 9Am ~10Am

*教室光線標準值：黑板 750LUX； 課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)

*採光測量記錄表如後 (附件)

結果：1. 北棟3樓教室因樹木修剪且部份教室北側窗戶窗簾數量不夠，導致教室內太亮，且黑板反光明顯，導師也反應可能影響學生上課和午休，也可能增加冷氣的用電量。

2. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度大多數無法達標








建議：1. 請總務處視情況，評估是否增加窗簾。

2. 黑板亮度不足部分，知會總務處。

9/30. 已和總務主任討論，
總務處已着手處理。
相關事宜

1. 請總務處依此紀錄，針對亮度不足的教室進行改善：黑板燈反射板、加黑板燈、黑板燈移位……
2. 北棟教室若窗戶採光會影響黑板或營養，則加裝窗簾
3. 請廠商評估。

測光與紀錄和結果分析人員：黃雅君護理師、葉秀蘭護理師

衛生組長  學務主任  校長 
承辦人  事務組長  總務主任 


一、樹木本就應依生長狀況修剪維護樹木及校園安全。
二、本案採光測量紀錄應就不足部份視校內經費改善燈具
三、教室內亮反側可減少燈具使用

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：112/9/16 8Am ~9Am

112/09/20 2pm~3pm

*教室光線標準值：黑板 750LUX； 課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)

*採光測量記錄表如後 (附件)

結果：1. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度部份無法達標。
2. 603 反應不拉窗簾時，黑板反光明顯，拉窗簾時，黑板亮度略顯不足。
3. 205 黑板燈管投射角度過高，中間明顯偏暗。

建議：黑板亮度不足部分，知會總務處。

測光與紀錄和結果分析人員：黃雅君護理師、葉秀蘭護理師

衛生組長  學務主任  校長 
承辦人  事務組長  總務主任 

請總務處改善

呈報後影本
回撥總務處

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：113/03/06 1：30pm-3pm

113/03/13 2pm-3pm

*教室光線標準值：黑板 750LUX；課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)

*採光測量記錄表如後(附件)

- 結果：1. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度少部份無法達標。
2. 大部分教室亮度過高，會適當使用窗簾。
3. 407 因教室位置因素，黑板亮度明顯不足。

建議：黑板亮度不足部分，知會總務處。

測光與紀錄和結果分析人員：黃雅君護理師、葉秀蘭護理師

承辦人
衛生組長 **郭佩郡** 學務主任 **周志斌**
護士 **黃雅君** 事務組長 **吳杰隆** 總務主任 **蔡濟昇**
護理師 **葉秀蘭**

精恩諮處派員處理

校長

周生民
精恩諮處派員處理

0315
1602

台南市進學國小教室採光測量記錄



*教室採光測量日期：113/03/06 1：30pm-3pm

113/03/13 2pm-3pm

*教室光線標準值：黑板 750LUX；課桌 500LUX(依臺教國署學字第 1080054295 號函)

*採光測量記錄表如後(附件)

- 結果：1. 依教育部國民及學前教育署函，南棟教室黑板亮度少部份無法達標。
2. 大部分教室亮度過高，會適當使用窗簾。
3. 407 因教室位置因素，黑板亮度明顯不足。

建議：黑板亮度不足部分，知會總務處。

測光與紀錄和結果分析人員：黃雅君護理師、葉秀蘭護理師

承辦人
衛生組長 **郭佩郡** 學務主任 **周志斌**
護士 **黃雅君** 事務組長 **吳杰隆** 總務主任 **蔡濟昇**
護理師 **葉秀蘭**

精恩諮處派員處理

校長

周生民
精恩諮處派員處理

0315
1602

進學國民小學教室採光測量紀錄

測量日期時間：112/09/16上午

班級	黑板部分							平均	備註		
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
5--1	970	740	700	710	700	780	780	768.6			
5--2	820	770	760	770	830	890	850	812.9			
5--3	980	970	880	900	900	940	720	898.6			
5--4	970	770	890	1010	960	1060	970	947.1			
5--5	880	960	710	780	850	830	780	827.1			
5--6	1170	790	1210	1250	930	1300	830	1068.6			
5--7	870	830	630	670	700	840	650	741.4			
6--1	910	890	769	840	890	1040	830	881.3			
6--2	860	960	740	820	1010	760	780	847.1			
6--3	760	490	580	570	530	860	840	661.4	拉窗簾(因會反光)		
6--4	910	750	720	820	860	810	840	815.7			
6--5	730	880	610	700	780	660	730	727.1			
6--6	780	650	690	730	660	780	700	712.9			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
5--1	670	670	780	1020	1040	980	1190	1180	1080	956.7	
5--2	730	950	1100	1250	1130	1130	1060	1010	1180	1060.0	
5--3	1140	1200	1060	1450	1330	1300	1110	1320	1170	1231.1	
5--4	1080	1250	1250	1090	1400	1260	1130	1250	1100	1201.1	
5--5	980	940	1300	1230	1270	920	760	820	1100	1035.6	
5--6	980	1130	730	930	930	570	960	990	1190	934.4	
5--7	930	1160	840	940	780	630	830	880	740	858.9	
6--1	1240	970	950	1130	1100	1320	1170	1230	1200	1145.6	
6--2	1200	1300	950	1250	1250	1300	1130	1130	1300	1201.1	
6--3	590	780	920	740	1020	1070	560	570	940	798.9	拉窗簾(因會反光)
6--4	1500	1600	1630	1280	1390	1020	970	1040	1300	1303.3	
6--5	820	1090	940	930	1300	950	1140	1320	1030	1057.8	
6--6	800	900	970	900	980	980	960	960	860	923.3	

進學國民小學教室採光測量紀錄

測量日期時間：112/09/20下午

班級	黑板部分							平均	備註		
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
3--1	1040	550	1050	830	590	780	520	765.7			
3--2	860	490	850	680	610	590	490	652.9			
3--3	870	700	970	810	770	960	860	848.6			
3--4	990	520	1220	960	630	1100	640	865.7			
3--5	990	680	1100	1150	800	1200	640	937.1			
3--6	960	680	810	900	880	1050	810	870.0			
3--7	970	520	800	770	650	920	620	750.0			
4--1	840	530	1080	760	580	780	500	724.3			
4--2	1000	630	980	750	630	630	490	730.0			
4--3	990	510	850	760	610	760	500	711.4			
4--4	940	520	1030	740	610	810	520	738.6			
4--5	1170	540	1080	770	560	1010	480	801.4			
4--6	930	530	980	730	680	780	550	740.0			
4--7	680	530	470	530	500	770	520	571.4			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
3--1	750	940	890	870	950	830	700	870	990	865.6	
3--2	650	810	730	570	860	670	520	670	650	681.1	
3--3	650	630	550	960	860	770	1010	890	720	782.2	
3--4	650	570	420	690	600	410	740	780	470	592.2	
3--5	550	570	740	630	440	560	700	600	610	600.0	
3--6	670	680	540	610	580	660	620	720	550	625.6	
3--7	830	1050	1270	820	1050	760	800	740	790	901.1	
4--1	560	760	620	770	790	790	680	690	730	710.0	
4--2	750	790	810	650	870	850	690	820	790	780.0	
4--3	650	810	740	720	830	860	680	780	770	760.0	
4--4	630	970	740	820	990	590	740	830	620	770.0	
4--5	420	630	530	310	570	400	280	650	760	505.6	
4--6	690	770	710	620	820	820	640	790	820	742.2	
4--7	640	670	680	670	820	700	780	880	750	732.2	

進學國民小學教室採光測量紀錄										測量日期時間：112/09/20下午	
班級	黑板部分								平均	備註	
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
1--1	1080	640	1030	820	720	930	650	838.6			
1--2	1070	580	1010	730	580	970	510	778.6			
1--3	890	530	890	680	590	870	540	712.9			
1--4	970	700	1200	810	620	920	580	828.6			
1--5	1360	770	960	820	780	930	690	901.4			
2--1	1080	770	1130	970	760	1050	660	917.1			
2--2	1030	680	1070	820	630	980	580	827.1			
2--3	1100	610	1100	850	690	980	560	841.4			
2--4	1050	530	990	880	630	920	650	807.1			
2--5	1460	540	540	550	490	1600	590	824.3	燈管投射角度過高		
2--6	780	680	1170	860	760	1120	810	882.9			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
1--1	740	1090	1080	660	870	740	690	860	910	848.9	
1--2	580	810	770	710	760	660	610	690	680	696.7	
1--3	550	700	830	630	710	560	600	780	640	666.7	
1--4	730	960	870	710	750	570	650	820	690	750.0	
1--5	1020	1240	1020	730	780	670	620	740	790	845.6	
2--1	850	640	590	570	720	420	480	520	600	598.9	
2--2	700	890	770	710	850	750	730	840	730	774.4	
2--3	640	910	750	620	670	580	500	690	630	665.6	
2--4	730	910	720	530	590	590	550	670	570	651.1	
2--5	690	790	900	570	720	640	560	720	760	705.6	
2--6	900	930	770	820	870	630	670	730	530	761.1	

進學國民小學教室採光測量紀錄										測量日期時間：113/03/06下午	
班級	黑板部分								平均	備註	
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
3--1	1090	530	1090	810	650	860	570	800.0			
3--2	950	520	910	780	620	800	490	724.3			
3--3	920	730	1010	920	720	970	710	854.3			
3--4	920	770	1140	990	800	1080	650	907.1			
3--5	920	770	1280	1270	940	990	610	968.6			
3--6	900	830	850	880	860	980	740	862.9			
3--7	1000	580	830	770	570	910	530	741.4			
4--1	820	510	1010	770	530	890	550	725.7			
4--2	1160	620	1010	850	670	990	550	835.7			
4--3	1010	480	930	710	580	870	480	722.9			
4--4	1120	610	1070	820	660	1060	650	855.7			
4--5	1200	550	1120	770	570	1100	600	844.3			
4--6	1070	620	1030	840	640	870	500	795.7			
4--7	770	580	580	600	520	780	590	631.4			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
3--1	860	1050	960	1020	1120	930	950	1000	880	974.4	
3--2	630	850	920	580	870	820	490	750	840	750.0	
3--3	740	730	570	900	810	780	860	830	690	767.8	
3--4	610	790	580	680	510	400	530	630	770	611.1	
3--5	560	520	590	700	670	660	750	660	860	663.3	
3--6	780	890	680	530	660	670	590	540	500	648.9	
3--7	720	950	880	890	990	800	850	990	940	890.0	
4--1	560	890	750	640	690	760	410	500	960	684.4	
4--2	830	830	930	820	970	930	750	840	870	863.3	
4--3	740	970	980	890	880	850	780	740	860	854.4	
4--4	790	1000	720	900	1090	570	730	850	790	826.7	
4--5	580	640	800	700	570	430	870	830	660	675.6	
4--6	830	1050	920	790	1090	870	640	880	780	872.2	
4--7	690	750	720	810	830	770	750	870	870	784.4	

進學國民小學教室採光測量紀錄

測量日期時間：113/03/06下午

班級	黑板部分							平均	備註		
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
3--1	1090	530	1090	810	650	860	570	800.0			
3--2	950	520	910	780	620	800	490	724.3			
3--3	920	730	1010	920	720	970	710	854.3			
3--4	920	770	1140	990	800	1080	650	907.1			
3--5	920	770	1280	1270	940	990	610	968.6			
3--6	900	830	850	880	860	980	740	862.9			
3--7	1000	580	830	770	570	910	530	741.4			
4--1	820	510	1010	770	530	890	550	725.7			
4--2	1160	620	1010	850	670	990	550	835.7			
4--3	1010	480	930	710	580	870	480	722.9			
4--4	1120	610	1070	820	660	1060	650	855.7			
4--5	1200	550	1120	770	570	1100	600	844.3			
4--6	1070	620	1030	840	640	870	500	795.7			
4--7	770	580	580	600	520	780	590	631.4			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
3--1	860	1050	960	1020	1120	930	950	1000	880	974.4	
3--2	630	850	920	580	870	820	490	750	840	750.0	
3--3	740	730	570	900	810	780	860	830	690	767.8	
3--4	610	790	580	680	510	400	530	630	770	611.1	
3--5	560	520	590	700	670	660	750	660	860	663.3	
3--6	780	890	680	530	660	670	590	540	500	648.9	
3--7	720	950	880	890	990	800	850	990	940	890.0	
4--1	560	890	750	640	690	760	410	500	960	684.4	
4--2	830	830	930	820	970	930	750	840	870	863.3	
4--3	740	970	980	890	880	850	780	740	860	854.4	
4--4	790	1000	720	900	1090	570	730	850	790	826.7	
4--5	580	640	800	700	570	430	870	830	660	675.6	
4--6	830	1050	920	790	1090	870	640	880	780	872.2	
4--7	690	750	720	810	830	770	750	870	870	784.4	

進學國民小學教室採光測量紀錄

測量日期時間：113/03/13下午

班級	黑板部分							平均	備註		
	A左上	B左下	C中上	D中中	E中下	F右上	G右下				
5--1	900	800	800	770	780	900	780	818.6			
5--2	1400	1060	980	1050	1020	1280	960	1107.1			
5--3	900	870	730	780	790	780	850	814.3			
5--4	900	970	790	820	790	890	810	852.9			
5--5	760	710	660	680	740	790	790	732.9			
5--6	1730	810	1300	1040	860	1400	710	1121.4			
5--7	970	600	670	690	660	870	660	731.4			
6--1	1170	1020	930	1050	910	1300	900	1040.0			
6--2	1110	1000	1120	1100	880	1200	950	1051.4			
6--3	1050	840	900	820	820	1090	800	902.9			
6--4	1000	720	820	880	790	900	580	812.9			
6--5	900	730	680	690	700	850	740	755.7			
6--6	760	810	750	860	800	1020	710	815.7			
班級	課桌部分									平均	備註
	A前左	B中左	C後左	D前中	E中央	F後中	G前右	H中右	I後右		
5--1	1090	1200	1060	1150	1260	1230	1200	1300	1350	1204.4	
5--2	1780	1400	1800	1050	1010	1060	1250	1400	1300	1338.9	
5--3	1200	960	970	940	1130	980	870	900	1000	994.4	
5--4	960	1090	1600	1150	1280	1150	1300	1470	1360	1262.2	
5--5	680	770	690	1100	1050	970	1050	1150	1020	942.2	
5--6	710	1090	770	750	900	890	1600	1600	500	978.9	
5--7	890	990	700	930	1040	860	940	640	660	850.0	
6--1	1400	900	1230	800	890	1110	800	970	710	978.9	
6--2	1500	1800	1500	750	1050	980	1300	1500	1700	1342.2	
6--3	870	1500	1500	1200	1400	1500	690	1300	1500	1273.3	
6--4	1300	840	1800	1200	1500	1100	1030	1080	1100	1216.7	
6--5	730	1100	940	1100	930	980	870	930	1200	975.6	
6--6	810	890	970	860	930	980	1010	1060	1030	948.9	

