

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市安平區億載國民小學

檢核日期：112年1月24日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳池安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：




校方代表：



臺南市安平區億載國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：113年1月24日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	林志政	綜理校舍安全檢核工作	
執行秘書	總務主任	黃鈺婷	執行校舍安全檢核工作	
成員	教務主任	吳博仁	協理校舍安全檢核工作	
成員	學務主任	李耿志	協理校舍安全檢核工作	
成員	輔導主任	蔡惠娟	協理校舍安全檢核工作	
成員	幼兒園主任	吳佳蘭	協理校舍安全檢核工作	
成員	家長會長	陳成家	校舍安全檢核工作諮詢	
成員	家長會 榮譽會長	張晉誠	校舍安全檢核工作諮詢	建築專業
成員	教師代表	王建權	定期檢查並維護校舍安全	
成員	教師代表	黃品聰	協理安全檢查相關事項	
成員	教師代表	楊佳霖	校內師生安全疏散及校安通報	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市安平區億載國民小學

檢核日期：113年1月24日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	無損於建築結構之些微裂縫持續觀察注意
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	
----------	--

承辦人：

教師兼
事務組長 王建權

總務主任
教師兼
總務主任 黃鈺婷

校長：

僑載國小
校長 林志政

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：安平區億載國民小學

學校人數：

校園安全檢核表檢核日期：113 年 1 月 24 日

填表日期：113 年 1 月 24 日

列管編號	不需填
<input checked="" type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他：	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：

教師兼
事務組長王建權

單位主管：

教師兼
總務主任黃鈺婷

億載國小

水池水塔清潔報告書

永豐餘聯合服務有限公司


TEL：06-2656645 FAX：06-2656454

作業日期：112年8月2日

客戶服務表

永豐餘聯合服務有限公司
台南市南區仁慈街 104 號

第一聯：存根聯

客戶名稱		億載國小			連絡人		王老師		
電話		(06)2932371#832		稅別		二聯式		統一編號	
地址		南市安平區郡平路310號							
此次施工日期		0112/08/02		施工次數		10 次		合約期限	
								1900/01/01 ~ 1900/01/01	
此次施工費用		10,200		下次施工日期		0113/08/02		前幾天關水	
								天	
客戶施工連絡事項：						客戶簽認(日期)			
									
水池 RC : 2 式		水塔 RC : 0 式		馬達 : 式		口 徑 :			
SUS : 0 式		SUS : 0 式		揚程 : M		運轉方式 :			
FRP : 0 式		FRP : 0 式		電壓 : V		施工時間 : 08:00			
						施工組別 : 王,傑			
						0.0			
施 工 前			施 工 中			施 工 後			
1	諮詢業務客戶意見聽取	✓	5	清洗水塔時	✓	⑪	排水管是否有關	✓	
2	前幾天關水關電	✓		給水管是否關閉		⑫	給水管是否有開	✓	
3	貼於公告通知客戶	✓	⑬	電源箱內狀況	✓	⑬	浮球開關是否正常	✓	
4	工作環境狀況	✓	7	池內牆壁狀況	✓	⑭	抽水馬達是否正常	✓	
5	施工前後照相	✓	⑧	水管內外狀況	✓	⑮	水位控制是否正常	✓	
6	上次施工日期 0111/07/19		⑨	水池蓋內外狀況	✓	16	保養證明表簽認	✓	
			⑩	抽放水時排水狀況	✓	17	作業結果報告	✓	
CHECK 記號： ✓已作業 ○無異狀 △需整備 X需修理 /無此項目									
備 註：									

本公司清潔標準作業流程(客戶提出意見，現場可溝通調整)

1. 清洗前

- 1.1 抵達客戶指定作業區域，與客戶溝通作業項目與注意事項。
- 1.2 放置、組裝作業設備，並放置相關工具於指定處。
- 1.3 作業前檢查馬達、液面控制設備運作狀況。
- 1.4 開始抽取(洩漏)殘餘水體。

2. 清洗中

- 2.1 進入槽體前進行氧氣濃度監測，無虞後才可進入槽體。
- 2.2 進行施工前拍照。
- 2.3 清洗液面控制器(浮球、雷達控制器或三腳控制棒)，並檢測其功能。
- 2.4 清洗水池、水塔壁面並以加壓水槍沖洗。
- 2.5 清洗水池、水塔底部、以加壓水槍沖洗，並將底層汗水(物)排出槽體。
- 2.6 進行施工後拍照。

3. 清洗後

- 3.1 進行馬達送水作業，並檢測相關設備是否正常。
- 3.2 整理清洗設備。
- 3.3 向客戶報告作業中發現問題，並提供改善建議。
- 3.4 客戶簽認、作業完成。



(112) 台水六區合格標字第 02 號
輔導合格水池水塔清洗廠商證書
壹 安得富除蟲清潔行 (營執照號 17972725)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠商
作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至
民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池
水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。
負責人：沈麗英
營業地址：臺南市東區成大里民族路 1 段 73 號 3 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日



(112) 台水六區合格標字第 03 號
輔導合格水池水塔清洗廠商證書
壹 永豐餘聯合服務有限公司 (營執照號 54572336)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠
商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至
民國 115 年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水
池水塔清洗廠商，特頒證書以資證明。
負責人：劉清修
營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日



(112) 台水六區合格標字第 01 號
輔導合格水池水塔清洗廠商證書
壹 永豐餘水池水塔清潔有限公司 (營執照號 84372124)
經審認符合本公司輔導合格水池水塔清洗廠
商作業要點，自民國 112 年 7 月 17 日起至民國 115
年 7 月 16 日止為本公司輔導合格水池水塔清洗
廠商，特頒證書以資證明。
負責人：劉源枝
營業地址：臺南市南區再興里仁慈街 104 號 1 樓



處長 張煥獎

台灣自來水股份有限公司第六區管理處
中華民國 112 年 7 月 17 日

本公司依職業安全相關法規設置「安全衛生業務主管」及「缺氧作業主管」，如有需要其他證明文件，歡迎與本公司索取。





結業證書

中職員訓96字第3819號

王坤謀君〈身份證字號：R121663[REDACTED]〉中華民國54年8月16日出生，於96年04月19日至96年05月25日參加本會舉辦之勞工安全衛生管理員安全衛生教育訓練班第038期，期滿經測驗合格特發給結業證書以資證明。

此 證

本訓練依據台南市政府96年04月10日
南市勞福字第09600331010號函辦理

中華民國職業安全衛生協會
理事長 邱忠本

中華民國 96 年 05 月 29 日

本訓練每年應接受至少6小時勞工安全衛生在職教育訓練，訓練專線：(06) 299-7007

中華民國職業安全衛生協會
臺南市安平路二號210號(郵局北)
電話：(06)299-7007

甲種安全衛生業務主管-王坤謀





結業證書

中職缺訓95字第1520號

王坤謀君〈身份證字號：R121663[REDACTED]〉中華民國54年8月16日出生，於95年08月22日至95年08月29日參加本會舉辦之缺氧作業主管安全衛生教育訓練班第015期，期滿經測驗合格特發給結業證書以資證明。

此 證

本訓練依據台南市政府95年08月11日
南市勞安字第09500714830號函辦理

中華民國職業安全衛生協會
理事長 邱忠本

中華民國 95 年 09 月 13 日

缺氧作業主管-王坤謀

永豐餘聯合服務有限公司

自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱：億載國小

作業場址：南市安平區郡平路 310 號

作業日期：112/08/02

測量點數：1 點

聯絡方式：

TEL：06-2656645

FAX：06-2656454

E-mail：

yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	13:30	大水池	0.3		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

注意事項：


1. 本檢驗採用「分光光度計法」，存有一定的檢驗誤差值，如需更精準之數據，建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫，需額外計費)。
2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核： 

億載國小清洗報告書



清洗準備區



管路檢查作業中

施工日期：112年8月2日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

億載國小清洗報告書



清洗中作業




電控檢查中作業

施工日期：112年8月2日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

億載國小清洗報告書




(1)水池清洗前



(1)水池清洗後

施工日期：112年8月2日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

億載國小清洗報告書



(2)水池清洗前



(2)水池清洗後

施工日期：112年8月2日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

學生參與校園美化綠化工作



校園無菸無毒環境營造紀錄



公佈欄宣導菸害防制最新重點



組成菸害小尖兵，進行通學步道人為垃圾撿拾
以及定期菸檳酒巡檢

